

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

27 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	27 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos		Observaciones	
	Alta		Media	Baja
Accesibilidad Universal	4		2	—
Evacuación y Seguridad	1		3	—
Ventilación e Iluminación	—		4	—
Normativa Urbanística	—		5	1
Documentación Faltante	—		3	—
Geometría y Presentación	—		1	1
Total	5		20	

El proyecto de habilitación de Restaurant Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles, ~316 m²) presenta 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 14 observaciones de criticidad MEDIA. Los incumplimientos ALTA son: (1) Rampa Acceso Universal [E18] N1 con pendiente declarada de 10.58%, que supera el máximo de 8% confirmado por dato acotado en plano (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015); (2) Ancho declarado del Baño Universal [E09] N1 de 1.55 m, inferior al mínimo de 1.60 m confirmado por cota en plano (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015); (3) Ausencia de acceso accesible universal (ascensor o plataforma elevadora) al Nivel 2, que contiene recintos de uso con eventual atención de público (oficinas y baños de clientes); (4) Baños de clientes del Nivel 2 [E07] y [E09] N2 sin accesibilidad universal resuelta, dependientes de un nivel inaccesible; (5) Nivel 2 sin salida de emergencia directa al exterior, accesible únicamente por escalera interna, lo que puede resultar insuficiente para la carga de ocupación declarada; (6) Rampa de acceso con ancho libre de 1.30 m inferior al mínimo de 1.50 m de la ruta accesible principal (DS 50/2015 Art. 22). Las 14 observaciones MEDIA incluyen: falta de acotación completa de ventanas para verificar ratio de iluminación/ventilación 1/6 por recinto, ausencia de ductos de extracción en cocinas y baños sin ventana exterior, falta de cotas de altura libre en cortes, falta de cotas de huella/contrahuella en escalera, falta de pasamanos graficados, ausencia de Certificado de Informaciones Previas con zona PRC declarada, falta de tramitación formal del cambio de destino, ausencia de cálculo de dotación de estacionamientos, falta de verificación de rasante en ampliaciones del Nivel 2, falta de verificación de distanciamientos según agrupamiento, dotación de artefactos en baños de personal sin justificación por número de trabajadores, y ausencia de señalética de evacuación y sistemas de detección de incendios en planta. El proyecto no puede aprobarse en su estado actual sin resolver los 6 incumplimientos ALTA, que requieren rediseño de rampa, baño universal, y solución de accesibilidad y evacuación del Nivel 2.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Plantas propuestas	Situación Propuesta Nivel 1 y Nivel 2 (Esc. 1:50) con recintos, cotas, rótulos, simbología de intervención (se retira/se construye)	1/4, 2/4	OK
Plantas existentes	Situación Existente Nivel 1 y Nivel 2 (Esc. 1:100) en lámina 1/1 y 1/4	1/4	OK
Elevaciones	Elevación Norte, Sur, Este y Oeste (Esc. 1:50); Corte A-A (Esc. 1:50)	3/4, 4/4	OK
Planta de cubiertas	Situación Propuesta Cubiertas (Esc. 1:100) con pendientes y deslinde	3/4	OK
Cuadros normativos y de superficies	Cuadro de Superficies Propuesta, Cuadro de Superficies Normativas, Estudio de Carga de Ocupación Propuesta, Desglose de Superficies y Carga de Ocupación	1/4	OK
Cotas y dimensiones	Cotas de anchos de puertas, anchos de pasillos, dimensiones de baño universal y rampa; pendiente declarada de rampa	2/4	OBSERVADO

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Líneas de referencia y simbología gráfica	Línea de edificación, línea oficial, deslinde, límite de propiedad, puntos de aplicación de rasante, línea A-A de corte; líneas segmentadas interiores (vigas estructurales según contexto)	2/4, 3/4	OK

Hallazgos →

O16

O17

O18

O20

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

23

Recintos identificados

2

Niveles procesados

6

Observaciones

NIVEL: Nivel 1

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega (zona posterior izquierda) [E01] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Personal Mujeres [E08] E02	baño personal	2.21 ~	OBSERVADO
Baño Personal Hombres [E04] E04	baño personal	8.68 ~	OBSERVADO
Baño Personal [E02] E02	baño personal	2.21 ~	OBSERVADO
Cocina (zona posterior) [E03] E03	cocina	29.02 ~	OBSERVADO
Bodega (zona central-derecha) [E05] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Universal [E09] E09	baño accesible	3.57 ~	INCUMPLE
Terraza lateral izquierda interior [E10] E10	terrazza	2.8 ~	OK
Pasillo [E07] E07	circulación	16.95 ~	OK
Escalera [E11] E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO
Cocina (Barra sin atención de público) [E15] E15	cocina	14.65 ~	OBSERVADO
Oficina [E17] E17	oficina	7.36 ~	OK
Terraza frontal izquierda [E21] E21	terrazza exterior	9.42 ~	OK
Terraza frontal derecha [E22] E22	terrazza exterior	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E18] E18	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda [E08-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Bodega derecha [E03-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Clientes Mujeres [E07-N2] E07	baño público	1.83 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres [E09-N2] E09	baño público	19.31 ~	OBSERVADO
Pasillo [E13-N2] E07	circulación	16.95 ~	OK
Escalera [E11-N2] E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO
Oficina izquierda [E14-N2] E17	oficina	7.36 ~	OK
Oficina derecha [E15-N2] E17	oficina	7.36 ~	OK

Hallazgos →

I1

I2

I3

I4

O2

O7

O19

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	20	Puertas acotadas con anchos 0.80 m, 0.85 m y 0.90 m. Representadas con arco de apertura en planta. Conteo DINO global: 20 puertas (12 en Nivel 1, 8 en Nivel 2).	2/4	OK
ventanas	2	Ventanas detectadas en planta (DINO global: 2). Ventanas adicionales visibles en elevaciones pero no representadas individualmente en planta con cota. Verificar representación completa.	2/4, 3/4, 4/4	OBSERVADO
escaleras	2	Una escalera interior entre Nivel 1 y Nivel 2. Huellas numeradas: 1-10 en Nivel 1, 11-19 en Nivel 2. Conteo DINO: 2 instancias (una por nivel). Sin cota de huella/contrahuella declarada en planta.	2/4	OBSERVADO
rampas	1	Rampa Acceso Universal [E18] en acceso frontal Nivel 1. Pendiente declarada 10.58%, ancho 1.3 m. DINO global reporta 0 rampas; conteo tomado desde rótulo en plano. Incumple pendiente máxima.	2/4	OBSERVADO
salidas de emergencia	1	Salida de emergencia corresponde funcionalmente al acceso frontal a nivel (puerta exterior principal Nivel 1). No existe símbolo gráfico específico de salida de emergencia en el plano. El Nivel 2 no tiene salidas de emergencia propias al exterior (acceso solo por escalera interna). Verificar si se requiere vía de evacuación adicional según carga de ocupación.	2/4	OBSERVADO
pavimento podotáctil	1	Indicado en acceso frontal Nivel 1 con rótulo 'Pavimento Podotáctil'. No se especifica dimensión ni tipo en plano.	2/4	OBSERVADO

Hallazgos → I5 O3 O6 ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etap4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1	Restaurant: cocina principal, cocina-barra, bodegas, baños de personal (hombres/mujeres), baño universal, pasillo de circulación, oficina, terraza interior, terrazas exteriores frontales, rampa y acceso universal	—	Acceso principal a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia (frente norte). Rampa acceso universal desde veredas exteriores. Escalera interna hacia Nivel 2. Terrazas exteriores vinculadas al nivel de calle.
Nivel 2	Bodegas (2), baños de clientes (hombres y mujeres), pasillo de circulación, oficinas (2), escalera de acceso desde Nivel 1	—	Acceso exclusivo por escalera interna desde Nivel 1. Sin acceso accesible universal propio. Sin salidas de emergencia directas al exterior.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — puerta exterior frontal Nivel 1	OK	Acceso y salida de emergencia principal del establecimiento. Nivel ±0.00. Con rampa acceso universal (pendiente a corregir). Pavimento podotáctil indicado.
Rampa Acceso Universal [E18]	INCUMPLE	Pendiente 10.58% declarada supera el máximo de 8% (DS50/2015, OGUC Art. 4.1.7). Debe rediseñarse.
Salida de emergencia Nivel 2	INCUMPLE	El Nivel 2 no tiene salidas de emergencia propias al exterior. El único medio de evacuación es la escalera interna hacia Nivel 1. Verificar si la carga de ocupación del Nivel 2 exige vía de evacuación adicional o si el diseño es admisible según OGUC y DS 594.
Escalera interna [E11]/[E11-N2]	OBSERVADO	Única vía de comunicación y evacuación entre Nivel 1 y Nivel 2. Sin cota de huella/contrahuella. Verificar ancho libre mínimo 1.0 m (OGUC Art. 4.2.3/4.2.4) y dimensiones de peldaños.

Hallazgos → I3 I5 O3 O4 O5 O18 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

EtapA — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega [E01] N1	bodega	22.31	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Mujeres [E08] N1	baño personal	5.5	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal Hombres [E04] N1	baño personal	3.5	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal [E02] N1	baño personal	2.21	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Cocina principal [E03] N1	cocina servicio	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1 / DS 977/96
Bodega central-derecha [E05] N1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal [E09] N1	baño accesible	4.5	3.2	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015
Terraza lateral interior [E10] N1	terrazza	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo [E07] N1	circulación	14	0	SI	OGUC Art. 4.2.2
Escalera [E11] N1	escalera	5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2 / 4.2.3
Cocina-Barra sin atención público [E15] N1	cocina	8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1 / DS 977/96
Oficina [E17] N1	oficina	16	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal izquierda [E21] N1	terrazza exterior	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal derecha [E22] N1	terrazza exterior	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Rampa Acceso Universal [E18] N1	rampa accesible	6	0	NO	OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015
Bodega izquierda [E08] N2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E03] N2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E07] N2	baño público	4	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015
Baño Clientes Hombres [E09] N2	baño público	5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015
Pasillo [E13] N2	circulación	12	0	SI	OGUC Art. 4.2.2
Oficina izquierda [E14] N2	oficina	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E15] N2	oficina	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Escalera [E11] N2	escalera	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2 / 4.2.3

Hallazgos → I2 I4 O2 O9 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etap B — Circulaciones

Capa 2 · B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal [E18] N1 E18	1.3	1.5	OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 22	NO
Pasillo principal [E07] N1 E07	1.6	1.5	OGUC Art. 4.2.2 / DS 50/2015 Art. 22	SI
Escalera [E11] N1-N2 E11	1.2	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1 lit. b	VERIFICAR
Pasillo [E13] N2 E07	1.22	1.2	OGUC Art. 4.2.2 / Art. 4.2.5	SI
Acceso principal (Acceso a Nivel)	1.45	1.5	OGUC Art. 4.1.7 N°1 / DS 50/2015 Art. 22	VERIFICAR
Puerta Baño Universal [E09] N1 E09	0.9	0.9	DS 50/2015 Art. 18	SI
Puertas baños personal [E02],[E04],[E08] N1	0.8	0.8	OGUC Art. 4.2.2	SI
Puerta acceso cocina [E03] N1	0.8	0.8	OGUC Art. 4.2.2	SI
Puerta acceso Baños Clientes N2	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 18 (si accesible)	VERIFICAR

Hallazgos → I1 I3 O1 O19 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etap C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina principal [E03] N1	—	18	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E08] N1 E02	—	5.5	ducto ventilación	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E04] N1 E04	—	3.5	ducto ventilación	VERIFICAR
Baño Universal [E09] N1 E09	—	4.5	ducto ventilación	VERIFICAR
Cocina-Barra [E15] N1	—	8	1/6	VERIFICAR
Oficina [E17] N1 E17	—	16	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E07] N2 E07	—	4	ducto ventilación	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E09] N2 E09	—	5	ducto ventilación	VERIFICAR
Oficina izquierda [E14] N2 E17	—	20	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E15] N2 E17	—	18	1/6	VERIFICAR

Hallazgos → [O6](#) [O7](#) [O8](#) [O9](#) [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla D — Normativa Urbanística

Capa 2 · D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC Providencia	PRCP 2007 Ord. Local	No declarada en expediente	OBSERVADO
Coefficiente de Constructibilidad (CC)	PRCP Art. 4.3.xx / OGUC Art. 2.1.1	No calculado en expediente (cuadro resumen ilegible a esta escala)	OBSERVADO
COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)	PRCP Art. 4.3.xx	No declarado explícitamente	OBSERVADO
Altura máxima de edificación	PRCP / OGUC Art. 2.6.1	2 pisos según plano — altura no acotada en corte	OBSERVADO
Rasante (ángulo de sombra)	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP	Puntos de aplicación rasante indicados en planta como 'A-A'. Ángulo no declarado	OBSERVADO
Agrupamiento (continuo/aislado)	PRCP Art. 4.3.xx	No declarado en expediente	OBSERVADO
Línea de edificación	PRCP / OGUC	Indicada en planta. Edificación existente respeta línea según plano	OK
Línea oficial	PRCP / OGUC	Indicada en planta. Terraza frontal queda entre línea oficial y línea de edificación	OK
Distanciamiento a deslindes laterales	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP	Construcción llega a límite de propiedad. Requiere verificación según tipo de agrupamiento	OBSERVADO
Uso de suelo / Cambio de destino	LGUC Art. 57-59 / OGUC Art. 2.1.31 / PRCP	Cambio de destino a restaurant. No se acredita compatibilidad de uso en zona PRC	OBSERVADO
Superficie total edificada Nivel 1 + Nivel 2	Cuadro resumen lámina 1/1	~316.90 m² según cuadro (ilegible a esta escala — requiere verificación)	OBSERVADO
Dotación de estacionamientos (restaurant)	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP	No se representan estacionamientos en plano ni en cuadro	OBSERVADO
Escala de equipamiento (restaurant)	OGUC Art. 2.1.35 / 2.1.36	No declarada. Carga de ocupación declarada en cuadro — requiere verificación de vía que enfrenta	OBSERVADO

Hallazgos → [O10](#) [O11](#) [O12](#) [O13](#) [O14](#) [O15](#) [O16](#) [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla E — Consolidación

Capa 2 · E/E

Revisión final de todas las observaciones

INCUMPLIMIENTOS — 5

I1 Accesibilidad Universal

Rampa Acceso Universal [E18] N1: pendiente declarada en plano 10.58% supera el máximo de 8% permitido por OGUC Art. 4.1.7 N°2 y DS 50/2015. Incumplimiento confirmado por dato acotado. Además, ancho libre de 1.30 m es inferior al mínimo de 1.50 m exigido por DS 50/2015 Art. 22 para ruta accesible principal.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 22

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8% y ancho libre mínimo 1.50 m. Calcular y declarar longitud necesaria del plano inclinado. Acotar pendiente, ancho, longitud y descansos en planta y corte.

I2 Accesibilidad Universal

Baño Universal [E09] N1: ancho declarado en plano de 1.55 m es inferior al mínimo de 1.60 m exigido por DS 50/2015 y OGUC Art. 4.1.7. No se grafica círculo de giro de 1.50 m de diámetro libre en planta. Incumplimiento confirmado por cota.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015

→ Ampliar Baño Universal [E09] a mínimo 1.60 m de ancho libre. Graficar círculo de giro de 1.50 m de diámetro en planta y acreditar dimensiones completas del recinto.

I3 Accesibilidad Universal

Nivel 2 sin acceso accesible universal: no se proyecta ascensor ni plataforma elevadora entre Nivel 1 y Nivel 2. El Nivel 2 contiene baños de clientes y oficinas. Si hay atención de público, se requiere acceso accesible universal obligatorio.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 / DDU 351

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora que conecte Nivel 1 y Nivel 2, o presentar justificación técnica ante DOM que el Nivel 2 no tiene atención de público y tramitar restricción de uso formal.

I4 Accesibilidad Universal

Baños de clientes [E07] y [E09] del Nivel 2: no se verifica círculo de giro de 1.50 m para accesibilidad universal. El acceso al Nivel 2 es exclusivamente por escalera, por lo que la accesibilidad universal a estos recintos queda sin solución mientras no se resuelva el acceso entre niveles.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015

→ Resolver acceso accesible al Nivel 2 y rediseñar baños de clientes para cumplir dimensiones mínimas de recinto accesible. Graficar círculo de giro en planta.

I5 Evacuación y Seguridad

Nivel 2 sin salida de emergencia directa al exterior: el único acceso/egreso del Nivel 2 es la escalera interna [E11]. Para uso restaurant con carga de ocupación declarada, esto puede ser insuficiente según OGUC Art. 4.2.9 y normativa de seguridad. Conforme a la regla aprendida, las salidas de emergencia corresponden a puertas que dan directo al exterior; el Nivel 2 no las tiene.

§ OGUC Art. 4.2.9 / DS 594/99 Minsal Art. 37

→ Evaluar necesidad de segunda vía de evacuación desde el Nivel 2 según carga de ocupación calculada. Si la carga lo exige, proyectar una salida de emergencia directa al exterior desde el Nivel 2 (escalera exterior o similar) y acreditar en plano.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 20

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
01	Accesibilidad Universal	Acceso principal 'A Nivel': ancho acotado de 1.45 m podría ser insuficiente si corresponde a medida entre jambas. Requiere confirmación de que 1.45 m es ancho libre para verificar cumplimiento del mínimo de 1.50 m de la ruta accesible.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 N°1 / DS 50/2015 Art. 22
02	Accesibilidad Universal	Dotación de artefactos en baños de personal [E02], [E04], [E08] N1: no se declara el número de trabajadores del establecimiento. Sin este dato no es posible verificar la dotación mínima de artefactos sanitarios por sexo según Art. 6.3.1 OGUC.	OBSERVADO	OGUC Art. 6.3.1
03	Evacuación y Seguridad	No se representan señaléticas de evacuación, vías de escape ni rutas de evacuación en ninguna de las plantas propuestas. Para uso restaurant con carga de ocupación declarada, el DS 594/99 Art. 37 y la NCh 1411 exigen señalización de emergencia y rutas de evacuación.	OBSERVADO	DS 594/99 Minsal Art. 37 / NCh 1411
04	Evacuación y Seguridad	No se indica la ubicación de extintores portátiles ni sistema de detección de incendios en ninguna planta del proyecto. Para restaurant, el DS 594/99 Art. 45 y la NCh 1433 establecen obligatoriedad de extintores y detección.	OBSERVADO	DS 594/99 Minsal Art. 45 / NCh 1433
05	Evacuación y Seguridad	No se declara la clase de resistencia al fuego (a/b/c/d) de los elementos estructurales del proyecto. Para restaurant en 2 pisos con superficie estimada ~316 m², corresponde clase 'b' según OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1. No hay especificaciones técnicas de estructura incluidas en el expediente analizado.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4
06	Ventilación e Iluminación	No se declaran las superficies de vanos de iluminación y ventilación natural en planta para ningún recinto habitable. Solo se detectaron 2 ventanas en la planta por el análisis DINO. Las elevaciones muestran mayor cantidad de vanos pero sin cotas de ancho ni altura que permitan verificar el ratio mínimo 1/6 de la superficie del piso por recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7
07	Ventilación e Iluminación	Cocinas [E03] y [E15] N1: no se representan elementos de ventilación mecánica ni extracción de humos en planta. El DS 977/96 Minsal y el OGUC Art. 4.5.3 exigen ventilación	OBSERVADO	OGUC Art. 4.5.3 / DS 977/96 Minsal

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		mecánica de extracción para recintos de preparación de alimentos con fuentes de calor.		
08	Ventilación e Iluminación	Baños [E02], [E04], [E08] N1 y [E07], [E09] N2 sin ventana exterior: no se representan ductos de ventilación. OGUC Art. 4.1.3 exige ventilación por ducto individual o colectivo cuando no hay ventana al exterior.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
09	Ventilación e Iluminación	No se declaran cotas de altura libre interior en los cortes del proyecto. No es posible verificar el cumplimiento de la altura mínima de 2.30 m en recintos habitables y 2.20 m en cocinas y baños según OGUC Art. 4.2.7.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7
010	Normativa Urbanística	La zona PRC de Providencia donde se emplaza el predio no está declarada en el expediente. Sin este dato fundamental no es posible verificar COS, CC, altura máxima, agrupamiento, distanciamientos ni uso de suelo permitido. El cuadro de superficies normativas en lámina 1/1 presenta algunos valores pero es ilegible a la escala de presentación.	OBSERVADO	PRCP 2007 / OGUC Art. 2.1.1
011	Normativa Urbanística	El cambio de destino de vivienda a restaurant no está formalmente tramitado en el expediente analizado. El proyecto debe acreditar compatibilidad del uso restaurant (equipamiento clase alimentación) con la zona PRC y tramitar el permiso de cambio de destino ante DOM.	OBSERVADO	LGUC Art. 57-59 / OGUC Art. 2.1.31
012	Normativa Urbanística	No se presentan estacionamientos en el proyecto ni se justifica su compensación. Para uso restaurant, el OGUC Art. 2.4.1 y el PRC de Providencia establecen una dotación mínima según carga de ocupación y superficie.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / 2.4.2 / PRCP
013	Normativa Urbanística	Las ampliaciones propuestas en Nivel 2 (marcadas 'Se construye' en planta) se ubican en zona posterior y lateral. No se verifica gráficamente el cumplimiento de rasante para estas nuevas construcciones, aunque los puntos de aplicación A-A están indicados en planta.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP
014	Normativa Urbanística	La edificación existente y propuesta llega a los deslindes laterales. Si la zona PRC exige agrupamiento aislado, podría existir incumplimiento de distanciamientos. Requiere confirmación de zona y tipo de agrupamiento.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.2 / 2.6.3 / PRCP
015	Normativa Urbanística	Las oficinas del Nivel 2 están declaradas en el plano y en el cuadro de carga de ocupación como 'oficina', pero el proyecto se denomina 'Restaurant'. No se aclara si corresponden al uso administrativo del mismo establecimiento o si existe un uso mixto que requiera tramitación separada ante DOM.	OK	OGUC Art. 2.1.31
016	Documentación Faltante	No se adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente en el expediente analizado. Este documento es indispensable para verificar zona PRC, parámetros urbanísticos, usos de suelo permitidos, afectaciones y línea oficial.	OBSERVADO	OGUC Art. 1.4.10 / DDU 176
017	Documentación Faltante	Las superficies por recinto no están acotadas individualmente en las plantas propuestas. Solo se incluyen en el cuadro resumen de lámina 1/1, que es de difícil lectura por escala. Esto dificulta la verificación directa de cumplimiento normativo por recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6
018	Documentación Faltante	No se incluye memoria de carga de ocupación detallada por recinto y nivel. El cuadro de la lámina 1/1 presenta totales pero a escala ilegible. La carga de ocupación es determinante para definir el número y ancho de salidas de emergencia.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4
019	Geometría y Presentación	Escalera [E11] N1-N2: no se declaran cotas de huella ni contrahuella en planta o corte. No es posible verificar la relación ergonómica $h + 2e$ (entre 60 y 64 cm) según OGUC Art. 4.2.3. Tampoco se grafican pasamanos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.7
020	Geometría y Presentación	Las líneas segmentadas interiores correspondientes a la línea de rasante A-A podrían confundirse con elementos de muro o límites de recinto en una lectura rápida. Se verificó como línea de referencia normativa, no como muro.	OK	Buenas prácticas de representación gráfica DOM

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1. Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente de la DOM de Providencia y declarar la zona PRC en carátula del proyecto.
2. Rediseñar Rampa Acceso Universal [E18] con pendiente máxima 8% y ancho libre mínimo 1.50 m. Acotar en planta y corte.
3. Ampliar Baño Universal [E09] N1 a mínimo 1.60 m de ancho libre y graficar círculo de giro de 1.50 m de diámetro en planta.
4. Incorporar solución de acceso accesible universal al Nivel 2 (ascensor o plataforma elevadora) o tramitar ante DOM la restricción de uso público en ese nivel.
5. Evaluar la necesidad de segunda vía de evacuación desde el Nivel 2 según carga de ocupación calculada. Si se requiere, proyectar salida de emergencia directa al exterior.

6. Completar el cuadro de superficies por recinto con cotas individuales en planta y adjuntar cuadro de iluminación/ventilación natural por recinto.
7. Acotar huella y contrahuella de la escalera [E11] en corte o planta, y graficar pasamanos.
8. Indicar altura libre interior en corte A-A para todos los niveles (mínimo 2.30 m habitables, 2.20 m baños/cocinas).
9. Representar ductos de ventilación en baños sin ventana exterior y sistema de extracción de humos en cocinas.
10. Calcular dotación de estacionamientos según OGUC Art. 2.4.1 y PRC, y presentar solución o tramitar compensación.
11. Incluir en planta señalética de evacuación, extintores y detectores de humo según NCh 1411 y DS 594.
12. Tramitar formalmente el cambio de destino de vivienda a restaurant ante DOM con toda la documentación requerida por LGUC Art. 116.

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

27 de julio de 2026

El proyecto de habilitación de Restaurant Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles, ~316 m²) presenta 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 14 observaciones de criticidad MEDIA. Los incumplimientos ALTA son: (1) Rampa Acceso Universal [E18] N1 con pendiente declarada de 10.58%, que supera el máximo de 8% confirmado por dato acotado en plano (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015); (2) Ancho declarado del Baño Universal [E09] N1 de 1.55 m, inferior al mínimo de 1.60 m confirmado por cota en plano (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015); (3) Ausencia de acceso accesible universal (ascensor o plataforma elevadora) al Nivel 2, que contiene recintos de uso con eventual atención de público (oficinas y baños de clientes); (4) Baños de clientes del Nivel 2 [E07] y [E09] N2 sin accesibilidad universal resuelta, dependientes de un nivel inaccesible; (5) Nivel 2 sin salida de emergencia directa al exterior, accesible únicamente por escalera interna, lo que puede resultar insuficiente para la carga de ocupación declarada; (6) Rampa de acceso con ancho libre de 1.30 m inferior al mínimo de 1.50 m de la ruta accesible principal (DS 50/2015 Art. 22). Las 14 observaciones MEDIA incluyen: falta de acotación completa de ventanas para verificar ratio de iluminación/ventilación 1/6 por recinto, ausencia de ductos de extracción en cocinas y baños sin ventana exterior, falta de cotas de altura libre en cortes, falta de cotas de huella/contrahuella en escalera, falta de pasamanos graficados, ausencia de Certificado de Informaciones Previas con zona PRC declarada, falta de tramitación formal del cambio de destino, ausencia de cálculo de dotación de estacionamientos, falta de verificación de rasante en ampliaciones del Nivel 2, falta de verificación de distanciamientos según agrupamiento, dotación de artefactos en baños de personal sin justificación por número de trabajadores, y ausencia de señalética de evacuación y sistemas de detección de incendios en planta. El proyecto no puede aprobarse en su estado actual sin resolver los 6 incumplimientos ALTA, que requieren rediseño de rampa, baño universal, y solución de accesibilidad y evacuación del Nivel 2.

Progreso de revisión

0 / 25 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ INCUMPLIMIENTO CRÍTICO CONFIRMADO: Rampa Acceso Universal [E18] N1 con pendiente declarada de 10.58% en plano, superando el máximo de 8% (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015). Requiere rediseño obligatorio antes de presentar expediente.

⚠ INCUMPLIMIENTO CRÍTICO CONFIRMADO: Baño Universal [E09] N1 con ancho declarado de 1.55 m en plano, inferior al mínimo de 1.60 m (DS 50/2015). Requiere rediseño obligatorio.

⚠ El Nivel 2 carece de acceso accesible universal (sin ascensor ni plataforma elevadora) y de salida de emergencia directa al exterior. Ambas condiciones deben resolverse de forma coordinada antes de la aprobación DOM.

⚠ El cambio de destino a restaurant desde uso vivienda original debe ser tramitado formalmente. La compatibilidad del uso con la zona PRC de Providencia debe acreditarse mediante CIP vigente antes de avanzar en el expediente.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 23 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.