# AIミニ四駆 ハッカソン 第一回

2015 08/16 株式会社アールティ 高橋良太

## 注意

- 23ページの内容が間違ってたので修正しました 8/20
- ・修正箇所 上位byteと下位byteが逆

# 組み込み機器と てはこれで完結

# AICHIPのシステム構成

UserInterfaceへのアクセス モーター等へのアクセス ロボットの各機能へのアクセス

デジタル入出力 タイマー AD変換 PWM出力 etc....

周辺ペリフェラル

マイコン lpc1343 のファームウェア

モータードライバ(Hブリッジ)

LED x 2

モーター 単三電池2本 タクトスイッチ x 2 電源電圧監視回路 9軸センサ(ジャイロ, 加速度, 地磁気)

ミ二四駆 ハード(回路, メカ)

# 組み込み機器 てはこれで完結

# AICHIPのシステム構成



UserInterfaceへのアクセス モーター等へのアクセス

ロボットの各機能 へのアクセス

デジタル入出力 タイマー

AD変換 PWM出力

周辺ペリフェラル

マイコン lpc1343 のファームウェア

モータードライバ(Hブリッジ)

LED x 2

etc....

モーター 単三電池2本 タクトスイッチ x 2

電源電圧監視回路

9軸センサ(ジャイロ,加速度,地磁気)

ミニ四駆 ハード(回路,メカ)

## AICHIPのシステム構成

#### ▲ 今回作る部分

# アプリケーション

Bluetooth越しにアクセス可能

UserInterfaceへのアクセス モーター等へのアクセス

ロボットの各機能へのアクセス

デジタル入出力タイマー

AD変換 PWM出力

etc....

周辺ペリフェラル

マイコン lpc1343 のファームウェア

モータードライバ(Hブリッジ)

モーター 単三電池2本 LED x 2 タクトスイッチ x 2 電源電圧監視回路 9軸センサ(ジャイロ カ

9軸センサ(ジャイロ,加速度,地磁気)

ミ二四駆 ハード(回路,メカ)

# Bluetooth越しに何がったるのか?

#### Bluetooth通信でできること!!

- ・モーターのコントロール
- LEDのコントロール

10msec周期

- •9軸センサの出力データの取得
- ・電池電圧の取得

50msec周期



ミニ4駆の物理層にアクセスする最低限の仕組みを用意

# PCとBluetooth接続した際のアプリの例

AICHIPへの送信コマンド

モーターにかけるdutyの変更 LED x 2 の点灯, 点滅 車体角度の書き換え

Processingで作ってみました

https://www.youtube.com/watch?t=31&v=rk1TQI3hVoc

PCとBluetooth接続してコマンドを送信している例




#### PCとBluetooth接続してデータをグラフに表示している例

AICHIPから送られてくるデータ 9軸センサの出力情報 車体角度 電源電圧の出力

リアルタイムに車体情報を表示する データロガーを作ってみた

Processingで作ってみました



https://www.youtube.com/watch?v=ixhc6ZnztPQ 動画リンク とりあえず、PCとのBluetooth通信で動くアプリは作ったが...

スマホとの通信で動くアプリはまだ....

# みなさん、協力してくれませんか

#### Bluetooth対Androidの通信

- SPP(Serial Port Profile)で通信
- byte型の配列を送受信 ••• RS232Cと同様な感じ
- BluetoothChatというサンプルソースが下敷き
- BluetoothChat内のUUIDをSPP用に変更






#### AICHIPへの送信コマンド



#### 10msec毎に受信した文字列を確認



byte列を送る関数



コマンドのフォーマットは決まっているのでフォーマット通りのbyte列を送信すればよい

## 定義されているコマンド一覧

- id0 モーターのdutyを設定
- id1 右(緑)LEDの制御コマンド
- id2 左(赤)LEDの制御コマンド
- id3 右(緑)LEDの点滅制御コマンド
- id4 左(赤)LEDの点滅制御コマンド
- id5 車体角度の指定コマンド

## 送信コマンドのプロトコル

• 長さ10byteで以下のフォーマット

<b>Obyte</b>	1byte	2byte	3byte	4byte	5byte	6byte	7byte	8byte	9byte
h	neadde	er	id			data	field		
99	109	100	XX						
	固定						マンド年	まに異な	:る


- 意味のある10byteコマンドをAICHIP側が受信すると対応した動作を実行
- 送信コマンドはid 0,1, ...,5の5種類
- BluetoothChatのbyte列送信関数をもちいて10byteのコマンドを送る

# モーターduty設定コマンド

<b>Obyte</b>	1byte	2byte	3byte	4byte	5byte	6byte	7byte	8byte	9byte
h	eadde	r	id			data	field		
99	109	100	0	XX	XX	0	0	0	0

16bit符号付整数 ←ここを与えたいdutyに応じて変更

アクセルの吹かし具合



速度ではなく加速度を操作していることに注意

# モーターduty設定コマンド(コード例)

```
/**
* id 0: dutyの変更コマンド
  @param duty dutyを-1.0から1.0で指定〈br〉
              負の値はモーターを逆の方向に回す
* @return 10byteのコマンド配列
byte[] command0(float duty) {
 byte[] command = new byte[10];
  int int_duty;
  int duty_L;
  int duty_H;
  int_duty = (int)(duty * 32767.0);
  if (int_duty<0)</pre>
   int_duty += 65535;
 duty_L = int_duty & 0x000000ff;
 duty_H = (int_duty \& 0x0000ff00) >> 8;
```

```
//ヘッダー
command[0] = 99;
command[1] = 109;
command[2] = 100;
//id
command[3] = 0;
//値
command[4] = byte(duty_L);
command[5] = byte(duty_H);
//ダミー
command[6] = 0;
command[7] = 0;
command[8] = 0;
command[9] = 0;
return command;
```

## LEDの点灯制御コマンド

右(緑)LEDの制御コマンド

<b>Obyte</b>	1byte	2byte	3byte	4byte	5byte	6byte	7byte	8byte	9byte
h	eadde	er	id			data	field		
99	109	100	1	XX	0	0	0	0	0

左(赤)LEDの制御コマンド

1:LED点灯 0:LED消灯

<b>Obyte</b>	1byte	2byte	3byte	4byte	5byte	6byte	7byte	8byte	9byte
h	eadde	r	id	id datafield					
99	109	100	2	XX	0	0	0	0	0

## LEDの点滅制御コマンド

右(緑)LEDの制御コマンド

headder id datafield		
	er id datafield	
99 109 100 3 XX XX XX XX 0	100 3 XX XX XX XX 0 0	)

・ 左(赤)LEDの制御コマンド

LED点灯時間 LED消灯時間

<b>Obyte</b>	1byte	2byte	3byte	4byte	5byte	6byte	7byte	8byte	9byte
h	eadde	er	id			data	field		
99	109	100	4	XX	XX	XX	XX	0	0

# LEDの点滅制御コマンド(コード例)


```
/**
                                                 //ヘッダー
* id 4 左(赤)LEDの点滅制御コマンド
                                                 command[0] = 99;
                                                 command[1] = 109;
  @param 点滅時のon時間の指定 on_time[msec]
                                                 command[2] = 100;
* @param 点滅時のoff時間の指定 off_time[msec]
                                                 //id
* @return 10byteのコマンド配列
                                                 command[3] = 4;
                                                 //値
byte[] command4(int on_time, int off_time) {
                                                 command[4] = byte(on_time_L);
 byte[] command = new byte[10];
                                                 command[5] = byte(on_time_H);
  int int_duty;
                                                 command[6] = byte(off_time_L);
  int on_time_L;
                                                 command[7] = byte(off_time_H);
  int on_time_H;
                                                 //ダミー
  int off_time_L;
                                                 command[8] = 0;
  int off_time_H;
                                                 command[9] = 0;
 on\_time\_L = on\_time \& 0x000000ff;
                                                 return command;
 on_time_H = (on_time & 0x0000ff00) >> 8;
```

## 角度セットコマンド

右(緑)LEDの制御コマンド

0byte	1byte	2byte	3byte	4byte	5byte	6byte	7byte	8byte	9byte
h	eadde	er	id			data	field		
99	109	100	5	XX	XX	0	0	0	0

16bit符号付整数 ←ここをセットしたい角度に応じて変更




ジャイロセンサにより積算される角度のリセットに使用

### AICHIPからのデータ受信



50msec毎に43byteのデータを送信





byte列を受信する関数



送られてくるbyte列を意味のあるデータに変換すればよい

## 受信データー覧

- 加速度 x,y,z ± 16g 分解能 16bit
- 角速度 x,y,z ± 2000deg/sec 分解能 16bit
- 地磁気 x,y,z ±1200μT 分解能:13ビット
- 温度
- 車体角度
- ・モーター用電池電圧
- ・マイコン用電池電圧
- モータのduty比
- ・起動からの経過時間
- 車体の状況 (isStop, isCurve, isSlope)

# 受信データのプロトコル1

Byte	内容	Byte	内容
0	0xff	11	ACC Y 上位8bit (符号付)
1	Oxff	12	ACC Z 下位8bit (符号付)
2	0x52	13	ACC Z 上位8bit (符号付)
3	0x54	14	TEMP 下位8bit (符号付)
4	0x34	15	TEMP 上位8bit (符号付)
5	0x57	16	GYRO X 下位8bit (符号付)
6	0x00	17	GYRO X 上位8bit (符号付)
7	タイムスタンプ	18	GYRO Y 下位8bit (符号付)
8	ACC X 下位8bit (符号付)	19	GYRO Y 上位8bit (符号付)
9	ACC X 上位8bit (符号付)	20	GYRO Z 下位8bit (符号付)
10	ACC Y 下位8bit (符号付)	21	GYRO Z 上位8bit (符号付)


# 受信データのプロトコル2

Byte	内容		Byte	内容		
22	MAG X 下位8bit	(符号付)	33	isCurve	(符号なし)	
23	MAG X 上位8bit	(符号付)	34	isSlope	(符号なし)	
24	MAG Y 下位8bit	(符号付)	35	経過時間 Obyte	(符号なし)	
25	MAG Y 上位8bit	(符号付)	36	経過時間 1byte	(符号なし)	
26	MAG Z 下位8bit	(符 <del>号</del> 付)	37	経過時間 2byte	(符号なし)	
27	MAG Z 上位8bit	(符 <del>号</del> 付)	38	経過時間 3byte	(符号なし)	
28	角度 下位8bit	(符号付)	39	Lipo電圧下位8bit	(符号なし)	
29	角度 上位8bit	(符号付)	40	Lipo電圧上位8bit	(符号なし)	
30	duty 下位8bit	(符号付)	41	モーター電圧 下位8bit	(符号なし)	
31	duty 上位8bit	(符号付)	42	モーター電圧 上位8bit	(符号なし)	
32	isStop	(符号なし)				24

## 受信データのプロトコル3

Byte	内容
0	Oxff
1	Oxff
2	0x52
3	0x54
4	0x34
5	0x57
6	0x00

受信データの 上位7byteは常に固定



データを結合する必要があり

受信したbyte列を常に監視し続け上記の固定パターンが出てきたらそこから36byte分が有効データ

## Byte列の結合

• 符号付と符号なしの2パターンで結合する時の例を示す.

```
int concatenate2Byte_int(int H_byte, int L_byte) {
  int con;
  con = L_byte + (H_byte<<8);
  if (con > 32767) {
    con -= 65536;
  }
  return con;
}
```

符号あり

```
int concatenate2Byte_uint(int H_byte, int L_byte) {
  int con;
  con = L_byte + (H_byte<<8);
  return con;
}</pre>
```

符号なし

# 各データの物理量への変換式1

#### 加速度

加速度センサ値: acc [16bit 符号付整数]

計算式: acc / 2048 [g]

#### ジャイロセンサ

ジャイロセンサ値: omega [16bit符号付整数]

ジャイロリファレンス値:omega\_ref [16bit符号付整数]

計算式:(omega omega\_ref) / 16.4 [deg/sec]

※ジャイロリファレンス値とはセンサが静止状態のときに出力される値

# 各データの物理量への変換式2

#### 地磁気センサ

地磁気センサ値: mag [16bit符号付整数]

計算式 : mag \*0.3 [μT]

#### <u>温度センサ</u>

温度センサ値 : temp [16bit符号付整数]

計算式:temp/340+35[°C]

#### バッテリー電圧値

電圧値: bat v [16bit符号なし整数]

計算式: bat\_v / / 13107 [V]

# 各データの物理量への変換式3

#### 角度

角度: deg [16bit符号付整数]

計算式: deg \* 2\* PI / 32767.0 [rad]


#### <u>duty</u>

duty值:duty [16bit符号付整数]

計算式: duty/32767 \* 100 [%(百分率)]

## 起動モードについて

Bluetooth経由でのデータ送受信のみを用いて 操作するモードにするには



#### 左スイッチを押しながら起動

