

Département EEA - Faculté Sciences et Ingénierie

Master EEA Parcours AURO

Optimisation et Estimation

Année 2022-2023

Compte rendu de travaux pratiques : Calcul numérique d'un MGI d'un RRR par PNL

Rédigé par RONK Antoine et GABRIEL CALIXTE Damien

1 Méthode de Newton

1.1 Implémentation

Initialisation:

Pour l'implémentation de la méthode de Newton, nous avons commencé par initialiser qinit et fixer le pas et l'erreur tolérée ϵ . Par défaut, on a fixé le pas à 0.1 et epsilon à 0.001. La partie d'initialisation se termine avec la saisie par l'utilisateur du nombre maximum d'itération (utile pour stopper l'algorithme une fois ce nombre atteint).

Itération:

La boucle d'itération est structuré comme suit :


```
while(Hnorm>eps and i<NbIter) :</pre>
      # Jacobienne
2
      J = jacobienne(q)
3
      # Calcul de l'inverse
      Jinv=np.linalg.inv(J)
5
      # Calcul de l ecart entre le Xbut et le Xc actuel
6
      H=(Xbut-mgd(q))
      # Iteration
      q=q+pas*np.dot(Jinv,H)
      # Calcul de l erreur avec norme euclidienne
      Hnorm=np.linalg.norm(H)
      # Remplissage du vecteur avec la norme
12
13
      Hq.append(Hnorm)
      i = i + 1
14
```

Listing 1 – Code de l'implémentation de la méthode des gradients

La boucle se lance si la métrique choisie (ici on a considéré la norme euclidienne) est supérieure à l'erreur tolérée ϵ et si l'indice de la boucle est plus petit que le nombre maximum d'itération. On y a calcul la jacobienne puis son inverse ainsi que la fonction H(q). Ceci pour calculer l'équation de récurrence suivante :

$$q_{k+1} = q_k + pas \cdot J^{-1}(q) (X_d - f(q))$$

Il reste alors à calculer l'erreur en utilisant la norme euclidienne ainsi que sauvegarder le résultat de l'erreur dans un tableau pour afficher son évolution au cours du temps. Par exemple, on obtient le profil de convergence suivant pour un pas de 0,1 et une erreur $\epsilon=1\times 10^{-3}$:



Évolution de l'erreur pour $\epsilon = 0.001$ et pas = 0.1

Notons que la boucle n'a pas été arrêtée par le nombre maximum d'itération mais par le critère ϵ . En effet, on a réalisé 82 itérations.


```
## METHODE DE NEWTON
La configuration de depart est [2.0943951 0.43633231 0.78539816]
Saisir le nombres d iterations : 100
La boucle a ete executee 82 fois
Evolution de l erreur
Position optimale trouvee avec Newton
```

Capture du shell après exécution de 82 itérations

Nous pouvons aussi noter l'influence des paramètres de la recherche du minimum.

Cas 1:


Tout d'abord, nous constatons que plus le pas est fin, plus la direction sera précise. Par conséquent, la trajectoire sera plus courte et donc le mouvement prendra moins de temps.



Évolution de l'erreur pour un pas = 0.1, $\epsilon = 0.001$ et 100 itérations

Cas 2:

Ensuite, un nombre d'itérations trop faible ne garantit pas de trouver la solution. On peut constater que si nous imposons NbIter=10 alors la solution n'a pas le temps de converger comme l'explicite la figure ci-dessous.



Évolution de l'erreur pour un pas=0.1, ϵ =0.001 et 10 itérations


Cas 3:

Enfin, le choix du point de départ influe sur la rapidité de la convergence. On prend, par exemple, le bras tendu comme point d'initialisation (i.e. une configuration proche d'une singularité qui fait chuter le nombre de degrés de liberté local). Cela peut se traduire par le code suivant qui place toutes les rotoïdes à un angle de 180°:

```
# Intialisation
2 q=np.radians([+180,+180])
```

Listing 2 – Code permettant de placer la situation initiale dans une singularité

Dans ce cas, on aboutit à un erreur qui oscille autour du point minimisant H(q).



Évolution de l'erreur pour une initialisation bras tendu avec un pas=0.1, ϵ =0.001 et 100 itérations

2 Méthode des gradients

L'implémentation de la méthode des gradients est réalisée grâce au code suivant :

```
## Methode des gradients
3 print("## METHODE DES GRADIENTS")
5 # Intialisation
6 q=qinit
7 print('La configuration de depart est', qinit)
8 i = 0
9 j=0
10 Hq=[]
11 pas=0.5 # pas fixe
12 eps=0.001 # espilon
13 \text{ Hnorm} = 1000
15 # Saisie NnIter
NbIter=int(input('Saisir le nombres d iterations : '))
18 # Boucle principale
19 while(Hnorm>eps and i<NbIter) :</pre>
      # Jacobienne
      J = jacobienne(q)
21
      # Calcul de la transposee
22
      Jt=J.transpose()
23
      # Calcul de l ecart entre le Xbut et le Xc actuel
24
25
      H=(Xbut-mgd(q))
      # Iteration
26
      q=q+pas*np.dot(Jt,H)
27
      # Calcul de l erreur avec norme euclidienne
      Hnorm=np.linalg.norm(H)
29
      # Remplissage du vecteur avec la norme
30
      Hq.append(Hnorm)
```

```
i=i+1

i=i+
```


Listing 3 – Code de l'implémentation de la méthode des gradients

Dans ce code, il est demandé à l'utilisateur de saisir le nombre d'itérations souhaitées NbIter. Ensuite, on exécute une boucle while() dont la condition d'arrêt est atteinte si l'on excède le nombre d'itérations maximal ou si l'écart entre le vecteur souhaité Xbu et le Modèle Géométrique Direct (MGD) au point courant q est en dessous d'un certain seuil eps.

Au sein de cette boucle, on calcul la transposée de la matrice jacobienne pour la configuration courante. La configuration suivante est mise à jour par q=q+pas*np.dot(Jt,H). On remplit un vecteur contenant l'écart entre les MGD courants et le but. Enfin, on compte le nombre d'itérations i qui peut être plus petit que NbIter.

Enfin, le module numpy permet de réaliser le tracés suivants :


Avec un pas=0.5, la solution ne converge pas et on obtient pour NbIter=100 l'évolution de l'erreur suivante.



Évolution de l'erreur pour un pas de 0.5, 100 itérations $\epsilon = 0.001$

Il nous faut alors choisir un pas plus fin afin d'obtenir une meilleur précision. On s'aperçoit qu'un pas de pas=0.2 permet une convergence de l'erreur mais cela créait toujours des oscillations.

C'est à partir de pas=0.1 que l'on trouve une convergence de l'erreur en 100 itérations.



Évolution de l'erreur pour un pas de 0.1, 100 itérations $\epsilon = 0.001$

À noter qu'avec la méthode des gradients, l'algorithme a toujours atteint le nombre maximal d'itération; ce qui n'était pas toujours le cas avec la méthode de Newton.

3 Utilisation de scipy.optimize

L'implémentation avec scipy.minimize est rendu possible par le code source suivant :

```
2 ## Methode des scipy.optimize
  # Reinitialisation de la configuration initiale
 q=qinit
  # Definition de la fonction a minimiser (retourne une variable de dimension
Q
FuncH=lambda q: np.linalg.norm((Xbut-mgd(q)))
11
12 # Construction du point de depart de l algorithme
13
initial_guess=(Xbut-mgd(qinit))
15
17 #Optimisation avec minimize
19 X=optimize.minimize(FuncH, qinit)
  print("L optimum donnee par scipy est :", mgd(X.x), "\n Le but etait de",
      Xbut)
22
23 # Visualisation de la position du bras
24 print("Position optimale trouvee avec scipy.minimize")
25 dessinRRR(np.radians(X.x))
```

Listing 4 – Code de l'implémentation de scipy.mimize

Cette méthode nécessite de déclarer la fonction à optimiser. Ensuite, on passe en paramètre de 'optimize.minimise()' la référence à cette fonction ainsi que le point d'initialisation.

On obtient le résultat après exécution :

```
L optimum donnee par scipy est : [1.5731321883643097, 2.2071067807235756, 0.5235987697611594]
Le but etait de [1.57313218 2.20710678 0.52359878]
Position optimale trouvee avec scipy.minimize
```

Capture du shell après exécution de scipy.optimize

4 Code Source

Vous trouverez ci-dessous le code final. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de terminer l'optimisation avec contraintes. L'optimisation par une approximation du gradient, quant à elle, se trouve en commentaire parce qu'elle contient encore des erreurs que nous n'avons pas pu déboguer.

```
1 ################
2 # OE TP1 MGI
3 # Antoine RONK
4 # Damien GABRIEL CALIXTE
5 # Toutes les d finitions de fonctions sont effectu en local
6 # Un seul fichier TPMGI_GABRIEL_RONK.py a executer sur Python 3.10.6
7 #################
9 ## Libraries
10 import matplotlib.pyplot as plt
11 import numpy as np
12 import time
13 from scipy import optimize
15 ## MGD
16 # Calcul du MGD du robot RRR
_{17} # INPUT: q = vecteur de configuration (radian, radian, radian)
# OUTPUT: Xc = vecteur de situation = (x,y, theta)
                 x,y en m tre et theta en radian
19 #
20 def mgd(qrad):
21
      # Param tres du robot
      1=[1,1,1]
22
23
      c1= np.cos(qrad[0])
24
      s1=np.sin(qrad[0])
      c12= np.cos(qrad[0]+qrad[1])
25
      s12=np.sin(qrad[0]+qrad[1])
26
     theta= qrad[0]+qrad[1]+qrad[2]
27
     c123=np.cos(theta)
28
     s123=np.sin(theta)
29
     x=1[0]*c1 + 1[1]*c12 + 1[2]*c123
30
      y=1[0]*s1 + 1[1]*s12 + 1[2]*s123
31
     Xd=[x,y,theta]
32
      return Xd
35 ## Test de validation du MGD
36 # INPUT de q en degr
qdeg = [90, -90, 0]
38 qr = np.radians(qdeg)
39 Xd= mgd(qr)
40 print("X=", Xd[0], "Y = ", Xd[1], "Theta (deg) = ", np.degrees(Xd[2]))
41
42 ## JACOBIENNE
43 # Calcul de J(q) du robot RRR
46 def jacobienne(qrad):
# Param tres du robot
```

```
1=[1,1,1]
48
      c1= np.cos(qrad[0])
      s1= np.sin(qrad[0])
      c12= np.cos(qrad[0]+qrad[1])
51
      s12=np.sin(qrad[0]+qrad[1])
      theta= qrad[0]+qrad[1]+qrad[2]
53
      theta= np.fmod(theta,2*np.pi)
54
      c123=np.cos(theta)
55
      s123=np.sin(theta)
56
      # Remplissage Jacobienne
57
      Ja=np.array([[-(1[0]*s1 + 1[1]*s12 + 1[2]*s123), -(1[1]*s12 + 1[2]*s123),
58
      -(1[2]*s123)],
                 [(1[0]*c1 + 1[1]*c12 + 1[2]*c123), (1[1]*c12 + 1[2]*c123), (
     1[2]*c123)],
                  [1, 1, 1]])
60
61
      return Ja
62
^{64} # Afin de donner une situation atteignable pour le robot,
65 # vous pouvez utiliser le mgd pour d finir Xbut
                                                  partir d'une
      configuration en q
68 ## qbut est donn en degr
69 qbutdeg= np.asarray([-20, -90, 120])
71 ## Calcul Xbut
                  partir de qbut
72 Xbut= np.asarray(mgd(np.radians(qbutdeg)))
73 # Print des resultats
74 print("Xbut=", Xbut[0], "Ybut = ", Xbut[1], "Theta but (deg)= ", np.degrees
      (Xbut [2]))
76 ## Fct d'affichage 2D du robot dans le plan
77 def dessinRRR(q) :
      xA, yA = (0, 0)
      xB, yB = (np.cos(q[0]), np.sin(q[0]))
79
      xC, yC = (np.cos(q[0]) + np.cos(q[0]+q[1])), (np.sin(q[0]) + np.sin(q[0])
80
      [0]+q[1]))
      xD, yD = (np.cos(q[0]) + np.cos(q[0]+q[1]) + np.cos(q[0]+q[1]+q[2])),(
81
     np.sin(q[0]) + np.sin(q[0]+q[1]) + np.sin(q[0]+q[1]+q[2]))
      X = [xA, xB, xC, xD]
82
      Y = [yA, yB, yC, yD]
83
      plt.plot([xA, xB], [yA, yB], color="orange", lw=10, alpha=0.5,
84
              marker="o", markersize=20, mfc="red")
      plt.plot([xB, xC], [yB, yC], color="orange", lw=10, alpha=0.5,
              marker="o", markersize=20, mfc="red")
87
      plt.plot(X,Y, color="orange", lw=10, alpha=0.5, marker="o", markersize
88
     =20, mfc="red")
      plt.axis('equal')
89
      plt.axis('off')
90
      plt.show()
91
92
93 ## Affichage de qbutdeg
94 ## Affichage de qbut
95 print ("Affichage de la position du bras a la configuration but")
96 dessinRRR(np.radians(qbutdeg))
97
98
99
101 # Boucle principale de calcul du MGI
103
```

```
106 ## D finition de Xbut
                              partir de qbutdeg en degr
107 qbutdeg= np.asarray([45.,45.,-60])
qbut = np.radians(qbutdeg)
109 Xbut= np.asarray(mgd(qbut))
110
111
112
113 ## D finition de qinit
114 qinitdeg=np.asarray([120., 25, 45.])
115 qinit= np.radians(qinitdeg)
116 Xinit=np.asarray(mgd(qinit))
print("Xinit = ", Xinit)
print("qinit = ",qinit)
119
120 ## Methode de Newton
121
122 print("## METHODE DE NEWTON")
123
124 # Intialisation
125 q=qinit
print('La configuration de depart est', qinit)
128 i = 0
129 j = 0
130 Hq=[]
131 pas=0.1 # pas fixe
132 eps=0.001 # espilon
133 \text{ Hnorm} = 1000
134
135 # Saisie NnIter
136 NbIter=int(input('Saisir le nombres d iterations : '))
138 # Boucle principale
139 while(Hnorm>eps and i<NbIter) :</pre>
     # Jacobienne
140
       J = jacobienne(q)
141
      # Calcul de l'inverse
142
      Jinv=np.linalg.inv(J)
143
       # Calcul de l ecart entre le Xbut et le Xc actuel
144
      H=(Xbut-mgd(q))
145
146
       # Iteration
      q=q+pas*np.dot(Jinv,H)
       # Calcul de l erreur avec norme euclidienne
      Hnorm=np.linalg.norm(H)
150
       # Remplissage du vecteur avec la norme
       Hq.append(Hnorm)
151
       i = i + 1
152
154 # Info Boucle
print("La boucle a ete executee ",i,"fois")
156 # print("Xbut=", Xbut[0], "Ybut = ", Xbut[1], "Theta but (deg)= ", np.
      degrees (Xbut [2]))
157 # print("qbut=", qbut[0], "qbut = ", qbut[1], "Theta qbut (deg)= ", np.
      degrees (qbut [2]))
158
159 # Evolution Erreur
160 print("Evolution de l erreur")
161 plt.plot(Hq)
162 plt.show()
163
164 # Visualisation de la position du bras
```

```
print("Position optimale trouvee avec Newton")
166 dessinRRR(np.radians(q))
168 ## Methode des gradients
169
170 print ("## METHODE DES GRADIENTS")
171
172 # Intialisation
173 q=qinit
174 print ('La configuration de depart est', qinit)
175 i=0
176 j = 0
177 Hq=[]
178 pas=0.001 # pas fixe
179 eps=0.001 # espilon
180 \text{ Hnorm} = 1000
181
182 # Saisie NnIter
NbIter=int(input('Saisir le nombres d iterations : '))
184
185 # Boucle principale
186 while(Hnorm>eps and i<NbIter) :</pre>
       # Jacobienne
       J = jacobienne(q)
       # Calcul de la transposee
189
       Jt=J.transpose()
190
       # Calcul de l ecart entre le Xbut et le Xc actuel
191
      H=(Xbut-mgd(q))
192
      # Iteration
193
       q=q+pas*np.dot(Jt,H)
194
       # Calcul de l erreur avec norme euclidienne
195
196
      Hnorm=np.linalg.norm(H)
       # Remplissage du vecteur avec la norme
197
       Hq.append(Hnorm)
199
       i=i+1
200
201 # Info Boucle
202 print("La boucle a ete executee ",i,"fois")
203 # print("Xbut=", Xbut[0], "Ybut = ", Xbut[1], "Theta but (deg)= ", np.
      degrees (Xbut [2]))
204 # print("qbut=", qbut[0], "qbut = ", qbut[1], "Theta qbut (deg)= ", np.
      degrees (qbut [2]))
206 # Evolution Erreur
207 print("Evolution de l erreur")
208 plt.plot(Hq)
209 plt.show()
210
212 # Visualisation de la position du bras
213 print("Position optimale trouvee avec la methode des gradients")
214 dessinRRR(np.radians(q))
215
216 ## Methode des scipy.optimize
218 # Reinitialisation de la configuration initiale
219 q=qinit
220
221
222 # Definition de la fonction a minimiser (retourne une variable de dimension
        1)
223
224 FuncH=lambda q: np.linalg.norm((Xbut-mgd(q)))
```

```
226 # Construction du point de depart de l algorithme
228 initial_guess=(Xbut-mgd(qinit))
229
230
231 #Optimisation avec minimize
233 X=optimize.minimize(FuncH, qinit)
234 print("L optimum donnee par scipy est :", mgd(X.x), "\n Le but etait de",
      Xbut)
236
^{237} # Visualisation de la position du bras
238 print("Position optimale trouvee avec scipy.minimize")
239 dessinRRR(np.radians(X.x))
240
241 ## Methode optimale comprenant une approxiamtion de la jacobienne
242
243 # Initialisation de la configuration
244 q=qinit
245
247 # Definition de la fonction objectif (qui donne un resulat vectoriel a
      present)
^{248} #FuncH=lambda q: (Xbut-mgd(q))
249
_{250} # Ititalisation et calcul du resulat de sortie : vecteur ligne de taille 3
#Jh=optimize.approx_fprime(np.ones(3),FuncH)
253 #print(Jh)
254
255 # Optimisation avec la jacobienne approximee
#X_japp=optimize.(FuncH,qinit,jac=Jh)
```

Listing 5 – Totalité du code Python