南昌航空大学实验报告

课程名称: 微机原理及应用 实验名称: 单片机定时器/计数器

班级学号: 15031419 实验人: 刘传佳

实验时间: 2018年4月20 实验成绩: _____

一、实验目的

1. 进一步熟悉 Proteus 软件和 Keil 软件的使用方法。

2. 掌握单片机定時器计数器中断的应用。

3. 掌握单片机外部中断和定时器中断嵌套的编程方法。

二、实验内容

实验内容 设计循环流水灯调速控制系统。

- 1、利用定时器设置循环彩灯的工作速度。(基本部分)
- 2、外部中断1实现系统的启动和停止控制。若存在外部中断口中断源时,LED 指示大 状态不变:没有外部中断1中断源时,指环流水」工作。(扩展部分)
- 3、外部中断0实现流水灯调速。存在外部中断0时,速度加倍。(扩展部分)
- 4、外部中断1的优先级最高,实现中断嵌套。(提高部分)
- 5、在 P2.7 引脚轮出周期为循环时间的方波,(提高部分)
- 6、以上实验内容可以移植到那些实际系统,如何修改?(扩展部分)

三、系统硬件电路图




图 2-1 硬件电路设计

四、流程图




图 2-2 流程图

五、程序设计

```
1 ; FileName :
                      lab3.ASM
2 ; Author : Twsa Liu
3 ; Date : 2018-04-20
4 ; Description : This is a D
                        This is a lab of AT89C52RC.
 6 ; Main function
     ORG 0000H
 8
      LJMP
             MAIN
 9
10
      ORG
            0003H
     LJMP INTO CALL
11
      ;ORG
              0013H
12
      ;LJMP INT1_CALL
13
14
      ORG
      LJMP
             PTO_CALL
15
16
      ;ORG
              ____001BH
      ;LJMP PT1_CALL
17
18
19
      ORG 0030H
                              ;初始化操作
;中断的设置的相关操作
20 MAIN: LCALL INIT
          LCALL
                  INT_OPER
22
                                ;等待中断
          SJMP
                 $
23
```

```
20
24
    PTO CALL:
                 JB
                         P3.2, NEXT
25
                 SJMP
                          NEXT1
26 NEXT:
                          R4, #TIME
                 MOV
27 NEXT1:
                 LCALL
                         BINK
28
                 RETI
29 INTO CALL:
                 LCALL
                          RATIODUBLE
30
                 RETI
21
31
               MOV
                      TL0, #T01
32 BINK:
33
               VOM
                      TH0, #T02
                                         ;10MS定时时间
34
                      R7,RT
               DJNZ
35
               MOV
                      30H,R4
                      R7,30H
                                         ;动态设置翻转日
36
               MOV
37
               MOV
                      P1,R3
                      P2.7
               CPL
39
               MOV
                      A,R3
40
                      Α
               RL
41
               MOV
                      R3,A
42
                      A, #OXFE, RT
               CJNE
43
               MOV
                      R3,#0XFE
44 RT:
               RET
45 RATIODUBLE: MOV
                      A, #TIME
46
                      B,#2D
               MOV
47
               DIV
                      AΒ
                                 ;时间限制减半,速度提升
48
                      R4,A
               MOV
49
               RET
                   EQU 100D
           TIME
```

```
50 ; Initialization
51 INIT:
52
53
            T01
                    EQU OFOH
54
                    EQU OD8H
            T02
55
           MOV
                    P1,#0FFH
56
                    A,#00H
57
           MOV
58
           MOV
                    B,#00H
59
                    R7,#00H
           MOV
60
                    R4,#00H
           MOV
                    R3,#0FEH
61
           MOV
                                    ;设置堆栈指针
62
                    SP,#0EFH
           MOV
63
           RET
```

```
64 ;Interrupt operation control
                               ;T0为方式1 定时器
65
  INT OPER:
             MOV
                    TMOD, #01H
                    TL0,#T01
66
             VOM
67
             VOM
                    TH0, #T02
                               ;10MS
                               ;设置外部中断0为下降沿
68
             SETB
                    IT0
69
             ; SETB
                    IT1
                               ;设置外部中断1为下降沿
70
                               ;外部中断0开中断
             SETB
                    EX0
71
                               ;外部中断1开中断
                    EX1
             ; SETB
                               ;允许T0中断
72
                    ET0
             SETB
73
                    TF0
                               ;清0标志位TF0
             CLR
                                  ;清0标志位TF1
74
             ;CLR
                       TF1
                               ;设置中断优先级
75
             ACALL
                    NVIC
                               ;CPU开中断
76
             SETB
                    EΑ
77
             SETB
                    TR0
78
             ;SETB
                    TR1
79
             RET
```

00				
81	;Set the	priority	of inter	rupt
82	NVIC:	CLR	PX0	
83		CLR	PT0	
84		CLR	PX1	
85		CLR	PT1	
86		CLR	PS	
87		RET		
88		END		
89				