
Paso alto Chebyshev I, N = 4
0
-20
-40
-60
0
200
400
600
800
1000
f (Hz)
Paso banda Butterworth, N = 7 (orden 14)
0
-20
-40
-60
-80
0
π/4
π/2
3π/4
π
Ω