
$H(j\omega) = T_s\,\Pi(\omega/2\omega_c)$
$\frac{1}{T_s}$
0
$-\omega_s$
$-\omega_c$
0
ω_m
ω_c
ω_s
ω