
PMT East 1
ADC Channels
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT East 2
ADC Channels
3200
3000
2800
2600
2400
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT East 3
ADC Channels
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT East 4
ADC Channels
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT West 1
ADC Channels
2900
2800
2700
2600
2500
2400
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT West 2
ADC Channels
2800
2600
2400
2200
2000
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT West 3
ADC Channels
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT West 4
ADC Channels
3000
2500
2000
1500
1000
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT East 1
Gain Factor
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT East 2
Gain Factor
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT East 3
Gain Factor
1.05
1
0.95
0.9
0.85
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT East 4
Gain Factor
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT West 1
Gain Factor
1.06
1.04
1.02
1
0.98
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT West 2
Gain Factor
1.06
1.04
1.02
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT West 3
Gain Factor
1.12
1.1
1.08
1.06
1.04
1.02
1
0.98
0.96
0.94
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number


PMT West 4
Gain Factor
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
Run Number