
### 3D 打印前期建模注意事项


经过前期 20 多个小组的 3D 打印实验,现对打印过程中存在的主要问题及注意事项大致归纳如下:


1. 学生对加工工艺、装配工艺等基础知识认识不足,设计的模型尺寸无公差,导致打印出来的模型不好装配,甚至不能装配,建议:紧配合:被包容物直径下偏差 0.5mm 左右; 松配合:被包容物直径下偏差 1.0mm 以上。





- 2. 模型设计尺寸太大,导致打印时间大大延长,用料大大增加,建议:在保证可演示使用的情况下,应同比例缩小打印模型尺寸(尽量在原型设计时即定好尺寸,避免此操作),最大尺寸最好控制在8cm以内,有特别要求的也应控制在10cm以内;对于实心板及模型壁厚,尽量控制在2-5mm以内,强度应足够满足演示需要;对于细长轴应避免打印,尽可能考虑替代物;单个三维模型零件最大切片仿真模拟打印时间应控制在2小时左右;
- 3. 模型设计中应尽量减少模型中的悬空及镂空件部分,以免打印过 多的支撑而费时费料甚至导致打印失效;

# 悬空件:













## 镂空件:










4. 对于结构设计较为复杂的模型,建议设计成多个零件模型逐一打印,然后自行装配,尽量避免一体打印(见上图示例)。






5. 请设计好的同学尽早与任课教师及助教取得联系,以进行前期的 初步审核,错峰打印;然后由助教与实验中心的指导教师预约打 印时间;最后经实验中心的指导教师再次审核确认后方可打印。 打印时同学务必将自己的电脑一并带来,以便现场查看及修改。


## 3D 打印切片仿真过程中的注意事项

- 1. 三维软件建模后须导出的文件格式: STL、OBJ、THING 任一均可;
- 2. 登陆 www.makerbot.com/desktop 下载适合计算机 0S 的切片仿真软件。切片仿真前请务必现在"devices"中选择打印设备的型号 (否则 Export 导出时无 x3g 文件类型选项):Replicator2(单头)、Replicator2X(双头,一般不选用此设备)。





然后在"settings"中设置相关参数,建议:尽量不勾选 Raft(底座),但若零件底面与打印机底板接触面积较小时,建议勾选 Raft,以防打印过程中零件与底板因粘结不牢而使打印失效:


supports(支撑)视打印模型是否有悬空部分来决定是否勾选此项, resolution(层厚)请选择: Low(Faster), 其它选择默认参数即可。




### Rafts:








# Supports:









3. 对需要打印的模型,在切片软件中,通过软件中的相关调试与修改工具(视图、移动、旋转、缩放等),选择最佳打印开始视图面(以减少支撑与底座为原则)。




移动 (MOVE):




### 旋转 (Rotate):




### 缩放 (Scale):




- 4. 打印时应逐个打印,不建议同时打印多个文件,一旦打印过程中有
  - 一个出现问题,无论继续打印与否,均会费时费料费精力;但同
  - 一属性的小文件可以多个同时打印,对于同一文件可通过复制 (Ctrl+C) 粘贴(Ctrl+V)同时多个打印。





5. 点击 "Export" 输出,请注意弹出菜单的打印信息:打印时间、 耗材重量、层厚、是否需要 Raft、supports等信息,若超时超重 时应对打印模型进行进一步的优化,然后点击"Print Preview" 进行打印预览查看,若无问题,最后点击"Export Now",在文件 类型中选择".x3g"格式进行文件保存;



- 6. STL、X3G 文件名均不可使用中文, 否则出错(打印预览无图像)。
- 7. 将 ". x3g"格式文件拷贝至 2G 以内的 SD 存储卡上进行储存,可至实验中心 3D 打印实验室现场拷贝至中心提供的 SD 卡上进行打印, 电脑上无 SD 卡槽的请带好读卡器。
- 8. 3D 打印机原则上允许的最大打印尺寸(cm): 24.6(长)\*15.2(宽)\*15.5(高),实际许可打印尺寸请参照打印注意事项中的说明及要求。