


Mikroskop.




Stativ Ia se sáňkovým stolkem firmy C. Zeiss v Jeně.

L šroub připevňující svrchní část stolku. K pastorek pro pohyb stranou. W pastorek pro pohyb stolku v před a v zad. (1/2 vel. skut.)




Objektiv s objímkou korekční.

a pevná část objímky; b obrouček, jímž se vnitřní svrchní dvě čočky zdvihají. Nahoře uvnitř spirální péro, jež čočky dolů stlačuje. (Skut. vel.)



Okulár demonstrační Huyghenský.


a držátko, na jehož konci dole b hrot ukazující v obraze. (Skut. vel.)



Osvětlovač Abbeův v sáňkách.


a kondensor zasazený, o dvou čočkách, čís. ap. 1.20; b kondensor o třech čočkách, čís. ap. 1.40; c válcová clonka s vložkou kruhovou; d ručička na zavírání clonky duhovkové; e pastorek, šinoucí duhovkovou clonkou v před pro šikmé osvětlení; f zrcátko. (Skut. vel.)

Mikroskop.




Řada kompensančních okulárů firmy C. Zeiss v Jeně.

AA hořejší kraj tubu; BB vzdálenost ohniska očních čoček; č. 2 hledač,
4, 6, 8, 12, 18 pracovní okuláry. (1/2 vel.)



Odklopený kondenzátor Abbéova osvětlovače pod stolem.

C odklopený kondenzátor pakou H. R rameno nesoucí čočky kondenzátoru dolů sklopené. Z šroub, kolem něhož se čočky sklopné z osy vyšinou na rameni L. K ručička, zavírací hořejší klenutou clonku v pouzdře S. D rámec s clonkou duhovkovou dolejší, z osy vyšinutý. W pastorek zdvihající sáně s osvětlovačem. (1/2 vel.)



Greenoughův praeparační drobnohled kukátkový.

C1C2 trubice pro okuláry. P1P2 bubínky s hranoly odražejícími paprsky a oddalující nebo sbližující okuláry. S sánky s oběma souhlasnými objektivy B1B2. T hlava pastorku pro svislý pohyb tubu. A pravá oporka pro ruku (pro přehled levá odšroubována). D stínítko pod praeparát.