




RUČNICE A JEJICH SOUČÁSTI.



1. Ručníční zámek stranní (vnitřní zařízení).



2. Ručníční zámek zpětný (vnitřní zařízení).



3. Ručníční zámek s odskakujícím kohoutkem. a kohoutek, b ořech, p západka. Při spuštění zámku stavi se kratší rameno zpruhy pod rameno ořechu, následkem čehož se kohoutek po úderu zvedne do výše prvního západu.




4. Spoušť (jednoduchá).



5. Napínáček s jedním jazýčkem.




6. Napínáček dvoujazyčkový.




7. Závěr a zámek Remingtonův, zavřený.




8. Týž, otevřený.




9. Špalíčkový závěr Warnantův, otevřený.



10. Závěr sklonným špalíčkem podle Peabodyho, zavřený. V závěrním špalíčku jest umístěn válcovitý (spirální) zámek.




11. Lovecká ručnice (dvojka s lůžkovým závěrem a klíčem ku předu položeným).




12. Lůžkový závěr s klíčem k zadu položeným.

RUČNICE A JEJICH SOUČÁSTI.




13. Lůžkový závěr se zaskakujícím klínkem a pakou na spodní straně.




14. Lůžkový závěr s klínkem dvojnásobně zapadajícím a pakou nahoře umístěnou. - Hlavně k závěru tomu náležející.




15. Zámek ručnice bezkohoutkové. Natahuje se samočinně při otočení závěrního klíče.




16. Ručnice bez kohoutků; zámky natahují se samočinně při sklonění hlavní.



17. Ručnice bez kohoutků (vzor Schlegelmilchův) se spirálními zátky; natahují se samočinně při sklonění hlavní.



18. Lůžkový závěr s klínkem a dlouhou pakou (vzor »Ideal«).



19. Měření pažby: a hlaveň, b botka, L lícnice, s - b délka pažby od spouště k bodce; n křivost nad nosem pažby, i křivost pažby nad botkou.