

ATENCIÓN COLAPSO EDIFICIO SPACE





ANTECEDENTES

Viernes 11 de octubre de 2013.

1. Ingresa solicitud al 123 a las 08:36 horas.















Se realiza recorrido por parte de los ingenieros del DAGRD en los pisos afectados de la etapa 6 del edificio Space









RECOMENDACION











#BomberosMedellín @DA... 11/10/13

Comisión Técnica DAGRD y #BomberosMedellin en monitoreo permanente de la situación. @KIKE1978 Evacuación Preventiva. http://www.youtube.com/watch?v=N4j0eDfd5aE



•

Hace una semana ordenaron desalojo de la torre 6 de Space[2].mpl



#BomberosMedellín @DA... 11/10/13
Director (e) @KIKE1978 realiza
evaluación técnica a edificación que
sufrió falla estructural en barrio el
Poblado, evacuación preventiva.





RESPUESTA INICIAL



Sábado, 12 de octubre de 2013.

- 1. Ingresa el primer reporte de desplome estructural a las 20:20 horas.
- 2. Despacho a las 20:22 horas de Bomberos.
- 3. A las 20:30 horas se despachan grupos de socorro.
- 4. Llega la primera tripulación de Bomberos a las 20:32 horas.
- 5. A las 20:33 horas se confirma colapso estructural
- Respuesta en 12 minutos





PLANEACION





PERIODO OPERACIONAL 13 D. SEGURIDAD C. I COMB HED OF ROBERTO URBUITO O ENIACE DAGAD JUNGSO DIES O INF. PUBLICA U.COH ALCALDIA LPLANEACION OPERACIONES 1.LOGISTICA ADM I F WAR U.REGISTE AUHENT PRESUP SITUADOM INSLANDS U.TIELRO SEPTIS HAGURDEN PESADA PSICUSCAL USAR MUNITOREU TEANSIE COMPE BOUND HED TOPOGRAFI BOUB BOG ACELE ROG BOHBREE CALLARAS BUHB PASTO PONAL EV. EST. ELC





ENTES OPERATIVOS (RESCATE)

Medellín todos por la vida

- Bomberos Medellín
- Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia
- Defensa Civil Colombiana, Seccional Antioquia
- Corporación Grupo Vigías
- Corporación Rescate Garsa
- Corporación Grupo de Apoyo General de Medellín
- Corporación Rescate Antioquia
- Corporación Búsqueda y Rescate Aeronáutico BRAC
- PONALSAR EJERCOL
- Equipo USAR Antioquia
- FOPAE (Bogotá)
- Bomberos Bogotá
- Bomberos Pereira
- Bomberos Pasto















SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTAS TEMPRANAS



- Por parte del SIATA se instalaron dos cámaras de video y un acelerómetro, con el fin de monitorear 24 horas las condiciones de la estructura.
- 4 comisiones de topografía que monitorearon posibles desplazamientos de la estructura.
- Todo esto conectado al sistema de alerta temprana de la ciudad.
- Oficial de seguridad de operación.




























MASCOTAS en apartamentos

Torre 1 Apto 917 – Un Felino

Torre 5 Apto 2007 – Dos Felinos

Torre 5 Apto 1406 – Dos Felinos

- Torre 2 Apto 815 - Dos Felinos

Torre 4 Apto 308 – Un Canino

Torre 2 Apto 1116 – Un Felino

Torre 5 Apto 306 – Un Felino

Torre 2 Apto 916 – Un Felino

Torre 5 Apto 907 – Tortuga

Torre 2 Apto 916 – Un Felino

Torre 5 Apto 305 – Un Felino

Torre 4 Apto 610 – Pájaros en Jaula

- Torres 2 Apto 617 - Un Felino

•13 felinos

•1 perro

•1 tortuga

1 pájaro

16 mascotas

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS AFECTADAS



Desde el 11 de octubre hasta la fecha la Alcaldía de Medellín ha realizado el acompañamiento a todas las familias afectadas.











ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS AFECTADAS



Las labores del equipo de la Administración Municipal para la atención a las familias han estado dirigidas en:

- 1. Censo de afectados y acompañamiento todo el tiempo hasta el rescate de la última víctima.
- 2. Se ha continuado con el apoyo a los grupos familiares de las 11 víctimas mortales y las dos sobrevivientes.
 - 3. Apoyo permanente de la Alcaldía a los propietarios e inquilinos afectados.





GENERALIDADES



- <u>22</u> familias salvan sus vidas por la evacuación ordenada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la torre 6 del Edificio Space.
- <u>525</u> personas fueron evacuadas de las unidades residenciales Space, Olivares y Asensi, garantizando, con esto, salvaguardar sus vidas.
- 2 víctimas recuperadas con vida en el sitio del desastre.
- Identificación del colapso inminente de la torre 5 debido a una falla estructural, lo que permitió su atenuación.
- <u>1</u> censo ejecutado que permitió la identificación de las 11 víctimas de la emergencia
- 11 cuerpos recuperados
- <u>348</u> Viajes realizados, <u>2160 m3</u> de material de escombros se removieron del sitio del evento. Esto equivale aproximadamente a <u>5184</u> toneladas.
- <u>3</u> pisos fueron reforzados con concreto para reducir el riesgo por inestabilidad de la estructura.
- <u>7</u> los grupos de socorro (entre bomberos, grupos de socorro, policía y ejército) coordinados para la ejecución de las labores de rescate.

Solidaridad de la ciudadanía

CONCLUSIONES



- Activación y operación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Responsabilidad estatal ante la emergencia tanto con los familiares de las victimas como con los afectados directos.
- Disponibilidad constante de grupos especializados y voluntarios en las labores de búsqueda y rescate.
- Disponibilidad de recursos para la emergencia.
- Integración entre personal local y el apoyo departamental y nacional.
- Instrumentación de sistema de monitoreo por parte del SIATA.
- Tiempos de respuesta local y nacional adecuados.
- Aplicación de protocolos en la zona; registro, seguimiento y control de inicio a fin.
- Respaldo, agradecimiento y alta estima de los familiares de las victimas y residentes, frente a las acciones de búsqueda y rescate.
- Evidencia la necesidad de formación, equipamiento y puesta a punto de grupos especializados en búsqueda y rescate urbano.



GRACIAS



