

РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС)

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ – филиал РГУПС)

УТВЕРЖДАЮ Директор ТТЖТ – филиала РГУПС

		И.В. Дурынин
< <u></u> >>	2025 г.	

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

І. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): жилой фонд

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4743,8 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 11110 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): <u>Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»</u>

Адрес места нахождения организации: <u>Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57</u>

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): <u>оперативное управление</u>

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)-государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: <u>Федеральное</u> государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», 344038, Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, зд. 2.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: жилой фонд

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 356 человек

Форма оказания услуг на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): <u>инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушением слуха</u>

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и
Π/Π		имеющихся
		недостатков в
		обеспечении условий
		доступности для
		инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется
2	Сменные кресла-коляски	Имеется
3	Адаптированные лифты	Имеется
4	Поручни	Имеется
5	Пандусы	Имеется
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Имеется
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,	Имеется
	площадок	

1	2	3
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации,	Имеется
	необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к	
	объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих	
	стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие	Имеется
	расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой	
	информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и	
	графической информации - знаками, выполненными рельефно-	
	точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой	Отсутствует
	информации зрительной информацией	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и
Π/Π		имеющихся недостатков
		в обеспечении условий
		доступности для
		инвалидов
1	2	предоставляемой услуги
1	<u> </u>	3
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием	Имеется
	организации, графиком работы организации, планом здания,	
	выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	
	контрастном фоне	
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения	Имеется
	в доступной для них форме информации о правилах	
	предоставления услуги, в том числе об оформлении	
	необходимых для получения услуги документов, о	
	совершении ими других необходимых для получения услуги	
	действий	
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников,	Имеется
	предоставляющих услуги населению, для работы с	
	инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением	
	доступности для них объектов и услуг	
4.	Наличие работников организаций, на которых	Имеется
	административно-распорядительным актом возложено	
	оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по	Имеется
	территории объекта работником организации	
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости	Имеется
	услуги с использованием русского жестового языка, включая	
	обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,	
	тифлопереводчика	
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются	Имеется
'.	услуги, собаки-проводника при наличии документа,	11111001071
	подтверждающего ее специальное обучение, выданного по	
	форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства	
	труда и социальной защиты Российской Федерации	
	труда и социальной защиты Российской Федерации	

1	2	3
8.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для	Отсутствует
	проведения массовых мероприятий, индукционных петель и	
	звукоусиливающей аппаратуры	
9.	Адаптация официального сайта органа и организации,	Имеется
	предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с	
	нарушением зрения (слабовидящих)	
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Имеется

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для	Сроки
Π/Π	приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской	
	Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	
1	Сменные кресла-коляски	2025
2	Поручни	2025
3	Подъемные платформы (аппарели)	2030
4	Раздвижные двери	2030
5	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации	2025
	зрительной информацией	
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с	2025
	использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска	
	на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения	2030
	массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей	
	аппаратуры	
8	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих	2025
	услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

РОСЖЕЛДОР Федеральное государственно образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственны путей сообщения» (ФГБОУ) Тихорецкий техникум железнодорожного транспор (ТТЖТ – филиал РГУПС)	е ый университет ВО РГУПС)	УТВРЕЖДАЮ Директор ТТЖТ – филиала РГУПС
AKT № 2		
обследования общежития доступности для инвалидо маломобильных групп		И.В. Дурынин «»20г.
<u>«17» марта 2025г</u> .		
г. Тихорецк		
обследования зданий по трупп» Составлен комиссией в со Председатель комиссии: Члены комиссии:	их доступности для и оставе: И.И. Чикида Г.В. Алферова И.В. Паневина В.Т. Федоров	создании комиссии по проведению нвалидов и других маломобильных - заместитель директора по АХЧ - заведующая общежитием - комендант - инженер по строительству ития №1 по его доступности для
	1. Общие сведения о	б объекте
г. Тихорецк ул. Красноарм 1.3. Сведения о размещени - отдельно стоящее здание - часть здания наличие прилегающего з 1.4. Год постройки здания 1.5. Дата предстоящих капитального -2030г. 1.6. Название организаци	объекта <u>Общежитие № 120, Россия, Краснод мейская, 57</u> ии объекта: е – <u>5</u> этажей, <u>4743,8</u> этажей (или на вемельного участка (да г. 1975г_, последнего х плановых ремон и (учреждения), (поли и (учреждения), (поли	1 царский край, Тихорецкий район, кв.м этаже),кв.м

- транспорта филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ филиал РГУПС).
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения) 352120, Российская Федерация, Краснодарский край, Тихорецкий район, г.Тихорецк, ул.Красноармейская, д.57

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - жилой фонд

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) до остановки «Техникум» автобусом №№ 13, 6, 8, 11, 20, 24, 26, 30, маршрутки №№ 13, 15, 21, 32;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта до 200 м
- 3.2.2 Время движения (пешком) 4-5 мин.
- 3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u>; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;-нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>есть</u>, нет (асфальтовое покрытие имеет выбоины) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет (отсутствие бордюрных срезов необходимого уклона).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

⁻ указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

		Состояние доступности,	
$N_{\underline{0}}$	Основные структурно-функциональные зоны	в том числе для	
Π/Π	основные структурно-функциональные зоны	основных категорий	
		инвалидов**	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, Г, У)	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения	ВНД	
	объекта)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, Г, О, У)	

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , V) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , V) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ π\π	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ в рамках исполнения: текущий ремонт, план ремонтных работ на 2025 год, капитальный ремонт 2030 г.

- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: обновление наземной разметки, размещение информации о порядке предоставления услуг инвалидам; оборудование входа в общежитие пандусом. Привидение в соответствие СНиП 35-01-2001
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется
- 4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) <u>не</u> требуется;
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;
- 4.4.6. другое не требуется.
- 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <u>www.ttgt.org</u>

5. Особые отметки

приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте Общежитие на 7 л. Поэтажные планы на 1 л.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

И.И. Чикида

Г.В. Алферова

И.В. Паневина

В.Т. Федоров

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

2. <u>ТТЖТ – филиал РГУПС (общежитие № 1)</u> г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

	Наименование	Наличие Наименование элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
№ п/1	1 2	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1		K, C		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствуют тактильно- контрастные указатели	К, О, Г	Установить тактильно-контрастные указатели	Капитальный ремонт
1.3	В Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	1	нет	Отсутствует пандус	K, C, O	Оборудовать пандус в соответствии с п. 6.1.2 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3		К, О, Г, У		

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	K HYHKIY III ZIKIU GOGJEGOBUHIN GETI
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, С)	1	2	Капитальный ремонт

^{* -} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно ** - указываются виды работ по каждой зоне

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» марта 2025 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Общежитие № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС

г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

	Наименование	Нал	ичие элем	иента	Выявленные наруше и замечания	ния	Работы по адаптации объекто	ОВ
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	5	Отсутствует перила	O, C	Установить поручни в соответствии с 6.1.2 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	1	4	Отсутствует пандус, перила, тактильные напольные указатели	С, К	Оборудовать пандус в соответствии с п. 6.1.2 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	4	Нет тактильной плитки	С, К	Напольные тактильные индикаторы 5.1.10 5.1.13, 6.1.2 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1	4	Отсутствуют предупреждающие напольные тактильные индикаторы, отсутствует контактная информация для вызова помощи	C, K	Установить предупреждающие тактильные напольные указатели, указать контактную информацию в соответствии с п. 6.1.1, СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018 и Ф.3. 181 ст. 15	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	1	7		К		

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (K, C)	1	4, 7	Капитальный ремонт

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Общежитие № 1 ТТЖТ — филиала РГУПС г. Тихорецк ул. Красноармейская, д. 57

	Наименование		аличи		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объен	стов
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	7	Отсутствует информация о путях движения МГН К зоне оказания услуг	Κ, C, O, Γ, У	Оборудовать визуальными, тактильными (в том числе звуковыми) средствами ориентирования, предупреждения в соответствии с п. 6.2.3, 6.5 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	1	5				
3.5	Дверь	есть	2	7	Отсутствуют предупреждающие напольные тактильные индикаторы, отсутствует контактная информация для вызова помощи	С, К	Установить предупреждающие тактильные напольные указатели, указать контактную информацию в соответствии с п. 6.1.1, СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018 и Ф.З. 181 ст. 15	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2	5	Отсутствуют тактильно- контрастные наземные указатели	Κ, Ο, Γ	Установить тактильно-контрастные наземные указатели, обновить наземную разметку	Текущий ремонт
-----	---	------	---	---	--	---------	---	-------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Пути движения внутри здания (в т.ч.путей эвакуации)	дч-в	2	7	Текущий ремонт	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**} указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Общежитие № 1 ТТЖТ — филиала РГУПС г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

Наименование	эле	аличи емент		Выявленные нарушения и замечания	I	Работы по адаптации объектов		
функционально- планировочного элемента	Ŧ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Жилые помещения	есть	6	нет	Отсутствуют жилые комнаты, доступные для людей группы мобильности М4	К, С	Переоборудовать комнаты для проживания инвалидов на 1 этаже в соответствии СП 59.13330.2020 и СП 54.13330	Капитальный ремонт	

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Жилые помещения	внд	6	нет	Капитальный ремонт

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно *указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

5. Санитарно-гигиенических помещений

Общежитие № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС

г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

		На	аличиє	e	Выявленные нарушен	ия	Работы по адаптации	of arton	
N	Наименование функционально-	ЭЛ	емента		и замечания		т аооты по адаптации оовектов		
Π /:	1.7	сан/чсэ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
					Не предусмотрены специально		Оборудовать доступную		
5	Тую потугод мозмують	есть	4	нет	оборудованные для инвалидов	К, О, С, Г,	уборную комнату в	Капитальный	
٦.	Туалетная комната	ССТБ	4	нст	универсальные и доступные	У	соответствии п 6.3 СП	ремонт	
					кабины в уборных		59.13330.2020		
5.	2 Душевая/ ванная комната	есть	4	нет	Не предусмотрена специально оборудованная для инвалидов душевая комната	Κ, Ο, C, Γ, У	Оборудовать в соответствии п 6.3 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт	
5	Бытовая комната (гардеробная)	нет							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
orpykrypne qymagnenausnen sensi	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	внд	4	нет	Капитальный ремонт

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно *указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

6. Системы информации на объекте

Общежитие № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС

г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

	Наименование	Нали	Наличие элемента		Выявленные наруп и замечания	пения	Работы по адаптации объектов		
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	есть	1	4, 6	Отсутствуют технические средства связи и информации доступные для МГН	К, Г,О,У	Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН Приведение в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт	
6.2	Акустические средства	есть	1	6					
6.3	Тактильные средства	есть	1	6	Отсутствует мнемосхема	Κ, Ο, C, Γ, Υ	Оборудовать систему информации соответствии с г 6.4.1, 6.5 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт	


Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта	№ на	<u>№</u>	(вид работы)**	
	обследования ОСИ)	плане	фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1 ЭТАЖ ОБЩЕЖИТИЯ №1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. ТИХОРЕЦК ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 57





ПУТЬ

- СТЕНА

- 1 вход
- 2 холл
- 3 BAXTA
- 4 САНУЗЕЛ
- 5 СОБАКА ПОВОДЫРЬ
- 6 комната

