

REPERE	POSITION X	POSITION Y	TAILLE
A1	-3,88	-0,19	Ø 0,08 A TRAVERS TOUT
A2	-3,88	0,19	
A3	-0,19	-3,88	
A4	-0,19	3,88	
A5	0,19	-3,88	
A6	0,19	3,88	
A7	3,88	-0,19	
A8	3,88	0,19	
B1	-3,86	-1,04	Ø 0,15 A TRAVERS TOUT
B2	-3,86	1,04	
В3	-3,46	-2,00	
B4	-3,46	2,00	
B5	-2,83	-2,83	
B6	-2,83	2,83	
B7	-1,38	-3,00	
B8	-2,38	0,70	
B9	-2,38	3,00	
B10	-2,00	-3,46	
B11	-2,00	3,46	
B12	-1,04	-3,86	
B13	-1,04	3,86	
B14	-0,88	1,00	
B15	-0,88	2,75	
B16	-0,80	-2,35	
B17	-0,50	0,83	
B18	0,00	-3,25	
B19	0,50	0,83	
B20	0,80	-2,35	
B21	0,88	1,00	
B22	0,88	2,75	
B23	1,04	-3,86	
B24	1,04	3,86	
B25	2,00	-3,46	
B26	2,00	3,46	
B27	1,38	-3,00	
B28	2,38	0,70	
B29	2,38	3,00	
B30	2,83	-2,83	
B31	2,83	2,83	
B32	3,46	-2,00	
B33	3,46	2,00	
B34	3,86	-1,04	
B35	3,86	1,04	
C1	-2,25	0,28	
C4	2,25	0,28	Ø0,50 A TRAVERS TOUT
D1	-1,38	1,00	Ø0,59 A TRAVERS TOUT
D2	1,38	1,00	





Serge Caron, UdeS 2017 Position des trous périphériques Dimensions en pouces