1- **تمهيـــد :** إن تكنولوجيا الإعلام الآلي و الاتصال أصبحت تغزو كل الميادين و بالخصوص الميدان التكنولوجي . فبرمجية الرسم و التصميم أصبحت أداة عمل تساعد المصمم على إنشاء رسومات المنتجات في وقت قياسي وبدقة عالية

2- تقديم برمجية الرسم و التصميم CAO / DAO :

تحتوي برمجية (CAO / DAO) على منشى إزدواجي منه


- منشى ثنائي الأبعاد (2D)
- منشى ثلاثي الأبعاد (3D)

2-1) منشى ثنائي الأبعاد (2D) : يسمح بتخطيط رسومات مستوية ذات الأشكال المختلفة بواسطة أدوات التحكم الخاصة بالرسم

2-2) منشى ثلاثي الأبعاد (3D) : يسمح بتخطيط أحجام بواسطة أدوات التحكم الخاصة بالوظائف إنطاقا من الأشكال الهندسية المستوية أي (2D)

كما تمكننا هذه البرمجية من القيام بتجميع مكونات المنتوج وإصداره على شكل جهاز بسيط أو معقد


3- مدخل لبرنامج (SOLID WORKS)




موقع الدراسة
eddirasa.com

1-3) أساليب العمل : توجد في برمجية (CAO / DAO) ثلاثة أساليب عمل


- أسلوب قطعة
- أسلوب التجميع
- أسلوب تمثيل ثنائي الأبعاد












موقع الدراسة
eddirasa.com

2-3) واجهة البرمجية : عند فتح البرمجية نختار أسلوب العمل فتظهر الواجهة



4- **تشخيص الواجهة :** للرسم بواسطة برمجية CAO / DAO و تصميم منتجات ، يجب تشخيص واجهة التشغيل قبل بداية العمل . تشخيص الواجهة هو إظهار كل الأدوات اللازمة للعمل وإخفاء الأدوات الغير مرغوب فيها وذلك بالقيام بالعمليات التالية :

- وضع مؤشر الفارة على عارضة الأدوات
- النقر على الفارة (على اليمين)
- الحصول على قائمة الإيقونات
- اختيار الإيقونات المناسبة

ملاحظـــــة : إضافة إلى عارضات التحكم للبرمجية تستعمل عارضة الأدوات الإعتيادية لبرمجية ويندوز (WINDOWS) (حذف ، رجوع ، تسجيل ..... إلخ)

موقع الدراسة
eddirasa.com

5- **تمهيـــد :** .....

.....

.....

6- تقديم برمجية الرسم و التصميم CAO / DAO :

.....

.....

.....

1-2) منشى ثنائي الأبعاد (2D) : .....


.....

2-2) منشى ثلاثي الأبعاد (3D) : .....

.....

.....

7- مدخل لبرنامج (SOLID WORKS)



موقع الدراسة
eddirasa.com

1-3) أساليب العمل : .....

.....

.....


.....












موقع الدراسة
eddirasa.com

2-3) واجهة البرمجية : .....



8- تشخيص الواجهة : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ملاحظـــــة : .....

.....

موقع الدراسة
eddirasa.com

المـــــادة : تكنولوجيـــــا	تمثيل ثنائي الأبعاد بواسطة برمجية الرسم الأشكـــــال المؤشـــــورية	متقن أحمد رضا حوحو برحال
القســـــــم : 2 همـيـــــك		الأستـــــاذ : كحيـــــلي فـــــؤاد

كيفية إنجاز شكل أسطواني :

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



كيفية إنجاز عملية التجويف :

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



كيفية إنجاز شطف :

.....

.....


.....

.....

.....


.....


.....




موقع الدراسة
eddirasa.com

متقن أحمد رضا حوحو برحال	تمثيل ثنائي الأبعاد بواسطة برمجية الرسم (الأشكال المؤشورية)	المـــادة : تكنولوجيـــــا
الأستاذ : كحيلي فؤاد		القســـم : 2 هميـــك







كيفيـــة تحديد شكل مؤشوري

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

كيفيـــة تحديد ابعـــاد الوجه الأمامي

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

عمليـــة نزع المادة :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....


.....

.....

.....

.....





عمليـــة إنجـــاز ميـــل :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....


.....

.....



موقع الدراسة
eddirasa.com





.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

كيفيـــة تحديد الأبعـــاد القيـــاسية

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

موقع الدراسة
eddirasa.com


I. تحضير المقاس: نتبع الخطوات التالية:

1. فتح إصدار على المستوي جديد " Mise En plan " و يكون كالتالي :

1. النقر في عارضة المحتويات على "Fichier" و اختيار "Nouveau " أو بالنقر مباشرة عل الأيقونة .
2. بعد النقر على الأيقونة تفتح علبة الحوار التالية :
   أ. نختار "Mise en plan ".
   ب. ننقر على OK .



3. في علب
   أ.
   ب.
   ج. ثم انقر على OK .



موقع الدراسة
eddirasa.com


II. ضبط مقياس رسم إصدار على المستوي : وتتم بتتبع الخطوات التالية:

1. ننقر على صفحة إصدار على المستوي بواسطة الزر الأيمن للفأرة فتفتح قائمة الاختيارات التالية :

أ. نختار "...Propriétés " ثم نضغط عليها.

ب. فتفتح علبة حوار أخرى نحدد من خلالها مقياس الرسم ونختار 1:1 .

ج. ثم النقر على OK.




III. تحضير

1. ...ستوي ...رة فتفتح قائمة الاختيارات السابقة:

أ. نختار من القائمة " Editer le fond de plan " ثم النقر عليها.

ب. نرسم الإطار الخارجي برسم مستطيل 210x287.

ج. نسجل المعلومات في كل خانة باستعمال الأيقونة A .



موقع الدراسة
eddirasa.com

د. لاختار حجم و نوع الخط :

1. نحدد كل المعلومات المسجلة في جدول البيانات و ذلك بتحديد احد البيانات بالنقر عليه ثم النقر على الزر " Ctrl " في لوحة المفاتيح ونحدد باقي البيانات
2. نلغي تفعيل " utiliser la police du document ".
3. النقر على " Police ".
4. تحديد حجم الخط ونوعه من خلال علبة الحوار التي ستفتح بعد النقر على Police .
5. ثم النقر على OK .




7. النقر على الايقونة الخضراء للموافقة .

موقع الدراسة
eddirasa.com


2.حفظ إصدار على المستوى:

1. بالنقر في عارضة المحتويات على " fichier " نحدد " Enregistrer le fond de Plan " ثم ننقر عليها .
2. نختار في العلبة "Fond de Plan Personnalisés" .
3. ننقر على "Parcourir " لتحديد مجلد الحفظ.
4. نختار المجلد " Mes documents " و النقر عليه.



7. النقر على OK للموافقة.

3. العودة إلى ورقة الرسم :




4. حفظ ملف إصدار عل

1. بالنقر في عارضة المحتويات على " fichier " نحدد " Enregistrer Sous " وننقر عليها .
2. حفظ الملف في المجلد " Mes documents " .

موقع الدراسة
eddirasa.com

IV. إدراج مسقط معين "Une Vue Nommée": بعد فتح ملف الجسم(ثلاثي الأبعاد 3D " الجسم") .


1. ننقر في عارضة المحتويات على "Fenêtre " ثم نحدد " Mosaïque Verticale " في النهاية يمكننا فتح و مشاهدة إصدار على المستوي و الجسم 3D في نفس الشاشة .كما تبين الصورة أسفله.
2. عرض على الجسم 3D المسقط المرغوب نختار مثلا المسقط الأمامي.
3. النقر على ورقة إصدار على المستوي لتفعيلها.
4. النقر على الوظيفة " Vue nommée " لإدراج المسقط المرغوب.
5. نقوم بالنقر على نافذة الجسم 3D من جديد .
6. ننقر على ورقة إصدار على المستوي في المكان الذي نريد وضع المسقط فيه.
7. تحريك المسقط إذا كان في غير موضعه و ذلك بتحديده حيث يصبح محيطه بلون أخضر.
8. نكرر الخطوات 5 ، 6 و 7 لإدراج المسقطين العلوي ،ج.الأيسر والمنظور الإيزومتري .
9. غلق الجسم 3D .
10. تكبير نافذة إصدار على المستوي .
11. النقر على أداة المشاهدة " Lignes cachées apparentes " لمشاهدة الحدود غير المرئية على المساقط.
12. نحدد في عارضة المحتويات " Affichage " ثم نحدد " Axes temporaires " لإظهار المحاور على المساقط.




موقع الدراسة
eddirasa.com

V. تحديد الأبعاد :

1. نحدد في عارضة المحتويات " Insertion " ثم نحدد أو نختار " Objets du modèle ".
2. نحدد في علبة الحوار المفتوحة الجزء " Cotes " فقط إذا كانت غير فاعلة.
3. نحدد " Emplacements de l'Assistance pour le perçage " .
4. النقر على OK للموافقة وتسجيل الأبعاد ، أحيانا الأبعاد المسجلة تكون موضوعة بشكل خاطئ .
5. نقوم بتصحيح موضعها بإتباع قواعد تمثيل الأبعاد و ذلك بتحديد البعد عن طريق قيمته وتحريكه إلى الوضع الأصح.
6. لتغيير اتجاه الأسهم لبعد معين نحدد البعد بالضغط على قيمته ثم النقر مرة واحدة على سهم واحد من السهمين المحددين للبعد.
7. حفظ الملف.





موقع الدراسة
eddirasa.com

I. تحضير المقاس: نتبع الخطوات التالية:

1 . فتح إصدار على المستوي جديد " Mise En plan " و يكون كالتالي :


1. .....

.....

2. .....

أ. .....

ب. .....




3. في علبة الحوار ا

أ. .....

ب. .....

ج. .....



موقع الدراسة
eddirasa.com


II. ضبط مقياس رسم إصدار على المستوي : وتتم بتتبع الخطوات التالية:

1 . ننقر على صفحة إصدار على المستوي بواسطة الزر الأيمن للفأرة فتفتح قائمة الاختيارات التالية :

أ . .....

ب . .....

ج . .....



III. تحضير ا

1 . [illegible] فأرة [illegible] مستوي


فتفتح قائمة

الاختيارات السابقة:

أ) .....

ب) .....

ج) .....



موقع الدراسة
eddirasa.com

د) لاختار حجم و نوع الخط :

1. .....

.....


2. .....

3. .....

4. .....

.....

5. .....



7. .....

موقع الدراسة
eddirasa.com

2.حفظ إصدار على المستوى:

1. .....

.....


2. .....

3. .....

4. .....







5. .....


6. .....


7. .....

3. العودة قة الر .....

.....

.....





4. حفظ ملف إصدار على المستوى :

1. .....

.....

2. .....

موقع الدراسة
eddirasa.com

IV. إدراج مسقط معين "Une Vue Nommée" :.....

1 .....

.....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

6 .....

7 .....

8 .....


9 .....

10 .....

11 .....

12 .....

.....



الدراسة
eddirasa.com

V. تحديد الأبعاد :

1 1

2 2

3 3

4 4

..... 5


5 5


..... 6

6 6

..... 7

7 7





موقع الدراسة
eddirasa.com