Medición PWM

# Duty Cycle 0.5 for all R, G & B PWM.

Duty Cycle 0.5 for R PWM (G & B off)

Duty Cycle: R=0.8, G=0 & B=0.1

Duty Cycle: R=0, G=0.3 & B=0.6