



CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Código de operación	Registro1	Registro 2	Registro 3		
Registro de Instrucción (IR)					

Cada segmento en que se encuentra dividida la cadena de bits del **registro de instrucción** recibe el nombre de **Campo**.

El número de campos, el número de bits de cada campo y la función que desempeña cada campo de bits recibe el nombre de *formato de instrucción*.





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones MIPS

Se clasifican en tres categorías








CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

El formato tipo R es utilizado en operaciones aritméticas, lógicas y de desplazamiento







CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

(Definición de los campos)

opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
Definición de campos en una instrucción MIPS					

En instrucciones Tipo-R, los campos "opcode" y "function" tienen funciones complementarias

"opcode" contiene el código binario asociado a una familia de operaciones:

"function" contiene el código binario asociado a una operación particular, de la familia especificada





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

(Definición de los campos)

opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
	Definio	ción de campos	en una instrucc	ión MIPS	

Instrucciones Tipo-R

(algunos casos)

opcode	función	Nom.Inst	function	tipo
000000	Shift left logical	sll	000000	shift
000000	Shift right logical	srl	000010	shift
000000	Shift right arithm	sra	000011	shift
000000	Shift left logical variable	sllv	000100	shift
000000	Shift right logical variable	srlv	000110	shift
000000	Shift right arithm variable	srav	000111	shift





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

(Definición de los campos)

opcode	rs	rt	rd	shamt	funct	
Definición de campos en una instrucción MIPS						

Instrucciones Tipo-R

(algunos casos)

	opcode	función	Nom.Inst	function	tipo
	000000	multiply	mult	011000	arithmetic
	000000	Unsignes multiply	multu	011001	arithmetic
\ [000000	Divide with overflow	div	011010	arithmetic
	000000	Divide without overflow	divu	011011	arithmetic
	000000	addition with overflow	add	100000	arithmetic
	000000	addition without overflow	addu	100001	arithmetic






CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

(Definición de los campos)



nor

Instrucciones Tipo-R (algunos casos)

000000

nor

100111

logical



RISC

MIPS



CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-I

(Definición de los campos)

Salto condicional (branch) de transferencia load store Inmediatas mov aritméticas I lógicas I

Instrucciones Tipo-I





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-I

(Definición de los campos)

6 bits 5 bits 5 bits 16 bits	opcode	rs	rt	imm
	6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Definición de los campos para instrucciones tipo inmediatas

Instrucciones Tipo-I

(algunos casos)

opcode	función	Nom.Inst	imm
001000	Addition immediate (with overflow)	addi	constante
001001	Addition immediate (without overflow)	addiu	constante
0x0C	AND immediate	andi	constante
0x0D	OR immediate	ori	constante



RISC



CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

MIPS

Instrucciones Tipo-I

(Definición de los campos)

opcode	tarjet	
6 bits	26 bits	
	Definición de los campos para instrucciones tipo inmediatas	

Instrucciones Tipo-J

(unconditional branches)

opcode	función	Nom.Inst	tarjet
0000010	Jump to target address	J target	address
0x03	jump and link	Jal target	address

J target: Unconditionally jump to the instruction at target

Unconditionally jump to the instruction at target. Save the address of the next

jal target: instruction in register \$ra.





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

Pseudoinstrucciones:

Extienden un conjunto de instrucciones disponibles para el programador. No pueden codificarse en lenguaje máquina ya que no forman parte del repertorio de instrucciones de la arquitectura en cuestión

Son instrucciones proporcionadas por el lenguaje ensamblador para facilitar un poco la vida del programador

El programa ensamblador se encargará de traducir automáticamente cada pseudoinstrucción por aquella instrucción máquina o secuencia de instrucciones máquina que realicen la operación correspondiente





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

move \$s0, \$zero

pseudoinstruction

Pseudoinstrucciones:

mul rdest, rsrc1, src2

pseudoinstruction

abs rdest, rsrc

pseudoinstruction

div rdest, rsrc1, src2

pseudoinstruction

divu rdest, rsrc1, src2

pseudoinstruction

mulo rdest, rsrc1, src2

pseudoinstruction

la rdest, address

pseudoinstruction





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

Pseudoinstrucciones:

blt rsrc1, rsrc2, label

pseudoinstruction

Branch on less than

Bltu rsrc1, rsrc2, label

pseudoinstruction

Branch on less than unsigned

bnez rsrc, label

pseudoinstruction

Branch on not equal zero



RISC



CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

MIPS

Instrucciones Tipo-R

Pseudoinstrucciones:

m	ult rs, rt	pse	eudoinstructio	n Mul	tiply Typ	e- R
mult rs, rt	0	rs	rt	0	0x18	

Multiplica los registros rs y rt. Deja la parte baja de la palabra del producto en el registro "lo" y la parte alta de la palabra del producto en el registro "hi".





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

Pseudoinstrucciones:

	multu rs, rt		pseudoinstruction		Unsigned multiply	
and the second	0			0	010	
multu rs, rt	0	rs	rt	0	0x19	

Multiply registers rs and rt. Leave the low-order word of the product in register lo and the high-order word in register hi.

La unidad de multiplicar y dividir produce su resultado en dos registros adicionales, hi y lo. Estas instrucciones mueven valores hacia y desde estos registros. Las pseudoinstrucciones de multiplicar, dividir y restar que hacen que esta unidad parezca operar en los registros generales mueven el resultado después de que finaliza el cálculo.





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

Instrucciones:

Una instrucción en ensamblador se corresponde con una única instrucción máquina

Ocupa 32 bits en el MIPS 32

Ejemplo:

addi \$t1, \$t0, 4





CONJUNTO DE INSTRUCCIONES (SET DE INSTRUCCIONES): CLASIFICACION

Instrucciones Tipo-R

Pseudoinstrucciones:

Una pseudoinstrucción se puede utilizar en un programa en ensamblador pero no se corresponde con ninguna instrucción máquina

Ejemplo de pseudoinstrucciones: li \$v0, 4

move \$t1, \$t0

En el proceso de ensamblado se sustituyen por la secuencia de instrucciones máquina que realizan la misma funcionalidad. Las dos pseudoinstrucciones del párrafo anterior se sustituyen por instrucciones, como se indica:

ori \$v0, \$0, 4 sustituye a: li \$v0, 4

addu \$t1, \$0, \$t2 sustituye a: move \$t1, \$t2