Institut Supérieur d'Electronique de Paris



Cycle International Intégré (CII)

CT.1104 : BE Robotique

Robot NAO assistant dans un magasin

Groupe ...:

NOM Prénom, NOM Prénom NOM Prénom, NOM Prénom NOM Prénom, NOM Prénom




Table des matières

In	trod	uction	1
1	Géi	néralités sur le concept de co-manipulation Homme-Robot	2
	1.1	Définition	2
	1.2	Nécessité de la co-manipulation	3
2	Mo	délisation des robots manipulateurs	4
	2.1	Modèle géométrique direct	4
		2.1.1 Convention et paramètres de Denavit-Hartenberg Modifiée	5
	2.2	Modélisation du robot Denso VP-6242G	6
		2.2.1 Description du robot Denso VP-6242G et de son module de	
		contrôle	6
3	Ide	ntification des paramètres dynamiques d'un robot	9
	3.1	Modèle dynamique pour l'identification	9
	3.2	Vecteur des paramètres inertiels minimaux	10
C	onclu	ısion	11

Table des figures

2.1	Convention de Denavit-Hartenberg Modifiée	5
2.2	Le robot Denso VP-6242G équipé d'un capteur de force et d'un outil.	6
2.3	Le capteur de force (a), l'outil installé (b) et le module de contrôle (c).	7
2.4	Les blocs Denso Read et Write	7

Liste des tableaux

2.1	Parametres	de la	convention	DHM	correspondant	au robot	Denso	
	VP-6242G.							8

Introduction

Contexte du sujet

De nos jours, plusieurs secteurs de l'industrie reposent sur l'utilisation des robots manipulateurs (industriels), comme c'est le cas dans l'industrie automobile ou dans la construction navale. Plusieurs tâches ont été confiées à des robots, comme le transport de pièces, la manipulation, l'assemblage, la soudure ou encore la peinture. Ce type d'industrie nécessite fréquemment la manipulation de pièces massives et volumineuses. Par conséquent, les robots utilisés sont de grandes dimensions et possèdent des capacités importantes, que ce soit en terme de volume de travail, de vitesse de déplacement, de précision des mouvements ou bien en terme de charge utile.

Travail réalisé

Afin de répondre à cet objectif, nous avons d'abord focalisé notre attention sur l'obtention d'un modèle dynamique du robot manipulateur série à six axes DENSO VP-6242G, évoluant dans l'espace tridimensionnel. Chaque axe est considéré comme réalisant une liaison pivot (encore appelée liaison rotoïde) entre deux bras du robot, une liaison mécaniquement imparfaite compte tenu de la présence non négligeable de frottement dans toutes les liaisons. Chaque bras est supposé constitué d'un solide rigide. Pour cela, nous avons commencé par la construction d'un modèle analytique décrivant la position et l'orientation de l'organe terminal à partir des coordonnées articulaires. Ce modèle, dit Modèle Géométrique Direct (MGD), ne dépend que de paramètres géométriques qui sont connus.

Structure du rapport

.



Généralités sur le concept de co-manipulation Homme-Robot

Sommaire

1.1	Définition	2
1.2	Nécessité de la co-manipulation	3

La collaboration entre les humains et les robots est de plus en plus recommandée dans plusieurs domaines, y compris le domaine de l'industrie. Dans ce chapitre, nous allons aborder le contexte de la co-manipulation homme-robot. Nous expliquerons d'abord la nécessité d'une coopération entre un robot et un être humain. Comme il y a plusieurs façons de faire coopérer un homme avec un robot, nous exposerons les différents types de coopération pouvant exister. Les différentes solutions existantes et les problèmes d'une co-manipulation homme-robot seront aussi discutés. Enfin, nous présenterons le problème de co-manipulation tel que nous l'abordons, et sa mise en perspective avec les autres approches similaires.

1.1 Définition

En robotique, la co-manipulation consiste à réaliser une tâche précise, d'une façon conjointe par un robot et un être humain (co-manipulation homme-robot), ou bien par deux robots (co-manipulation robot-robot). Nous pouvons donc avancer qu'une co-manipulation nécessite le partage de l'espace de travail, mais aussi le moment d'intervention. La co-manipulation homme-robot a pour objectif de profiter des capacités des robots (force, précision, ...) et de la capacité décisionnelle des humains pour réaliser des tâches.

Dans cette étude, nous nous intéressons à la co-manipulation homme-robot destinée au secteur industriel. En industrie automobile par exemple, elle peut intervenir pour des tâches de montage, d'assemblage ou de déplacement de charges lourdes.


1.2 Nécessité de la co-manipulation

Depuis leur apparition, les robots sont de plus en plus présents dans différents secteurs économiques, notamment dans le domaine de l'industrie, mais aussi en chirurgie, en médecine de la rééducation, en agriculture, en construction, dans le domaine des services, de transport, etc. Pour des raisons de rapidité, de précision, et parfois de sécurité, les robots ont permis de remplacer l'être humain pour réaliser beaucoup de tâches comme dans les chaînes de production ou bien pour l'intervention dans des milieux dangereux ou même difficilement accessibles par l'être humain.

Dans le secteur industriel, la robotisation des chaînes de production a permis d'augmenter la productivité grâce aux capacités des robots manipulateurs modernes, aussi bien en terme de vitesse qu'en terme de précision ou d'endurance. De plus, la manipulation de charges lourdes nécessite une force importante qui ne peut, la plupart du temps, qu'être assurée par des robots. Ces avantages ont permis d'optimiser le temps de production, d'avoir des produits de qualité, et d'exempter l'opérateur humain de la nécessité de produire des efforts importants.

Cependant, les tâches compliquées sont difficilement achevées par les robots, notamment la manipulation des pièces de dimensions différentes, ou dans un environnement sous contraintes imprévues et non modélisées. La décision limitée des robots dans ces cas peut conduire non seulement à ne pas accomplir la tâche, mais peut aussi entraîner des dégâts matériels. Par ailleurs, un opérateur humain peut générer des décisions beaucoup plus appropriées qu'un robot, lors de la manipulation des pièces de caractéristiques géométriques dissemblables, surtout si elle se fait dans un environnement sous contraintes dynamiques.

De ce qui précède, nous pouvons conclure qu'une co-manipulation homme-robot est indispensable dans le secteur industriel. Néanmoins, pour une collaboration entre un robot et un être humain, le contrôle du robot doit être maîtrisé, afin de garantir la sécurité de l'opérateur, qui est en contact direct avec le robot, tout en s'assurant que les deux accomplissent la tâche correctement.



Modélisation des robots manipulateurs

Sommaire

2.1	Modèle géométrique direct	4	
2.2	Modélisation du robot Denso VI	P-6242G 6	

Dans ce chapitre, nous allons commencer par présenter la manière d'obtenir la structure mathématique paramétrée d'un MDI, puis nous présenterons la manière d'obtenir une estimation de ses paramètres par le biais de l'identification de ce modèle, à partir de données expérimentales. L'obtention d'un MDI nécessite au préalable de construire les modèles géométrique et cinématique directs (respectivement MGD et MCD). La construction du MGD consiste à déterminer les équations définissant la position et l'orientation de l'organe terminal, exprimées dans un repère fixe, à partir des coordonnées articulaires de position et des paramètres géométriques du robot. La construction du MCD consiste quant à elle à déterminer les équations définissant la vitesse linéaire et la vitesse angulaire de l'organe terminal, exprimées dans un repère fixe, à partir des coordonnées articulaires de position et de vitesse ainsi que des paramètres géométriques du robot. Ces derniers correspondent aux différents angles et distances entre deux repères consécutifs attachés aux corps du robot.

Ce chapitre est organisé de la manière suivante. La section 2.1 présente les outils mathématiques permettant l'obtention du MDI. La section 2.2 correspond à l'application de ces outils au cas du robot DENSO VP-6242G. Dans la section 3.1, nous focaliserons la présentation sur la démarche d'identification d'un MDI à partir de données expérimentales. Pour finir, la section 3.1 permettra d'appliquer cette démarche au cas du robot DENSO VP-6242G.

2.1 Modèle géométrique direct

Considérons le cas d'un robot à n articulations rotoïdes. A chaque corps i, est attaché un repère R_i , dont l'axe z_i est porté par l'axe de rotation de l'articulation. On définit aussi un repère de base R_0 qui est immobile. Il correspond à un repère galiléen. L'un des choix de ce repère est qu'il soit confondu avec le repère R_1 quand la variable articulaire q_1 est nulle. Ce choix nous permet de minimiser le nombre des

paramètres géométriques non nuls. Aussi, comme il n'y a pas d'articulation entre le dernier corps du robot et l'organe terminal, le repère R_n s'attache à ces deux corps.

2.1.1 Convention et paramètres de Denavit-Hartenberg Modifiée

Le calcul du modèle dynamique d'un robot se base sur les paramètres géométriques, connus sous le nom de « paramètres de la convention de Denavit-Hartenberg Modifiée (DHM)». Ces paramètres permettent de définir la position et l'orientation d'un repère R_i dans R_{i-1} . La figure 2.1 illustre les paramètres de la convention DHM:




FIGURE 2.1 – Convention de Denavit-Hartenberg Modifiée.

En se basant sur la figure 2.1, nous définissons les paramètres suivants :

$$\begin{cases}
\alpha_{i} = \widehat{z_{i-1}, z_{i}}/x_{i-1} \\
d_{i} = \widehat{O_{i-1}, z_{i}}/x_{i-1} \\
r_{i} = \overline{x_{i-1}, O_{i}}/z_{i} \\
\theta_{i} = \widehat{x_{i-1}, x_{i}}/z_{i}
\end{cases} (2.1)$$

Tel que:

- z_{i-1} : est porté par l'axe de l'articulation i-1;
- x_{i-1} : est porté par la perpendiculaire entre les axes z_{i-1} et z_i . Si z_{i-1} et z_i se coupent, x_{i-1} est alors dirigé perpendiculairement au plan formé par les deux axes:
- O_{i-1} : résulte de l'intersection de la perpendiculaire entre z_i et z_{i-1} avec ce dernier;
- r_i : est la variable articulaire pour les articulations prismatiques;
- θ : est la variable articulaire pour les articulations rotoïdes;
- d_i : est la distance entre O_{i-1} et z_i selon l'axe x_{i-1} .

2.2 Modélisation du robot Denso VP-6242G

2.2.1 Description du robot Denso VP-6242G et de son module de contrôle

Le robot P-6242G est un robot conçu et fabriqué par la firme japonaise P-6242G est un robot conçu et fabriqué par la firme japonaise P-6242G et de manutention nécessitant un espace réduit et une capacité relativement faible, dans différents secteurs comme celui de l'électronique, l'agro-alimentaire, l'industrie pharmaceutique, la plasturgie P-6242G et sa charge utile est de P-6242G dont nous disposons au laboratoire.



FIGURE 2.2 – Le robot Denso VP-6242G équipé d'un capteur de force et d'un outil.

Comme l'indique les deux photos de la figure 2.2, le robot est équipé d'un capteur de force de type Gamma distribué par la société ATI Industrial Automation. Le capteur est fixé sur le corps de la dernière articulation du robot (figure 2.3a). Un outil sphérique est installé sur le capteur de force (figure 2.3b). La masse totale du capteur avec l'outil est $m_t = 0.94 \ kg$. Cette installation robotique doit permettre d'utiliser ce robot pour des essais expérimentaux de co-manipulation homme-robot. Le but de ces essais expérimentaux est de faire la démonstration de la faisabilité de notre approche pour la co-manipulation homme-robot en vue de la manutention de charges lourdes. Au laboratoire, le robot Denso est disponible avec un module de contrôle à architecture ouverte de la société Quanser (figure 2.3c). Le système robot + module de contrôle

permet d'avoir les capacités d'un système industriel interfacé avec le logiciel de contrôle en temps réel Quarc, compatible avec Matlab/Simulink. Le bras robotique




FIGURE 2.3 – Le capteur de force (a), l'outil installé (b) et le module de contrôle (c).

contient six encodeurs qui permettent de mesurer les positions angulaires des six arbres de chaque axe (moto-réducteur). Les longueurs des corps constituant le robot sont indiquées dans la figure ??. Pour plus de détails techniques sur ce robot, son module de contrôle et son l'interface, se référer aux sites web. La communication avec le robot se fait via l'interface Quarc dans Simulink à travers les blocs Denso Read et Denso Write (figure 2.4).




FIGURE 2.4 - Les blocs Denso Read et Write.

Ces blocs fonctionnent à une fréquence d'échantillonnage de 1 ms. Le bloc Denso Read permet de nous communiquer les positions des encodeurs articulaires, qui sont, après calibration, transformés en degrés. Le bloc Denso Read permet aussi de récupérer la mesure du courant électrique consommé pour chaque moteur, des codes informant sur l'état du robot et de son contrôleur (déconnecté, erreur, normal, ...) et un code d'erreur pour chaque axe. Le bloc Denso Write est utilisé pour envoyer des signaux de commande en position/vitesse ou en couple au robot. Il est possible de commander le robot à travers deux modes : en position/vitesse (entrée 1 du bloc Denso Write) ou en couple (entrées 2 à 7).

Table 2.1 – Paramètres de la convention DHM correspondant au robot Denso VP-6242G.

$i \parallel \alpha_i \mid d_i \mid r_i \mid$	$\theta_i \parallel i \parallel$	$\alpha_i \mid d_i$	$ r_i $	θ_i
$\begin{array}{c c c c c}\hline 1 & 0 & 0 & l_{1z} \\ \hline \end{array}$	$q_1 \parallel 4 \parallel$	$-\frac{\pi}{2} \mid -l_{3x}$	$ l_{3z} + l_4 $	q_4
$\boxed{2 \parallel \frac{\pi}{2} \mid 0 \mid 0 \mid q_2}$	$+\frac{\pi}{2}\parallel 5\parallel$	$\frac{\pi}{2} \mid 0$	0	q_5
$\boxed{3 \parallel 0 \mid l_2 \mid 0 \mid q_3}$	$-\frac{\pi}{2}\parallel 6\parallel$	$-\frac{\pi}{2} \mid 0$	$ l_5 $	q_6

Pour le premier mode, si la position désirée est constante, donc il s'agit d'une commande en position. Si les positions articulaires désirées évoluent au cours du temps, le signal de commande est la variation de la position désirée. Comme cette variation est appliquée à chaque pas de temps $(1\ ms)$, elle est équivalente à une commande en vitesse. Pour commander le robot en couple, il faut lui appliquer le signal de couple désiré pour chaque axe, qui sera par la suite converti en courant électrique désiré.

Identification des paramètres dynamiques d'un robot

Sommaire

3.1	Modèle dynamique pour l'identification	9
3.2	Vecteur des paramètres inertiels minimaux	10

Dans le domaine de la commande des systèmes, la plupart des commandes développées nécessitent la connaissance des valeurs numériques des paramètres qui décrivent la dynamique du système. L'identification est une technique qui permet de trouver une estimation des valeurs de ces paramètres. En parallèle de son importance, l'identification n'est pas une tâche facile, étant donnés les problèmes que nous avons rencontrés durant cette étape. Dans cette section, nous allons présenter en quoi consiste l'identification des paramètres dynamiques pour des robots manipulateurs et comment s'y prendre.

3.1 Modèle dynamique pour l'identification

Le modèle dynamique destiné à l'identification est une ré-écriture de l'équation (??), sous la forme d'une relation linéaire en les paramètres à identifier, regroupés dans un vecteur noté θ de dimension $(n_{\theta} \times 1)$:

$$\tau = D(q, \dot{q}, \ddot{q})\theta \tag{3.1}$$

où D est une matrice de dimension $(n \times n_{\theta})$ qui ne dépend que des paramètres géométriques du robot et des coordonnées articulaires q, \dot{q} et \ddot{q} . Cette matrice est

appelée matrice d'observation. En utilisant la même notation que celle dans pour une articulation i, nous pouvons définir les paramètres dynamiques suivants :

• xx_i , xy_i , xz_i , yy_i , yz_i , zz_i : ce sont les composantes de la matrice du tenseur d'inertie iI_i (symétrique) autour de l'origine O_i du repère R_i :

$${}^{i}I_{i} = \left[\begin{array}{ccc} xx_{i} & xy_{i} & xz_{i} \\ xy_{i} & yy_{i} & yz_{i} \\ xz_{i} & yz_{i} & zz_{i} \end{array} \right].$$

 xx_i , yy_i , zz_i s'appellent les moments d'inertie par rapport aux axes Ox_i , Oy_i , Oz_i , respectivement. xx_i , yy_i , zz_i sont toujours positifs. xy_i , xz_i et yz_i s'appellent les produits d'inertie;

- mx_i , my_i , mz_i : ce sont les moments autour les trois axes de R_i ;
- m_i est la masse du corps rattaché à l'articulation;
- Fv_i , Fs_i sont les coefficients des frottements visqueux et de Coulomb respectivement, pour un modèle de frottement linéaire en ces paramètres.

Ces paramètres sont alors regroupés dans le vecteur suivant :

$$\theta_i := \begin{bmatrix} xx_i & xy_i & xz_i & yy_i & yz_i & zz_i & mx_i & my_i & mz_i & m_i & Fs_i & Fv_i \end{bmatrix}^T, \quad (3.3)$$

où T indique le transposé. Le vecteur θ est construit par la concaténation verticale des vecteurs θ_i (i=1,...,n). Les dix premiers paramètres sont appelés paramètres inertiels de l'articulation i, comme indiqué dans.

3.2 Vecteur des paramètres inertiels minimaux

Dans le cadre de l'identification des paramètres d'un robot, nous pouvons nous retrouver confrontés à l'un des deux cas suivants :

- certains paramètres inertiels, pour certaines configurations n'interviennent pas dans la dynamique du robot. Du coup, ces paramètres ne sont pas identifiables et peuvent être éliminés du vecteur des paramètres à identifier;
- comme la relation entre le vecteur des paramètres et la matrice d'observation est linéaire, certains paramètres inertiels peuvent avoir les mêmes coefficients, donc pondérés par des expressions identiques dans la matrice d'observation. Il est alors indispensable de regrouper ces paramètres.

La matrice d'observation obtenue dans les deux cas n'est pas de rang plein, ce qui ne permet pas de déterminer les valeurs des paramètres d'une manière exacte. Afin de pouvoir traiter ce problème, il est nécessaire de définir un vecteur des paramètres minimaux à identifier. Pour cela, nous éliminons les paramètres qui n'affectent pas la dynamique du robot et nous regroupons les paramètres qui sont pondérés des mêmes coefficients. Les travaux se sont intéressés à :

- la détermination des paramètres qui n'ont pas d'influence sur la dynamique du robot :
- les conditions de regroupement des paramètres inertiels;

• les relations qui permettent le regroupement des paramètres inertiels (pour les cas des articulations prismatiques et rotoïdes).

Les paramètres inertiels regroupés sont appelés paramètres inertiels minimaux, et le nouveau vecteur des paramètres est appelé vecteur des paramètres de base qui a n_{θ_B} composantes. La relation (3.1) peut être ré-écrite comme suit :

$$\tau = D_B(q, \dot{q}, \ddot{q})\theta_B, \tag{3.4}$$

où D_B est une matrice de rang plein. Sa dimension est $(n \times n_{\theta_B})$, avec $n_{\theta_B} < n_{\theta}$.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la modélisation et à l'identification des paramètres dynamiques des robots manipulateurs. Pour la modélisation, nous avons utilisé le formalisme d'Euler-Lagrange pour calculer le modèle dynamique. Après la présentation du robot Denso VP-6242G avec son module de contrôle, nous avons utilisé le logiciel OpenSYMORO pour calculer son modèle dynamique. OpenSYMORO nous a permis de réduire le temps dédié à la partie modélisation, grâce à sa puissance de calcul symbolique.

Pour l'identification, nous avons discuté le modèle dynamique destiné à l'identification, et le regroupement des paramètres dynamiques à identifier. Nous avons expliqué également les caractéristiques des signaux utilisés dans ce cadre, qui sont des signaux à excitation persistante. Le traitement des signaux mesurés pour qu'ils deviennent exploitables, était aussi discuté. La technique d'optimisation utilisée se repose sur un critère quadratique (moindres carrés pondérés) sous contraintes. Les contraintes imposées sur les paramètres dits physiques permettent de garantir que la matrice d'inertie est définie positive peu importe la configuration du robot.