

PT. RODAMAS MAKMUR MOTOR - HOLDING
JL. YOS SUDARSO (INDO MOBIL BATAM) SEI-BALOI LAUT
LUBUK BAJA-PANGKALAN PETAI
TELP : 0778-421206, FAX : 0778-421276

HAL : 1 / 1
TGL : 29-Dec-2025
JAM : 09:39:43
PID : SvRpTrn00101

PERKIRAAN BIAYA PERBAIKAN

Kepada Yth : PT.BATAM TEKNOLOGI GAS
JL BRIGJEND KATAMSO KM.03
KEL.TANJUNG UNCANG KEC.BATU AJI KOTA
BATAM
081373207513

Nomor : EST/25/000389
Tanggal : 27-Dec-2025
No Polisi : BP1801JQ
Model/Tipe : AVI414

Bersama ini kami sampaikan perkiraan biaya perbaikan kendaraan Bapak/Ibu dengan perincian sbb :

No.	Kode	Keterangan	Qty	Harga	Total
<u>Jasa Perbaikan</u>					
1	HA02R1	FRONT STRUT BOTH SIDE			480,000
2	HA12R0	STABILIZER BALL JOINT (ALL) R&R			240,000
					720,000
				Potongan :	0
<u>Penggantian Spare Parts</u>					
1	41710M74L00-000	SUPPORT,FRONT STRUT	2.00	219,000.00	438,000
2	42420-77M01-000	JOINT COMP,FR STABILIZER BAR	1.00	344,500.00	344,500
3	42431-71L00-000	MOUNT,FRONT STABILIZER BAR (TYPE 1)	2.00	74,000.00	148,000
					930,500
				Potongan :	0
					Jumlah : 1,650,500
					PPN (0.00 %) : 0
					Total : 1,650,500

BATAM, 29-Dec-2025

Note : Perkiraan harga tersebut di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu

(WAHYU RIZKY SAPUTRI)
SERVICE ADVISOR