

PT. RODAMAS MAKMUR MOTOR - HOLDING
 JL. YOS SUDARSO (INDO MOBIL BATAM) SEI-BALOI LAUT
 LUBUK BAJA-PANGKALAN PETAI
 TELP : 0778-421206, FAX : 0778-421276

HAL : 1 / 1
 TGL : 01-Dec-2025
 JAM : 15:44:49
 PID : SvRpTrn00101

PERKIRAAN BIAYA PERBAIKAN

Kepada Yth : PT.BATAM TEKNOLOGI GAS
 JL BRIGJEND KATAMSO KM.03
 KEL.TANJUNG UNCANG KEC.BATU AJI KOTA
 BATAM
 081373207513

Nomor : EST/25/000361
 Tanggal : 01-Dec-2025
 No Polisi : BP1802JQ
 Model/Tipe : AVI414AT

Bersama ini kami sampaikan perkiraan biaya perbaikan kendaraan Bapak/Ibu dengan perincian sbb :

No.	Kode	Keterangan	Qty	Harga	Total
<u>Jasa Perbaikan</u>					
1	PB180000	PERAWATAN BERKALA 180000 KM			408,000
					408,000
				Potongan :	0
<u>Pemakaian Material</u>					
1	990H0-21010-004	ECSTAR 0W-20 SN (4L)	3.00	127,000.00	381,000
					381,000
				Potongan :	0
<u>Penggantian Spare Parts</u>					
1	09168-14015-000	GASKET,14X20X1.5	1.00	7,500.00	7,500
2	09482-00653-000	SPARK PLUG (NGK,LKR6F-10) (TYPE 3)	4.00	41,000.00	164,000
3	16510-61J00-000	OIL FILTER	1.00	37,000.00	37,000
					208,500
				Potongan :	0
				Jumlah :	997,500
				PPN (0.00 %) :	0
				Total :	997,500

BATAM, 01-Dec-2025

Note : Perkiraan harga tersebut di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu

(WAHYU RIZKY SAPUTRI)
 SERVICE ADVISOR