

LINHA SOLDA · ALTAS TEMPERATURAS

Calor e respingo do lado de fora. Corte também.

Luvas e vestimentas em DuPont™ Kevlar® com couro ignifugado para soldagem, caldeiraria, fundição e fornos.



Max Solder
Solda pesada



Extreme Solder
Forno e fundição



High Temp
Solda de precisão



Calça e Blusão
ISO 11611 Classe 2

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Material para empresas contratadas
Fibras DuPont™ Kevlar® + couro ignifugado

O RISCO

Luva de raspa resolve o calor. E o corte?

Na soldagem e no corte de chapa, o soldador lida ao mesmo tempo com respingo, calor radiante e rebarba afiada. A luva de raspa tradicional protege do calor, mas costuma ter baixa resistência ao corte.

1

Couro por fora, Kevlar® por dentro

O couro ignifugado segura respingo e fagulha; o Kevlar® dá resistência ao corte e não derrete.

2

Soldagem tem norma própria

A EN 12477 classifica luvas de soldador. Tipo A é o de maior proteção térmica — as três luvas desta linha são Tipo A.

3

O corpo também recebe respingo

Calça e blusão ISO 11611 Classe 2: a classe para soldagem com mais respingo e calor radiante.

Como ler os números deste material

EN 407 · 6 dígitos
Inflamabilidade · calor de contato · convectivo · radiante · pequenos respingos · grandes respingos de metal fundido. X = não ensaiado.

Calor de contato nível 4
Proteção até 500 °C no ensaio. As três luvas têm nível 4.

EN 12477 · Tipo A
Luva de soldador com maior proteção térmica.

ISO 11611 / ISO 11612
Vestimenta para soldagem (Classe 1 ou 2) e contra calor e chama (letras A a F).

VISÃO GERAL

As três luvas lado a lado

	 Max Solder	 Extreme Solder	 High Temp
Indicação	Solda pesada	Calor extremo, forno e fundição	Solda de precisão, mais destreza
EN 407 (calor)	**34434X**	**444344**	**44432X**
Metal fundido (grandes respingos)	—	Nível 4	—
Pequenos respingos	Nível 4	Nível 4	Nível 2
EN 388 (mecânico)	3444F	4544F	3544F
EN 12477	Tipo A	Tipo A	Tipo A
Construção	Kevlar® sem costura, couro ignifugado na palma e dorso, punho de couro 20 cm	Kevlar®, couro ignifugado total, dupla manta térmica, punho 20 cm	Aramida forrada, peça única sem costura, punho de couro forrado
Tamanhos	7 a 10	8 a 11	8 a 10
CA · validade	41207 · 24/04/2028	48677 · 02/02/2028	41206 · 24/04/2028
Disponibilidade	Pronta-entrega	Pronta-entrega	Sob consulta

! **Nenhuma é aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.** Para o corpo, a linha tem calça e blusão Max Solder (página 07).

LUVA 1 DE 3 · SOLDA PESADA

Max Solder

Para plasma, goivagem, oxicorte e caldeiraria pesada.

34434X

EN 407
calor de contato nível 4



Por que usar

PRONTA-ENTREGA

- **Couro ignifugado na palma e no dorso** sobre Kevlar®: calor, fagulha e respingo (pequenos respingos nível 4).
- **Corte F** (EN 388 3444F): segura a rebarba da chapa.
- **Punho de couro de 20 cm** para proteger o antebraço.
- **EN 12477 Tipo A**, a classe de luva de soldador com maior proteção térmica.

Onde usar

Caldeiraria · Goivagem e oxicorte · Metalurgia · Siderurgia · Serralheria · Manutenção

CA	EN 388	TAMANHOS	EN 12477
41207	3444F	7 a 10	Tipo A
até 24/04/2028	riscos mecânicos		soldagem

Atenção: não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

LUVA 2 DE 3 · CALOR EXTREMO

Extreme Solder

O nível mais alto da linha, para forno, fundição e metal fundido.

444344

EN 407
metal fundido nível 4



Por que usar

PRONTA-ENTREGA

- **Única da linha com grandes respingos de metal fundido nível 4** e inflamabilidade nível 4 (EN 407 444344).
- **Dupla camada de manta térmica interna:** mais isolamento em operações de alta temperatura.
- **Revestimento total em couro ignifugado** e punho de 20 cm.
- **Corte F** com EN 388 4544F e EN 12477 Tipo A.

Onde usar

Siderurgia · Fundições · Fornos industriais · Metalurgia · Serralheria

CA	EN 388	TAMANHOS	EN 12477
48677 até 02/02/2028	4544F riscos mecânicos	8 a 11	Tipo A soldagem

Atenção: não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

LUVA 3 DE 3 · SOLDA DE PRECISÃO

High Temp

Mais destreza para eletrodo fino, MIG e TIG.

44432X

EN 407
inflamabilidade nível 4



Por que usar

SOB CONSULTA

- **Destreza para solda leve e de precisão:** eletrodo fino, MIG e TIG.
- **Peça única sem costura em aramida,** forrada internamente, com punho de couro forrado.
- **EN 407 44432X:** inflamabilidade e calor de contato no nível 4.
- **Corte F** (EN 388 3544F) e EN 12477 Tipo A.

Onde usar

Soldagem · Metalurgia · Siderurgia · Fundições · Indústria vidreira · Construção civil · Cerâmica

CA	EN 388	TAMANHOS	EN 12477
41206	3544F	8 a 10	Tipo A
até 24/04/2028	riscos mecânicos		soldagem

Atenção: não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

VESTIMENTAS · CORPO DO SOLDADOR

Calça e Blusão Max Solder

100% Kevlar® com reforço em couro ignifugado.

Classe 2

ISO 11611

soldagem com mais respingo



CALÇA



BLUSÃO

Por que usar

PRONTA-ENTREGA

- **ISO 11611 Classe 2 A1 e ISO 11612 A1 B2 C2 D3 E3 F3:** respingo de solda, calor e chama.
- **Couro ignifugado onde mais desgasta:** joelhos na calça; ombros e braços no blusão.
- **Calça com aberturas laterais:** veste sem tirar o calçado.
- **Blusão com gola alta com velcro,** aba sobre o zíper, punhos em Kevlar® elástico e ventilação nas costas.

Onde usar

Metalurgia · Siderurgia · Serralheria · Manutenção · Soldagem

CA CALÇA	CA BLUSÃO	TAMANHOS	ISO 11612
50014	**50170**	**P · M · G**	**A1 B2 C2**
até 06/11/2028	até 14/12/2028	calça 36 a 52	D3 E3 F3

Atenção: não aprovados contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

GUIA RÁPIDO

Qual produto para qual tarefa?

Defina pelo tipo de calor: respingo de solda, calor radiante de forno ou metal fundido.



Solda pesada: plasma, goivagem, oxicorte e caldeiraria

Max Solder
EN 407 34434X



Forno, fundição e metal fundido

Extreme Solder
EN 407 444344



Solda de precisão — eletrodo fino, MIG e TIG

High Temp
EN 407 44432X



Corpo do soldador: tronco, braços e pernas

Calça e Blusão
ISO 11611 Cl. 2

Por que comprar da Uniluvas

CA válido e conferível
Todos os CAs consultáveis no CAEPI/MTE.

Fibras DuPont™ originais
Kevlar® com couro ignifugado.

Tudo Tipo A na EN 12477
As três luvas com a maior classe térmica para soldador.

Pronta-entrega em Parauapebas
Max Solder, Extreme Solder, calça e blusão.

Peça a ficha técnica e o CA de cada produto.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

WHATSAPP
(94) 9 9128-6367

E-MAIL
andrei.costa@uniluvas.com.br

GERAL
contato@uniluvas.com.br