Guia de Escolha Rápida

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

QUAL LUVA OU VESTIMENTA PARA CADA RISCO

GUIA RÁPIDO

Identifique o risco principal da tarefa e escolha entre a linha top (Kevlar® / Nomex®) e a linha convencional. Toque no nome do produto para abrir a ficha.

RISCO / ATIVIDADE	TOP DE LINHA · KEVLAR® / NOMEX®	LINHA CONVENCIONAL
CORTE facas, lâminas, chapas e vidro	Total Power · Master Cut Flex · Grip Defender · Max Defender	HP Cut Grip · HP Cut
IMPACTO + CORTE mineração e manutenção mecânica	Total Power · Light Power	Power Tech · Power Tech - R
CALOR contato até 250 °C, fundição e fornos	Max Defender · Max Grip · High Temp · Extreme Force Food	Petroleira Raspa · Mangote Termex
SOLDA respingos de metal e calor	Max Solder · Extreme Solder · Calça Max Solder · Blusão Max Solder	Kit Soldador · Avental de Raspa · Dorso Liso · Vaqueta Mista · Soldador c/ Reforço
ARCO ELÉTRICO painéis e subestações	Arctátil · Arctátil Cobertura · Clean Black	*Sem opção na linha convencional.*
QUÍMICOS E ÓLEOS óleos, graxas, solventes e químicos	Light Chemical · Power Chemical · Max Grip	*Sem opção na linha convencional.*
USO GERAL manuseio, montagem e logística	*Para uso geral, a linha convencional atende bem.*	Algodão pigmentada · Algodão 4 fios · Nitrileve
TRONCO, BRAÇOS E PERNAS vestimentas de proteção	Calça Max · Camisa Max · Blusão Max · Calça c/ Peitoral · Mangote Max	Aventais · Blusão de Raspa · Calça de Raspa · Mangote Raspa · Perneira Raspa

Os níveis de proteção de cada item estão na ficha técnica. As luvas Arctátil e Clean Black protegem contra o calor do arco elétrico, mas não possuem isolação contra choque elétrico.