UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

GUIA DE BOAS PRÁTICAS

Higienização e Conservação de EPI

Como lavar, secar, guardar e inspecionar as luvas e vestimentas Uniluvas sem perder a proteção certificada.

O QUE VOCÊ ENCONTRA

- 8 regras de ouro que valem para toda a linha
- Instruções por tipo de produto (7 famílias)
- Passo a passo da lavagem manual de luvas
- Inspeção depois de lavar e quando descartar
- Armazenamento correto no almoxarifado e na área

Para quem: almoxarifado, SESMT, lavanderias e usuários das áreas operacionais.

Versão 10/26 · Complemento do Catálogo Uniluvas – Vale 2026

DUPONT Kevlar

8 regras de ouro

A lavagem errada é uma das principais causas de perda de proteção antes do fim da vida útil: alvejante, amaciante, calor e sol degradam as fibras de para-aramida e os revestimentos. Estas regras valem para toda a linha.

1 Nunca use alvejante com cloro

Água sanitária e similares degradam a para-aramida (Kevlar®) e reduzem a resistência ao corte.

2 Não use amaciante nem goma

Deixam resíduo nas fibras e podem prejudicar a aderência e o desempenho contra chama e arco elétrico.

3 Água até 40 °C e detergente neutro

Água quente demais encolhe a malha e ataca revestimentos de borracha e látex.

4 Seque à sombra

A luz solar direta (UV) enfraquece a aramida. Seque em local ventilado, longe do sol.

5 Sem secadora quente e sem ferro

As vestimentas Max Defender têm fibras de polietileno, que deformam com calor. Faixas refletivas também.

6 Lave separado

Não misture com roupas comuns nem com peças muito contaminadas de óleo, graxa ou químicos.

7 Inspecione depois de lavar

Furos, revestimento soltando, costuras abertas ou faixas danificadas: substitua a peça.

8 Contaminou? Avalie antes de lavar

Químico agressivo, material biológico ou óleo em luva de solda/arco: em geral o correto é descartar.

O QUE DIZ A NR-6

Empresa: responsável pela higienização e manutenção periódica do EPI, quando aplicável, conforme as informações do fabricante.

Trabalhador: responsável pela limpeza, guarda e conservação do EPI e por comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

Luvas — famílias A a D

A — Luvas de malha de para-aramida

Grip Defender · Max Defender · Clean Cut Flex Black · Mangote Max Defender

LAVAGEM	Manual ou máquina em ciclo delicado, dentro de saco de lavagem, água até 40 °C e detergente neutro. Enxágue bem.
SECAGEM	À sombra, em local ventilado, na forma natural da peça. Aperte para tirar a água — não torça.
ATENÇÃO	A malha pode encolher levemente: confira o ajuste. Evite molho prolongado nos reforços de couro.

B — Luvas com revestimento

Light Power · Max Power · Master Cut Flex · Total Power

LAVAGEM	Manual, com água morna e sabão neutro, esfregando de leve o revestimento. Nunca use solventes (thinner, gasolina, querosene).
SECAGEM	Pendurada pelos dedos, punho para baixo, à sombra, até secar também por dentro.
ATENÇÃO	Total Power: palma em couro hidrofugado — sem molho e longe de calor. Light Power contém látex natural.

C — Luvas para risco químico

Max Grip · Power Chemical · Total Power (EN 374)

LAVAGEM	Lave a parte externa em água corrente ainda calçada, antes de retirar, para não contaminar as mãos.
SECAGEM	Seque a parte externa e guarde separada das luvas limpas.
ATENÇÃO	Reutilize só se a FDS do produto e o tempo de exposição permitirem. Após químico agressivo ou exposição longa, descarte como resíduo contaminado.

D — Luvas de couro para soldagem

Max Solder · High Temp · Extreme Solder · Extreme Solder Plus

LAVAGEM	Limpeza a seco: escova de cerdas macias para tirar poeira, escória e respingos. Não lave em máquina nem deixe de molho.
SECAGEM	Se molhar (suor ou chuva), seque naturalmente à sombra, longe de chama e superfícies quentes.
ATENÇÃO	Luva de solda com óleo ou graxa deve ser substituída: o óleo é inflamável e anula a proteção contra respingos.

Arco e vestimentas — E a G

E — Luvas para arco elétrico

Arctátil · Arctátil Cobertura

LAVAGEM	Manual, água até 40 °C, detergente neutro, sem alvejante e sem amaciante. Enxágue bem.
SECAGEM	À sombra, em local ventilado, por completo antes do próximo uso.
ATENÇÃO	O ATPV pressupõe luva limpa e seca. Óleo, graxa ou solvente comprometem a proteção ao arco: limpe ou substitua.

F — Vestimentas Max Defender

Calça · Camisa · Blusão · Calça com Peitoral (malha de aramida + polietileno)

LAVAGEM	Máquina em ciclo delicado ou manual, até 40 °C, detergente neutro, peça do avesso e fechos/velcro fechados.
SECAGEM	À sombra, estendida. NÃO use secadora quente e NÃO passe a ferro: o polietileno deforma com calor.
ATENÇÃO	Confira faixas refletivas, costuras e o debrum após cada lavagem.

G — Vestimentas Max Solder

Calça · Blusão · Calça com Peitoral (tecido de aramida + couro ignifugado)

LAVAGEM	Manual ou máquina em ciclo delicado, até 40 °C, sem alvejante e sem amaciante. Evite molho nos reforços de couro.
SECAGEM	À sombra, estendida. Sem secadora quente; não passe ferro sobre as faixas refletivas.
ATENÇÃO	Peça impregnada de óleo, graxa ou solvente perde a proteção contra respingos: limpe antes do uso ou substitua.

A ETIQUETA E A FDS VÊM PRIMEIRO

Estas são orientações gerais da Uniluvas. Se a etiqueta do produto, a ficha técnica ou o procedimento interno da sua unidade trouxerem instrução diferente, siga a instrução mais restritiva.

Para luvas expostas a produtos químicos, a referência é sempre a FDS (Ficha com Dados de Segurança, antiga FISPQ) do produto manipulado.

Lavagem manual de luvas têxteis

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

1 Tire o excesso

Bata ou escove a seco para remover pó, limalha e resíduos.

2 Molho curto

10 a 15 minutos em água até 40 °C com detergente neutro.

3 Esfregue de leve

Com as mãos ou escova macia. Nunca escova de aço.

4 Enxágue bem

Até sair toda a espuma: resíduo de sabão irrita a pele.

5 Retire a água

Aperte a luva entre as mãos. Não torça.

6 Seque por completo

À sombra e ventilado, antes de guardar ou usar.

INSPEÇÃO DEPOIS DE LAVAR

- Furos, cortes ou fios rompidos na malha
- Revestimento descascando, rachado ou endurecido
- Costuras abertas ou punho sem elasticidade
- Faixas refletivas soltas ou sem brilho
- Encolhimento que tira o ajuste da mão
- Etiqueta (CA, tamanho, lote) ilegível

NÃO LAVE — DESCARTE

- Contato com químico agressivo ou desconhecido
- Sangue ou outro material biológico (siga o procedimento de resíduos)
- Óleo ou graxa impregnados em luva de solda ou de arco
- Luva química que atingiu o tempo de permeação
- Qualquer dano visível que exponha a mão

Encontrou algum desses sinais? A peça sai de uso — mesmo que pareça "ainda boa".

Armazenamento e contato

Local seco e ventilado

Longe de sol direto, umidade, fontes de calor, óleos e solventes.

Sem peso por cima

Não amasse nem dobre em vinco as luvas revestidas e as vestimentas.

Separe limpas e usadas

Peças lavadas não voltam ao mesmo saco das contaminadas.

Primeiro que entra, primeiro que sai

No almoxarifado, gire o estoque e confira a validade do CA no recebimento.

MATERIAIS RELACIONADOS

O Manual de Uso Correto explica como escolher a luva pelo risco, como usar cada linha e quando substituir.

Abrir o Manual de Uso Correto ›

DÚVIDAS? FALE COM A UNILUVAS

Cleber Rorato
Supervisor Comercial
WhatsApp (11) 94338-2956

contato@uniluvas.com.br
uniluvas.com.br

Orientações gerais de boas práticas. Não substituem as instruções da etiqueta e da ficha técnica de cada produto, a FDS dos produtos químicos manipulados nem os procedimentos internos da unidade.