KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

Osanro : 5188-5220

(kemikaalivälinesarja)

Osanro : 2X HI-RPM Hybridization 5188-6417

Buffer

10X aCGH Blocking 5188-6416

Agent, Lyophilized

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut : Analyyttinen reagentti. **käyttötarkoitukset** Vain tutkimuskäyttöön.

X HI-RPM Hybridization Buffer 5 x 1.4 ml

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized 25 Hybs kylmäkuivattu

Ei-suositeltavat : 🗹 käytettäväksi diagnostisissa menetelmissä.

käyttötarkoitukset

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Agilent Technologies Deutschland GmbH

Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn

Saksa

0800 603 1000

Tämän KTT:n : pdl-msds_author@agilent.com

vastuuhenkilön sähköpostiosoite

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero : CHEMTREC®: +(358)-942419014

(toiminta-aika)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä : 2X HI-RPM Hybridization Seos

Buffer

10X aCGH Blocking Seos

Agent, Lyophilized

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

2X HI-RPM

Lyophilized

Hybridization Buffer

H315 IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS Kategoria 2 H318 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS Kategoria 1 H400 LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE Kategoria 1 H411 PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE Kategoria 2

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

H315 IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS Kategoria 2 H319 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS Kategoria 2

ZX HI-RPM Hybridization Buffer
Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 1/23

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Ainesosat joiden myrkyllisyyttä ei tunneta : 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

Seoksen sisältämien tuntemattomien ihon kautta välitöntä myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 10 - 30%

Seoksen sisältämien tuntemattomien hengitettynä välitöntä

myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 10 - 30%

Seoksen sisältämien tuntemattomien suun kautta välitöntä

myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 10 - 30%

10X aCGH Blocking Agent,

Lyophilized

Seoksen sisältämien tuntemattomien hengitettynä välitöntä

myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 30 - 60%

Ainesosat joiden ympäristömyrkyllisyyttä ei tunneta

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

15.9 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja

vesiympäristölle ei tunneta

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnät

: 2X HI-RPM Hybridization **Varoitusmerkit**

Buffer



10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Huomiosana : 2X HI-RPM Hybridization Vaara

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Varoitus

X HI-RPM Hybridization Vaaralausekkeet

Buffer

H315 - Ärsyttää ihoa.

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia

haittavaikutuksia.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

H315 - Ärsyttää ihoa.

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkäisy : 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai

kasvonsuojainta.

10X aCGH Blocking

Agent, Lyophilized

P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai

kasvonsuojainta.

P264 - Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Pelastustoimenpiteet : 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

P391 - Valumat on kerättävä.

P305 + P351 + P338, P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka

huuhtomista. Ota välittömästi yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

10X aCGH Blocking

Agent, Lyophilized

P362 + P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen

uudelleenkäyttöä.

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese

runsaalla vedellä.

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys : 5 : 16/12/2022 : 29/09/2021 Versio 2/23

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Varastointi 2X HI-RPM Hybridization Ei sovelleta.

Buffer

Ei sovelleta. 10X aCGH Blocking

Agent, Lyophilized

Jäte 2X HI-RPM Hybridization P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Buffer 10X aCGH Blocking

Agent, Lyophilized

Ei sovelleta.

: 10X aCGH Blocking Vaaralliset ainesosat

Agent, Lyophilized

Ei sovelleta.

: 2X HI-RPM Hybridization Lisämerkinnät

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Liite XVII - Tiettyjen vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei sovelleta. Ei sovelleta.

Erityiset pakkausvaatimukset

Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus : 2X HI-RPM Hybridization Ei sovelleta.

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei sovelleta.

2.3 Muut vaarat

Tuote täyttää PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIII mukaisesti

Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan

PBT tai vPvB.

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

2X HI-RPM Hybridization

Agent, Lyophilized

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Sisältää yhtä tai useampaa ainetta, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Ei tiedossa.

Aineet, joilla tiedetään olevan

hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia

Ainesosan nimi

2X HI-RPM Hybridization Buffer Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri

Ympäristö

Vaikutus

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet : 2X HI-RPM Hybridization Buffer Seos 10X aCGH Blocking Agent, Seos

Lyophilized

Lyopimizou				
Tunnisteet	%	Luokitus	Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t	Туурр
ES: 231-212-3 CAS: 7447-41-8	≤12	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 526 mg/kg	[1]
	Tunnisteet ES: 231-212-3	Tunnisteet % ES: 231-212-3 ≤12	Tunnisteet % Luokitus ES: 231-212-3 CAS: 7447-41-8 ≤12 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315	Tunnisteet % Luokitus Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t ES: 231-212-3 CAS: 7447-41-8 ≤12 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta]

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 3/23

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

				ATE [ihon kautta] = 1488 mg/kg	
Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri	CAS: 9002-93-1	≤6.4	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 1800 mg/kg M [akuutti] = 10 M [krooninen] = 1	[1] [2]
Litium dodekyylisulfaatti	ES: 218-058-2 CAS: 2044-56-6	≤6.4	Flam. Sol. 1, H228 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412	ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 500 mg/kg ATE [hengitettynä (pölyt ja sumut)] = 1.5 mg/l Eye Dam. 1, H318: C ≥ 20% Eye Irrit. 2, H319: 10% ≤ C < 20%	[1]
Oksiraani, 2-methyl-, polymeeri, oksiraani, mono [3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy] -1-disiloxanyl]propyl] ether	CAS: 134180-76-0	≤3	Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412	ATE [hengitettynä (höyryt)] = 11 mg/l	[1]
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized					
Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	ES: 201-064-4 CAS: 77-86-1	≥10 - ≤25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Katso kohdasta 16 H- lausekkeiden täydelliset tekstit.	-	[1]

<u>Tyyppi</u>

HI-RPM Hybridization Buffer

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmäkosketus

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja

alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua. Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10

minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 4/23

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Hengitysteitse

: 2X HI-RPM Hybridization Buffer

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Ota yhteyttä lääkäriin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

Ihokosketus

: 2X HI-RPM Hybridization Buffer

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Huuhtele altitstunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Huuhtele altitstunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.

Nieleminen

: 2X HI-RPM Hybridization Buffer Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Jos altistunut henkilö on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hänelle pieniä määriä vettä. Lopeta, jos hän voi pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Jos altistunut henkilö on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hänelle pieniä määriä vettä. Lopeta, jos hän voi pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Älä oksennuta ellei

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 5/23

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai

vyötärönauha.

Ensiavun antajien suojaus

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa

henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee

käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita.

Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti

vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.

Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä

suusta suuhun.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmäkosketus : 2X HI-RPM Hybridization Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteitse 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ihokosketus : 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking Ärsyttää ihoa.

Agent, Lyophilized

: 2X HI-RPM Hybridization

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ärsyttää ihoa.

Nieleminen

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmäkosketus : 2X HI-RPM Hybridization Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Buffer

kipu

kyynelehtiminen

punoitus

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys kyynelehtiminen punoitus

Hengitysteitse : 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei erityisiä tietoja.

Ei erityisiä tietoja.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio : 16/12/2022 : 29/09/2021 : 5 6/23

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Ihokosketus : 2X HI-RPM Hybridization Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Buffer

kipu tai ärsytys punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

ärsytys punoitus

Nieleminen : 2X HI-RPM Hybridization

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Buffer

Buffer

vatsakivut

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei erityisiä tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille : 2X HI-RPM Hybridization Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita,

> oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi

vuorokautta.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi

vuorokautta.

Erityiskäsittelyt : 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.

Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine : 2X HI-RPM Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröivän

> Hybridization Buffer tulipalon sammutukseen.

10X aCGH Blocking Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröivän Agent, Lyophilized

tulipalon sammutukseen.

Soveltumaton

Vaaralliset

palamistuotteet

Hybridization Buffer sammutusaine

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

: 2X HI-RPM

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : 2X HI-RPM Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua,

Hybridization Buffer

jolloin säiliö saattaa rikkoutua. Tämä materiaali on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä materiaali on myrkyllistä vesieliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja

sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.

Ei erityistä palo- tai räjähdysvaaraa.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Hybridization Buffer

: 2X HI-RPM

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

hiilidioksidi hiilimonoksidi typen oksidit rikkioksidit

halogenoidut yhdisteet metallioksidi/metallioksidit

10X aCGH Blocking Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita: Agent, Lyophilized

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys :5 : 16/12/2022 : 29/09/2021 Versio 7/23

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

hiilidioksidi hiilimonoksidi typen oksidit fosforioksidit

halogenoidut yhdisteet

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet palomiehille

: 2X HI-RPM Hybridization Buffer Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista

vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista

vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.

Erityiset palomiesten suojavarusteet

: 2X HI-RPM Hybridization Buffer Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojasaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojasaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin pelastushenkilökunta : 2X HI-RPM Hybridization Buffer

Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle

estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Älä hengitä höyryä tai sumua. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue

asianmukaiset henkilösuojaimet.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman

tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on

riittämätön. Pue asianmukaiset henkilösuojaimet.

Pelastushenkilökunta

2X HI-RPM Hybridization

Buffer

Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso myös

tiedot kohdasta "Muu kuin pelastushenkilökunta".

10X aCGH Blocking

Agent, Lyophilized

Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso myös

tiedot kohdasta "Muu kuin pelastushenkilökunta".

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 8/23

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : 2X HI-RPM Hybridization

Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle. Valumat on kerättävä.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille

viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Siivoamismenetelmät

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli

vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Voi olla ympäristölle haitallista päästessään ympäristöön. Hävitä roiskeet valvotuissa olosuhteissa.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Vältä pölyn muodostumista. HEPA-suodattimella varustetun imurin käyttäminen rajoittaa pölyn leviämistä. Laita vuotanut materiaali

tarkoituksemukaiseen, merkittyyn jätesäiliöön. Käytä

jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

: Katso kohdasta 1 vhtevstiedot hätätilanteita varten. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojatoimet

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Älä niele. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Jos aineesta normaalikäytössä koituu vaaraa hengityselimille, sitä tulee käyttää vain tiloissa, joissa on asianmukainen tuuletus, tai on käytettävä asianmukaista hengityksen suojainta. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Älä niele. Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.

Ohjeet yleisestä työhygieniasta

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä. Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä :5 : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio 9/23

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi

: 2X HI-RPM Hybridization

10X aCGH Blocking

Agent, Lyophilized

Buffer

Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä

pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä

sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen

ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä. Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta

kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja

yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

Seveso direktiivi - Raportointirajat

Vaara kriteerit

		Turvallisuusselvitys - kynnysarvo
2X HI-RPM Hybridization Buffer E1	100 tonne	200 tonne

7.3 Erityinen loppukäyttö

Suositukset : 2X HI-RPM Hybridization

Teolliset sovellukset, Ammattikäyttö.

Buffer

10X aCGH Blocking

Teolliset sovellukset, Ammattikäyttö.

Agent, Lyophilized

Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Altistusraja-arvoa ei tiedossa.

Biologiset altistusindeksit

Ei tiedossa.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 10/23

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Suositeltavat tarkkailumenetelmät

: Krjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - ohjeet menetelmien soveltamiseksi ja käyttämiseksi kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Kirjallisuusviite myös vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden määrittämismenetelmistä.

DNEL/DMEL

Tuotteen/ainesosan nimi	Тууррі	Altistus	Arvo	Populaatio	Vaikutukset
X HI-RPM Hybridization Buffer					
Litiumkloridia		Pitkäaikainen Suun kautta	7.32 mg/kg/ vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Hengitysteitse	10 mg/m³	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Hengitysteitse	10 mg/m³	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Lyhytaikainen Suun kautta	21.96 mg/ kg/vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Lyhytaikainen Hengitysteitse	30 mg/m ³	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Lyhytaikainen Hengitysteitse	30 mg/m³	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Lyhytaikainen Ihon kautta	50 mg/kg/ vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Ihon kautta	73.2 mg/kg/	Yleisö	Systeeminen
		Pitkäaikainen Ihon kautta	73.2 mg/kg/ vrk	Työntekijät	Systeeminen
		Lyhytaikainen Ihon kautta	100 mg/kg/	Työntekijät	Systeeminen
Litium dodekyylisulfaatti		Pitkäaikainen Hengitysteitse	2.26 mg/m ³	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Suun kautta	2.6 mg/kg/ vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Hengitysteitse	7.6 mg/m³	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Ihon kautta	260 mg/kg/ vrk	Yleisö	Systeeminen
		Pitkäaikainen Ihon kautta	433.3 mg/ kg/vrk	Työntekijät	Systeeminen
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized					
Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	DNEL	Pitkäaikainen Suun	8.3 mg/kg/	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	kautta Pitkäaikainen	29 mg/m ³	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta	83.3 mg/kg/	Yleisö	Systeeminen
		Pitkäaikainen	117.5 mg/ m ³	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta	166.7 mg/ kg/vrk	Työntekijät	Systeeminen

PNEC

PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 11/23

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

: Hyvän yleisen ilmanvaihdon tulisi riittää hallitsemaan työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

: Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.

Silmien tai kasvojen suojaus

: Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai pölylle voidaan välttää. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee käyttää, ellei arvointi osoita että korkeampaa suojausta tulee käyttää: kemikaaliroiskesuojalasit.

<u>Ihonsuojaus</u>

Käsien suojaus

: Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Ottaen huomioon käsinevalmistajan arvot, tarkista käytön aikana, että käsineet pitävät suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisyaika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessäollessa, käsineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida.

Kehonsuojaus

: Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.

Muu ihonsuojaus

: Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.

Hengityksensuojaus

Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai sertifikaatin mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on käytettävä hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten oikea sopivuus, käyttökoulutus ja muut käyttöön liittyvät tärkeät näkökohdat.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

: Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lämpötila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto : 2X HI-RPM Hybridization Nestemäinen.

Buffer

10X aCGH Blocking Kiinteä. [lyophilized pellets]

Agent, Lyophilized

Väri : 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Haju : 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Hajukynnys : 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 12/23

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Sulamis- tai jäätymispiste: 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Kiehumispiste ja kiehumisalue

X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

2X HI-RPM Hybridization Ei sovelleta. **Syttyvyys**

Buffer

10X aCGH Blocking Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja

: 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei sovelleta.

Leimahduspiste

	Umpikuppi Av		okuppi	
Ainesosan nimi	°C	Menetelmä	°C	Menetelmä
X HI-RPM Hybridization Buffer				
Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri	251			

Itsesyttymislämpötila

Ainesosan nimi	°C	Menetelmä
X HI-RPM Hybridization Buffer		
Litium dodekyylisulfaatti	366	

Hajoamislämpötila

: 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

pH 2X HI-RPM Hybridization 6.1

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Viskositeetti 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei sovelleta.

Agent, Lyophilized

Liukoisuus (liukoisuudet) :

Media	Tulos
2X HI-RPM Hybridization Buffer	
vesi 10X aCGH Blocking	Liukeneva
Agent, Lyophilized vesi	Liukeneva

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei sovelleta. Ei sovelleta.

Agent, Lyophilized

Höyrynpaine

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys : 16/12/2022 : 29/09/2021 Versio : 5 13/23

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

	Höyry	npaine 20) °C:ssa	Hö	yrynpain	e 50°C:ssa
Ainesosan nimi	mm Hg	kPa	Menetelmä	mm Hg	kPa	Menetelmä
2X HI-RPM Hybridization Buffer						
vesi, tislattu, johtokyky tai samaa puhtausastetta	23.8	3.2		92.258	12.3	
Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri	0.997581	0.13				

Haihtumisnopeus

: 2X HI-RPM Hybridization

Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei saatavilla.

Suhteellinen tiheys

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Höyryntiheys

: 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei saatavilla. Ei sovelleta.

Agent, Lyophilized

: 2X HI-RPM Hybridization Räjähtävyys

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

: 2X HI-RPM Hybridization **Hapettavuus**

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei saatavilla. Ei saatavilla.

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokomediaani

: 2X HI-RPM Hybridization

10X aCGH Blocking

Agent, Lyophilized

Ei sovelleta.

Ei saatavilla.

9.2 Muut tiedot

Ei lisätietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Buffer

: 2X HI-RPM Hybridization Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle

tuotteelle tai sen ainesosille.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle

tuotteelle tai sen ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

: 2X HI-RPM Hybridization Tuote on stabiili.

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Tuote on stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia

reaktioita ei tapahdu.

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia

reaktioita ei tapahdu.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 14/23

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet : 2X HI-RPM Hybridization Ei erityisiä tietoja.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei erityisiä tietoja.

Agent, Lyophilized

10.5 Yhteensopimattomat

materiaalit

: **2**X HI-RPM Hybridization

Buffer

Saattaa reagoida tai olla epäyhteensopiva hapettavien

materiaalien kanssa.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Saattaa reagoida tai olla epäyhteensopiva hapettavien

materiaalien kanssa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Buffer

: 2X HI-RPM Hybridization Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia

hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia

hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi	Tulos	Laji	Annos	Altistus
2X HI-RPM Hybridization				
Buffer				
Litiumkloridia	LC50 Hengitysteitse Pölyt ja	Rotta - Uros,	>5.57 mg/l	4 tuntia
	höyryt	Naaras		
	LD50 Ihon kautta	Kani	1629 mg/kg	-
	LD50 Ihon kautta	Rotta	1488 mg/kg	-
	LD50 Suun kautta	Rotta	526 mg/kg	-
Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri	LD50 Suun kautta	Rotta	1800 mg/kg	-
Litium dodekyylisulfaatti	LD50 Suun kautta	Rotta	>5000 mg/kg	-
40V - COLL Blacking Amount				
10X aCGH Blocking Agent,				
Lyophilized				
Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	LD50 Ihon kautta	Rotta	>5000 mg/kg	-

Akuutit myrkyllisyysarviot

Tuotteen/ainesosan nimi	Suun kautta (mg/kg)	lhon kautta (mg/kg)	(kaasut) (ppm)	(höyryt) (mg/l)	(pöly ja sumu) (mg/l)
2X HI-RPM Hybridization Buffer 2X HI-RPM Hybridization Buffer Litiumkloridia Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri Litium dodekyylisulfaatti Oksiraani, 2-methyl-, polymeeri, oksiraani, mono[3- [1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy] -1-disiloxanyl]propyl] ether	2598.7	10804.4	N/A	565.6	23.1
	526	1488	N/A	N/A	N/A
	1800	N/A	N/A	N/A	N/A
	500	N/A	N/A	N/A	1.5
	N/A	N/A	N/A	11	N/A

Ärsytys/Korroosio

Tulos	Laji	Tulos	Altistus	Tarkkailu
Silmät - Keskivaikeasti ärsyttävä	Kani	-	24 tuntia 100 mg	-
lho - Vaikeasti ärsyttävä	Kani	-	24 tuntia 500 mg	-
Iho - Lievä ärsyttävä aine	Kani	-	24 tuntia 500 uL	-
	Silmät - Keskivaikeasti ärsyttävä Iho - Vaikeasti ärsyttävä	Silmät - Keskivaikeasti Kani ärsyttävä Iho - Vaikeasti ärsyttävä Kani	Silmät - Keskivaikeasti Kani - ärsyttävä Iho - Vaikeasti ärsyttävä Kani -	Silmät - Keskivaikeasti Kani - 24 tuntia 100 mg Iho - Vaikeasti ärsyttävä Kani - 24 tuntia 500 mg Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia 500

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 15/23

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| 10X aCGH Blocking Agent, | Lyophilized | Tris (hydroksimetyyli) | Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä | Kani | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 25 % | - 2

Herkistävä aine

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Perimää vaurioittava

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

<u>Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset</u>

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Teratogeenisyys

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Tuotteen/ainesosan nimi	Luokka	Altistustapa	Kohde-elimet
EX HI-RPM Hybridization Buffer Litium dodekyylisulfaatti	Kategoria 3	-	Hengitysteiden ärsytys

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Ei saatavilla.

Aspiraatiovaara

Ei saatavilla.

Todennäköisiä : X HI-RPM Hybridization Ennalta-arvatut sisääntuloreitit: Suun kautta, Ihon kautta,

altistumisreittejäBuffer Hengitysteitse, Silmät.

koskevat tiedot 10X aCGH Blocking Ennalta-arvatut sisääntuloreitit: Suun kautta, Ihon kautta,

Agent, Lyophilized Hengitysteitse, Silmät.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitysteitse : 2X HI-RPM Hybridization Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Agent, Lyophilized

Nieleminen : 2X HI-RPM Hybridization Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Agent, Lyophilized

Ihokosketus : 2X HI-RPM Hybridization Ärsyttää ihoa.

Buffer

10X aCGH Blocking Ärsyttää ihoa.

Agent, Lyophilized

Silmäkosketus : 2X HI-RPM Hybridization Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Buffer

10X aCGH Blocking Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Agent, Lyophilized

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

Hengitysteitse : 2X HI-RPM Hybridization Ei erityisiä tietoja.

Buffer

10X aCGH Blocking Ei erityisiä tietoja. Agent, Lyophilized

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 16/23

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Nieleminen 2X HI-RPM Hybridization Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Buffer

vatsakivut

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei erityisiä tietoja.

Ihokosketus 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys

punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

ärsytys punoitus

Silmäkosketus : 2X HI-RPM Hybridization Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Buffer

kipu

kyynelehtiminen

punoitus

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys kyynelehtiminen punoitus

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

: Ei saatavilla.

Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset Ei saatavilla.

Pitkäaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

: Ei saatavilla.

Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset

: Ei saatavilla.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Yleiset : 2X HI-RPM Hybridization Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syöpää aiheuttavat

vaikutukset

2X HI-RPM Hybridization

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Perimää vaurioittava 2X HI-RPM Hybridization

Buffer

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : 2X HI-RPM Hybridization Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 17/23

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.2.2 Muut tiedot

2X HI-RPM Hybridization Buffer Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: Saattaa aiheuttaa ihon

herkistymistä. Ei saatavilla.

10X aCGH Blocking Agent,

Lyophilized

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi	Tulos	Laji	Altistus
2X HI-RPM Hybridization Buffer			
Litiumkloridia	Akuutti EC50 112 mg/l Makea vesi	Levät - Desmodesmus subspicatus	72 tuntia
	Akuutti EC50 249 mg/l Makea vesi	Vesikirppu - Daphnia magna	48 tuntia
	Akuutti LC50 17000 μg/l Makea vesi	Kalat - Ptychocheilus lucius - Vapaasti uiva kalanpoikanen	96 tuntia
	Akuutti NOEC 25 mg/l Makea vesi	Levät - Desmodesmus subspicatus	72 tuntia
	Akuutti NOEC 63.4 mg/l Makea vesi	Vesikirppu - Daphnia magna	48 tuntia
	Akuutti NOEC 59.4 mg/l Makea vesi	Kalat - Oncorhynchus mykiss	96 tuntia
Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri	Akuutti LC50 5.85 mg/l Makea vesi	Äyriäiset - Ceriodaphnia rigaudi - Vastasyntynyt	48 tuntia
	Akuutti LC50 11.2 mg/l Makea vesi	Vesikirppu - Daphnia magna - Vastasyntynyt	48 tuntia
	Akuutti LC50 4500 μg/l Makea vesi	Kalat - Pimephales promelas	96 tuntia
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized			
Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	Akuutti EC50 >980 mg/l Makea vesi	Vesikirppu	48 tuntia
	Akuutti NOEC 520 mg/l Makea vesi	Vesikirppu	48 tuntia

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotteen/ainesosan nimi	Testi	Tulos		Annos		Rokote
IOX aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	97.1 % - ⊦	lelposti - 28 päivää	30 mg/l		-
Tuotteen/ainesosan nimi	Puoliintumisaika	vedessä	Valon vaikutus		Biohajo	pavuus
2X HI-RPM Hybridization Buffer Litiumkloridia Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri Litium dodekyylisulfaatti	- -		- - -		Helpost Helpost Helpost	ti
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	-		-		Helpost	i

12.3 Biokertyvyys

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys : 16/12/2022 : 29/09/2021 Versio :5 18/23

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuotteen/ainesosan nimi	LogP _{ow}	BCF	Mahdollisesti aiheuttava
X HI-RPM Hybridization Buffer Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri	4.86	-	suuri
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	-2.31	-	alhainen

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin (Koc : Ei saatavilla.

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

X HI-RPM Hybridization Buffer

Sisältää yhtä tai useampaa ainetta, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Hävitysmenetelmät

: Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

Vaarallinen jäte

Pakkaaminen

Hävitysmenetelmät

: Tuotteen luokitus voi täyttää vaarallisen jätteen kriteerit.

: Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee

harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

Erityiset varotoimenpiteet

: Hävitä materiaali (tai materiaalit) ja jäämät valvotuissa olosuhteissa. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 19/23

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 14: Kuljetustiedot

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 UN-numero tai tunnistenumero	⊌ N3082	⊌ N3082	⊌ N3082
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	MPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka			
14.4 Pakkausryhmä	M	III.	M
14.5 Ympäristövaarat	Kyllä.	Kyllä.	Kyllä.

Lisätiedot

Fuomautukset: Excepted Quantity

ADR/RID

Vaaran tunnusnumero 90 Rajoitettu määrä 5 L

Erityismääräyksiä 274, 335, 601, 375

Tunnelikoodi (-)

IMDG

Hätätoimintaohjeet F-A, S-F Erityismääräyksiä 274, 335, 969

IATA

Tätä tuotetta ei ole säännelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa ≤ 5 l
 tai ≤ 5 kg, kun pakkaus täyttää kohtien 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 ja 5.0.2.8 yleiset ehdot.
 Määrärajoitus Matkustaja- ja rahtilentokone: 450 l. Pakkausohjeet: 964. Ainoastaan rahtilentokone: 450 l. Pakkausohjeet: 964. Rajalliset määrät - Matkustajalentokone: 30 kg. Pakkausohjeet: Y964.

Erityismääräyksiä A97, A158, A197, A215

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

: Kuljettaminen käyttäjän tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten

toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Kuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaan

: Ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV - Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 20/23

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Ainesosan nimi	Aineen sisäinen ominaisuus	Tila	Viitenumero	Tarkistuspäivä
X HI-RPM Hybridization Buffer Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri	Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ympäristön kannalta	Lueteltu	42	7/3/2017

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Ainesosan nimi	Aineen sisäinen ominaisuus	Tila	Viitenumero	Tarkistuspäivä
2X HI-RPM Hybridization Buffer Polyoksietyleenioktyylifenyylieetteri	Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ympäristön kannalta	Suositellaan	ED/169/2012	7/3/2017

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

Ei luetteloitu.

Etiketti : 2X HI-RPM Hybridization Ei sovelleta.

Buffer

10X aCGH Blocking Agent, Ei sovelleta.

Lyophilized

Muut EU-määräykset

Teollisuuden : Lueteltu

päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

ja vähentäminen) - Ilma

Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

Ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU)

Ei luetteloitu.

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

🗗ätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

Luokka

2X HI-RPM Hybridization Buffer

Ε´

Kansainväliset määräykset

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo I, II & III Kemikaalit

Ei luetteloitu.

Montrealin protokolla

Ei luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvistä orgaanisista ympäristömyrkyistä

Ei luetteloitu.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 21/23

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC)

Ei luetteloitu.

UNECE Aarhusin pysyviä orgaanisia ympäristömyrkkyjä (POP) ja raskasmetalleja koskeva pöytäkirja

Ei luetteloitu.

Varastoluettelo

Australia: Ei määritelty.Kanada: Ei määritelty.Kiina: Ei määritelty.

Euraasian talousliitto : **Venäjän federaation inventaario**: Ei määritelty.

Japani : Japanin luettelo (CSCL): Ei määritelty.

Japanin luettelo (ISHL): Ei määritelty.

Uusi-Seelanti : Ei määriteltv. **Filippiinit** : Ei määritelty. Etelä-Korea : Ei määriteltv. **Taiwan** : Ei määriteltv. **Thaimaa** : Ei määritelty. **Turkki** : Ei määritelty. **Yhdysvallat** : Ei määritelty. **Vietnam** : Ei määritelty.

15.2 : Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta arviointi saattaa silti olla

Kemikaaliturvallisuusarviointi tarpeen.

KOHTA 16: Muut tiedot

✓ Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU)

No. 1272/2008]

DMEL = Johdettu vähimmäisvaikutustaso DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet

N/A = Ei saatavilla

PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus RRN = REACH Rekisteröintinumero vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

Luokitus	Perustelu
2X HI-RPM Hybridization Buffer	
Skin Irrit. 2, H315	Laskentamenetelmä
Eye Dam. 1, H318	Laskentamenetelmä
Aquatic Acute 1, H400	Laskentamenetelmä
Aquatic Chronic 2, H411	Laskentamenetelmä
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	
Skin Irrit. 2, H315	Laskentamenetelmä
Eye Irrit. 2, H319	Laskentamenetelmä

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 22/23

KOHTA 16: Muut tiedot

X HI-RPM Hybridization Buffer	
H228	Syttyvä kiinteä aine.
H302	Haitallista nieltynä.
H312	Haitallista joutuessaan iholle.
H315	Ärsyttää ihoa.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332	Haitallista hengitettynä.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	
H315	Ärsyttää ihoa.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Luokitusten tävdelliset tekstit [CLP/GHS]

Luokitusten täydeniset tekstit [CLP/GH5]	
X HI-RPM Hybridization Buffer	
Acute Tox. 4	VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Kategoria 4
Aquatic Acute 1	LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE -
	Kategoria 1
Aquatic Chronic 1	PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE -
	Kategoria 1
Aquatic Chronic 2	PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE -
	Kategoria 2
Aquatic Chronic 3	PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE -
	Kategoria 3
Eye Dam. 1	
Eye Irrit. 2	
Flam. Sol. 1	
Skin Irrit. 2	IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 2
STOT SE 3	ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN -
	Kategoria 3
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	
Eye Irrit. 2	
Skin Irrit. 2	IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 2
Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Flam. Sol. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Eye Irrit. 2	Kategoria 1 PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Kategoria 2 PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Kategoria 3 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 1 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 2 SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET - Kategoria 1 IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 2 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN -

Julkaisupäivä/ : 16/12/2022

Tarkistuspäivä

Edellinen päiväys : 29/09/2021

Versio : 5

Huomautus lukijalle

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan tiedot perustuvat Agilentin tietämykseen asiankirjan laadintahetkellä. Tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 16/12/2022 Edellinen päiväys : 29/09/2021 Versio : 5 23/23