
ex7
x, fs=1000
1
0
−1
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
x[0::4], fs=250
1
0
−1
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
x[1::4], fs=250
1
0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10