Preparation Lab2

1. הוא לד שמשלב 3 צבעים Red, Green, Blue אפשר לייצר באמצעותו המון צבעים ע"י קומבינציה של צבעי הבסיס שלו האדום ירוק וכחול בעזרת ארבעת הפינים שלו +/-,R,G,B, לד רגיל שאפשר רק לשנות את עוצמת הארתו ללא שינוי ציבעו.

שחור	0
כחול	1
ירוק	2
תכלת	3
אדום	4
ורוד	5
צהוב	6
לבן	7

- 3. מכיוון שרגיסטר GPIOx_PDOR משמש כמוצא של מידע ולאחר קריאה ממנו חלק מהביטים הופכים לundefined ובעזרת הרגיסטרים האחרים undefined ובעזרת הרגיסטרים נוכל לכתוב את המידע לPDOR שוב
 - כתוב בפורום טעות דפוס
- מאפשר לך להשתמש במשתנים גם מחוץ לפונקציה בה הם מוגדרים אך לא מחוץ לאותו Global
- extern מאפשר לך להשתמש במשתנים בכל הפרוייקט גם מחוץ לפונקציה שלהם בעזרת Static Const מאפשר לך לקבוע משתנה שאותו לא ניתן יהיה לשנות בכל הפרוייקט וכך בוודאות תמיד תדע מה יש בו
 - Volatile מודיע לקומפיילר שהמשתנה עלול להשתנות בעקבות שינויים חיצוניים בדר"כ חומרתיים ושלא ינסה לעשות אופטמיזציה לטעינה מחדש לרגיסטר
 - אזי זהו המצב הרגיל והוא לוקח את LR המעבד יודע להבחין אם רגיסטר שורת הקוד הבאה הנמצאת בPC
 - בחומרה מבוצע בעזרת הוספת קבל למעגל כדי ליצור שינוי יותר חלק במתח בתוכנה – נותנים פקודה לבקר להמתין בערך 50ms כדי שיתייצב המתח לכן היא לא מיותר
- 8. הצורך בבקר הפסיקות הוא כדי להשהות את כל החישובים הנוכחיים ולתעדף תהליך אחר כרגע עד אשר הוא ייגמר ואז חוזרים לתהליך הקודם.

למשל בדוגמה מימין אפשר לראות שאנחנו לא נרצה ששום דבר יפריע לנו אז נכבה את השימוש בבקר הפסיקות רק בשביל הפעולה הזו

```
void enable interrupts () {

                  // Enable Interrupts
  GIE();
```

case state2: disable interrupts(); incLEDs(-1); delay(LEDs SHOW RATE); enable interrupts(); break;

.2