INTERNO

Carburos · Operaciones IoT

Vista de operaciones — flota, márgenes, incidencias y planificación logística · NO compartir con clientes

105 unidades · 10 clientes | 14 días monitorizados | Plataforma Trackery

MARGEN BRUTO YTD

68.450 €

Programa IoT · 4 meses

↑ 18,2 % vs YA

INVERSIÓN TOTAL

17.640 €

Hardware + SIM (105 ud)

CapEx: 15.750 €

SLA CUMPLIDO

99,4 %

Disponibilidad de gas

↑ 4,2 pp

VISITAS PENDIENTES

8

2 urgentes · 6 programadas

↑ 2 vs ayer

CAMIONES EVITADOS

14

Optimización de rutas

4.900 € ahorrados

INVENTARIO POR GAS

105 botellas activas · distribución actual



TOP 6 CLIENTES POR MARGEN

€/mes · margen bruto estimado

Soldaduras Pla	17 unidades · 78 €/ud	1320 €/mes
CoolFood	13 unidades · 81 €/ud	1050 €/mes
CryoLab	13 unidades · 75 €/ud	980 €/mes
AutoBody	12 unidades · 73 €/ud	870 €/mes
Hospital Vall	11 unidades · 75 €/ud	830 €/mes
PlasmaTech	9 unidades · 80 €/ud	720 €/mes

SLA — DISPONIBILIDAD GAS

Acumulado YTD por cliente

99,4%

DISPONIBILIDAD MEDIA

9 / 10 clientes con SLA > 99 %

Hospital Vall	100,0 %
CoolFood	99,8 %
PlasmaTech	99,5 %
BeerCraft	98,1 %

PIPELINE DE INCIDENCIAS DETECTADAS POR LA FLOTA

Tickets generados automáticamente por el motor de anomalías · 14 últimos días

NUEVAS 3

INC-0142 · BTL-O2-0058
Drift presión -0,8 bar/h
Hospital Vall · sin asignar

INC-0143 · BTL-H2-0042
Fuga lenta sospechada
PlasmaTech · sin asignar

INC-0144 · BTL-AR-0091
Consumo anómalo 3 h
Soldaduras Pla · sin asignar

ASIGNADAS 3

INC-0139 · BTL-N2-0103
Pico térmico anómalo
CoolFood · J. Martínez

INC-0140 · BTL-CO2-0077
Recarga anticipada
BeerCraft · A. Fernández

INC-0141 · BTL-AC-0017
Inspección programada
Talleres Riba · J. Martínez

EN VISITA 2

INC-0137 · BTL-HE-0098
Calibración sensor
GasMed Iberia · M. Soler

INC-0138 · BTL-AR-0055
Cambio de regulador
CryoLab · M. Soler

RESUELTAS (24H) 4

INC-0133 · BTL-MX-0044
Recarga JIT · OK
AutoBody · 11:24

INC-0134 · BTL-N2-0008
Falsa alarma
CoolFood · 09:18

INC-0135 · BTL-AR-0067
Recarga JIT · OK
PlasmaTech · 08:02

INC-0136 · BTL-H2-0019
Recuperada (geo-fence)
Talleres Riba · ayer

TOP 10 BOTELLAS CON RIESGO · PRIORIDAD TÉCNICA

Ordenado por avg risk score (motor anomalies.py · ventana 24h)

ID	GAS	CLIENTE	P. ACTUAL	RISK	ASIGNADO
BTL-O2-0058	Oxígeno	Hospital Vall	172,4 bar	88	sin asignar

CARGA DEL EQUIPO TÉCNICO

Visitas programadas próximos 7 días

JM	J. Martínez Vallès	80%
AF	A. Fernández Barcelonès	55%
MS	M. Soler	65%

ID	GAS	CLIENTE	P. ACTUAL	RISK	ASIGNADO
BTL-H2-0042	Hidrógeno	PlasmaTech	186,5 bar	84	sin asignar
BTL-AR-0091	Argón	Soldaduras Pla	98,1 bar	62	J. Martínez
BTL-AR-0055	Argón	CryoLab	74,2 bar	55	M. Soler
BTL-HE-0098	Helio	GasMed Iberia	110,4 bar	48	M. Soler
BTL-N2-0103	Nitrógeno	CoolFood	138,3 bar	42	J. Martínez
BTL-CO2-0077	CO_2	BeerCraft	10,8 bar	38	A. Fernández
BTL-AC-0017	Acetileno	Talleres Riba	9,2 bar	30	J. Martínez
BTL-H2-0019	Hidrógeno	Talleres Riba	65,1 bar	24	—
BTL-AR-0065	Argón	Soldaduras Pla	105,8 bar	18	—

Maresme

CV C. Vidal 30%
Baix Llobregat

Sugerencia ruta optimizada: Agrupando 5 incidencias en zona Vallès, ahorras 1 desplazamiento (≈ 350 €).

EFICIENCIA LOGÍSTICA — RECARGAS VS CAMIONES

Comparativa antes / con telemetría · semana actual

COSTE POR UNIDAD — DESGLOSE

Coste total por dispositivo durante la vida útil estimada (3 años)

Hardware sensor	150,00 €
SIM Vodafone NB-IoT (3 años)	54,00 €
Plataforma Trackery (3 años)	36,00 €
Mantenimiento medio	25,00 €



Coste total / unidad	**265,00 €**
Margen aportado / unidad / 3 años	**+ 1.220 €**
ROI a 3 años	**460 %**

Datos derivados de `sensor_data.csv` (35.280 muestras · 105 dispositivos · 14 días) · Detección con motor `anomalies.py`