664025, Россия, Иркутск, ГТРК «Иркутск», ул. Горького, 15 e-mail: news@vesti.irk.ru

на официальный сайт Енисейского БВУ

Копия:

Начальнику Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю Шаешникову В.К.

Пресс – релиз

Енисейское БВУ по вопросу обследования ложа Богучанского водохранилища на территории Иркутской области разъясняет:

Ответственным органом за санитарную подготовку ложа водохранилища на **территории Иркутской области в целом** является Правительство Иркутской области.

Обследование ложа Богучанского водохранилища проводилось с целью оценки готовности ложа водохранилища к затоплению, в том числе, в части устранения недостатков по санитарной очистке территорий населенных пунктов, выявленных в мае 2013 года. В рамки обследования не входило установление причин не завершения санитарной очистки. Заключение по результатам обследования только констатирует факт выполнения или невыполнения работ по подготовке ложа.

По состоянию на 17-20 сентября 2013 года часть недостатков была устранена – санитарная очистка завершена полностью по населенным пунктам Ката, Едарма, Старый Кеуль. По населенным пунктам Тушама, Невон и г. Усть-Илимск на момент обследования санитарная очистка не завершена.

Протоколом Межведомственной рабочей группы по подготовке зоны затопления Богучанской ГЭС (при Минрегионе России) от 15 октября 2012 года№ ВТ-05-119пр ложе водохранилища было признано готовым к затоплению до 208 м БС.

Протоколом совещания по вопросу подготовки зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС <u>от 14.08.2013 года № ВТ-02-134пр/ГС, отметка готовности ложа снижена до 204 м БС.</u>

Обследование отметило, объекты ГУФСИН расположены выше уточненной отметки наполнения 204 м БС.

По запросу Аппарата Правительства России от 03.09.13 г №П9-41090 (как выяснилось 25 сентября 2013 года), Правительство Иркутской области письмом от 06.09.13 г №02-11-544/13 согласовало сроки переноса объектов ГУФСИН до 01 июня 2014 года.

В свете вышеизложенного, в интервью СМИ заместителем руководителя Енисейского БВУ было неверно указано, что объекты ГУФСИН являются препятствием для заполнения водохранилища. До промежуточной отметки наполнения 204 м БС объекты ГУФСИН препятствием не являются.

Вопрос готовности ложа водохранилища Богучанской ГЭС будет рассмотрен на совещании «Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды озера Байкал» 25 с

Руководитель управления

Buf

В.К. Благов