
# LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CƠ CẦU BÓP

### PHUONG ÁN 1: SỬ DỤNG XI LANH



- Ưu điểm: Dễ chế tạo và điều khiển.
- Bóp không ôn định.
- cấp khí.

Không sử dụng bộ truyền đai, truyền động êm ái, ít gây ra tiếng ồn.


Kích thước nhỏ gọn.

Cơ cấu chạy liên tục trong nhiều giờ.


YÊI

U CẦU ĐẶT RA

## PHƯƠNG ÁN 2: SỬ DỤNG CÁC CON TRƯỢT



### SỬ DỤNG BÁNH RĂNG PHƯƠNG ÁN 3:



### Ưu điểm:

Cơ cấu nhỏ gọn

Mặt bích lắp trên trục

động cơ

- Tiếng ồn khi hoạt động nhỏ Bóp đều và ổn định từ hai phía

### Nhược điểm Khó chế tạo

Nhược điểm


Cơ cấu phức tạp Kích thước máy lớn

Bóp đều hai phía Hoạt động ổn định hơn

Ưu điểm:

- Phụ thuộc nhiều vào hệ thống cung
- Tiếng ôn lớn.

### PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN



SỬ DỤNG BÁNH RĂNG ĂN KHỚP GIỮA HAI CÀNG BÓP