



78861236





werden.


Afbryd maskinen fra forsyningsnettet og vent 2 min. inden skærm afmonteres. Dette må kun foretages af elkyndigt personale.

Disconnect the machine from the mains supply and wait 2 minutes

side panel. Only trained and qualified staff members must carry through this procedure. Ehe Öffnung der Schweißanlage die Maschine vom Versorgungsnetz abbrechen und 2 Min. warten. Dies darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt















Sigma Select









Monteringsvejledning, Gas kontrol kit, IGC, Sigma Select C / Automig Pulse Mounting Instructions, Intelligent gas control, Sigma Select C / Automig Pulse Montierungsanleitung, Gasregelungskit, Sigma Select C / Automig Pulse



Automig Pulse












Automig Pulse









Automig Pulse

