



BBið UP DOWN LEFT RIGHT A B C D D SW1 SW2 SW4 SW6 SW8 SW10 Start GND



Додаткові модулі




Розширення






- H2 MountingHole
- H3 MountingHole
- H4 MountingHole
- H5 MountingHole

MCU



Скидання і заряд батареї



nderson			
ile: main.kicad_sch			
itle: Lilka			
ize: A3	Date: 2024-02-17		Rev: v2
iCad E.D.A. kicad—cli 7.0.10		ld: 1/1	