FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ STUDENT: Václav Tomeček ROČNÍK: I. PŘEDMĚT: Architektura počítačů NÁZEV ÚLOHY: BIOS (UEFI), SMBIOS, konfigurace počítače


- Test BIOSu proběhne na následujícím hardwaru: Základní deska: MAG B550 TOMAHAWK, CPU: Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600MHz, RAM: 32GB, GPU: NVIDIA Geforce GTX 1060 – Dual 3GB
- 2. Deska: MAG B550 TOMAHAWK (MS-7C91)

Výrobce základní desky Micro-Star International Co., Ltd.

Základní deska MAG B550 TOMAHAWK (MS-7C91)

Verze základní desky 2.0

3. Manual: https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B550-TOMAHAWK/support#manual Nejnovější verze BIOSu:




- 4. Pokud se chceme dostat do BIOSu, tak je nutné nejdříve zapnout/restartovat počítač a následně mačkat klávesy F2, F10, F11 (případ mého testovaného počítače), F12, delete nebo také ESC, kde si pak přes bootovací menu vybere "BIOS Setup".
- 5. Z prostředí BIOS (UEFI) Setup vypište následující údaje:
 - a) American Megatrends International, LLC.
 - b) BIOS verze: E7C91AMS.A64 Datum vydání: 08. 04. 2021
 - c) 32GB RAM
 - d) Nejvyšší prioritu pro bootávání má 1. SSD 2. CD/DVD, 3. USB
 - e) Pro updatování BIOSu bych zvolil metodu přes flash disk (tzv. M-FLASH). Tuto možnost lze zvolit po vstupu do BIOSu při zapínání počítače, ale je nutné už mít připravenou flashku s nejnovější verzí BIOSu.
- 6. Základní deska MAG B550 TOMAHAWK podporuje až 128GB pamětí RAM s rychlostí až 5100MHz na 4 sloty. Momentálně mám v PC nainstalované 4x8 GB fyzické paměti, což je 32GB RAM. Upgrade pamětí by byl tedy možný, ale bylo by nutné moje dosavadní paměti RAM nahradit novými výkonnějšími modely DDR4, ale vzhledem k novým typům DDR5 už bych neměnil a počkal na výhodnější ceny právě pro jíž zmíněné paměti DDR5 a základních desek pro DDR5.

- 7. Nejvýkonnější processor, který by deska MAG B550 TOMAHAWK měla podporovat je processor AMD Ryzen 9 5950X.
- 8. Testovaný počítač podporuje verzi SMBIOS 2.8

Verze systému BIOS/Datum American Megatrends International, LLC. A.64, 08.04.2021

Verze SMBIOS 2.8

9.



| offset | hex | interpetace |
|--------|-------------------|---|
| 00h | 00 | Bios info |
| 01h | 1A | Délka formátové části |
| 02h | 00 | Handle |
| 03h | 00 | - - |
| 04h | 01 | Řetězec výrobce |
| 05h | 02 | Řetězec verze |
| 06h | 00 | Umístění segmentu počáteční adresy systému bios |
| 07h | F0 | - - |
| 08h | 03 | Datum vydání biosu |
| 09h | FF | Velikost Biosu ROM |
| 0Ah | 80 = 1000 0000 | Charakteristiky biosu |

| 0Bh | 98 = 1001 | - - |
|------|-----------|----------------------------|
| 05.1 | 1000 | 11 |
| 0Ch | FB = 1111 | - - |
| | 1011 | |
| 0Dh | 7F = 0111 | - - |
| | 1111 | |
| 0Eh | 01 | - - |
| 0Fh | 00 | - - |
| 10h | 00 | - - |
| | | |
| 11h | 00 | - - |
| 12h | 03 = 0000 | Charakteristiky biosu |
| | 0011 | rozšířující bity |
| 13h | 0D = 0000 | - - |
| | 1101 | |
| 14h | 05 | Hlavní vydání systému |
| | | bios |
| 15h | 11 | Menší vydání systému bios |
| | | |
| 16h | FF | Hlavní vydání firmware |
| | | ovladače |
| 17h | FF | Menší vydání firmware |
| | | ovladače |
| 18h | 20 | Rožšiřující velikost Biosu |
| | | ROM |

Řetězec výrobce: 41 6D 65 72 69 63 61 6E 20 4D 65 67 61 74 72 65 6E 64 73 20 49 6E 74 65 72 6E 61 74 69 6F 6E 61 6C 2C 20 4C 4C 43 2E -> 65 109 101 114 105 99 97 110 32 77 101 103 97 116 114 101 110 100 115 32 73 110 116 101 114 110 97 116 105 111 110 97 108 44 32 76 76 67 46 -> American Megatrends International, LLC.

Řetězec verze: 41 2E 36 34 -> 65 46 54 52 -> **A.64**

Datum vydání BIOSu: 30 34 2F 30 38 2F 32 30 32 31 -> 48 52 47 48 56 47 50 48 50 49 -> **08.04.2021**

Velikost paměti ROM: hex \rightarrow FF = dec -255 = (n+1)*64 000 = (255+1) * 64 000 = 16 384 000

bajtů = 16,38 MB -> Velikost BIOS ROM je 16,38MB

Charakteristiky BIOSu: 1000 0000 | 1001 1000 | 1111 1011 | 0111 1111

| bit | stav | popis |
|-------|------|---|
| bit 0 | 0 | Nerezervováno |
| bit 1 | 0 | Nerezervováno |
| bit 2 | 0 | Neznámé |
| bit 3 | 0 | Charakteristiky BIOSU jsou podporovány |

| bit 4 0 | ISA není podporován |
|------------|-----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| bit 5 0 | MCA není podporován |
| | |
| bit 6 0 | EISA není podporován |
| | |
| bit 7 1 | PCI je podporováno |
| | |
| bit 8 0 | PC karta (PCMCIA) není |
| | podporována |
| bit 9 0 | Plug and Play není |
| | podporováno |
| bit 10 0 | |
| | APM není podporováno |
| bit 11 1 | BIOS je upgradovatelný |
| | (Flash) |
| bit 12 1 | BIOS shadowing je povolený |
| bit 13 0 | VL-VESA není podporován |
| bit 14 0 | ESCD podpora není dostupná |
| bit 15 1 | Boot z CD je podporován |
| bit 16 1 | Výběrový boot je podporován |
| | , , , , , , |
| bit 17 1 | BIOS ROM je v soketu |
| bit 18 0 | Boot z PC karty (PCMCIA) |
| | není podporován |
| hi+ 10 1 | |
| bit 19 1 | EDD specifikace je podporována |
| 1:: 22 | |
| bit 20 1 | Japosnké floppy NEC 9800 je |
| | podporováno |
| bit 21 1 | Japosnké floppy pro Toshibu |
| | je podporováno |
| bit 22 1 | 360kB servis je podporován |
| bit 23 1 | 1,2MB servis je podporován |
| bit 24 1 | 720kB servis je podporován |
| bit 25 1 | 2,88MB servis je |
| | podporovány |
| bit 26 1 | Snímky obrazovky jsou |
| | podporovány |
| bit 27 1 | Klávesnicové servisy jsou |
| | podporován |
| bit 28 1 | Sériové servisy jsou |
| | podporovány |
| bit 29 1 | Tisknoucí servisy jsou |
| | podporovány |
| bit 30 1 | Mono Video servisy jsou |
| | podporovány |
| bit 31 0 | NEC PC-98 |
| DIC 31 U | NECT C-JU |

Charakteristika BIOSu – rozšiřující bite 1: 0000 0011

| | 1 | |
|-----|------|-----------------|
| bit | stav | popis |
| bit | 1 | ACPI je |
| 0 | | podporováno |
| bit | 1 | USB Legacy je |
| 1 | | podporováno |
| bit | 0 | AGP není |
| 2 | | podporováno |
| bit | 0 | I2O boot není |
| 3 | | podporován |
| bit | 0 | LS-120 |
| 4 | | SuperDisk boot |
| | | není |
| | | podporován |
| bit | 0 | ATAPI ZIP drive |
| 5 | | boot není |
| | | podporován |
| bit | 0 | 1394 boot není |
| 6 | | podporován |
| bit | 0 | Chytrá baterie |
| 7 | | není |
| | | podporovaná |

Charakteristika BIOSu – rozšiřující bite 2: 0000 1101

| bit | stav | popis |
|-------|------|---|
| bit 0 | 1 | BIOS Boot specifikace jsou podporované |
| bit 1 | 0 | Network service boot není podporován |
| bit 2 | 1 | Povolení cíleného distribučního obsahu |
| bit 3 | 1 | UEFI specifikace je podporována |
| bit 4 | 0 | SMBIOS tabulka popisuje virtuální zdroj |
| bit 5 | 0 | Rezervováno do budoucna |
| bit 6 | 0 | Rezervováno do budoucna |
| bit 7 | 0 | Rezervováno do budoucna |

10. Vygenerujte údaje o BIOSu (UEFI):

```
BiosCharacteristics={7,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,40,42,43}
BIOSVersion={"ALASKA - 1072009","A.64","American Megatrends - 50011"}
BuildNumber=
Caption=A.64
CodeSet=
CurrentLanguage=
Description=A.64
EmbeddedControllerMajorVersion=255
EmbeddedControllerMinorVersion=255
IdentificationCode=
InstallableLanguages=
InstallDate=
LanguageEdition=
ListOfLanguages=
Manufacturer=American Megatrends International, LLC.
Name=A.64
OtherTargetOS=
PrimaryBIOS=TRUE
ReleaseDate=20210408000000.0000000+000
SerialNumber=To be filled by O.E.M.
SMBIOSBIOSVersion=A.64
SMBIOSMajorVersion=2
SMBIOSMinorVersion=8
SMBIOSPresent=TRUE
SoftwareElementID=A.64
SoftwareElementState=3
Status=OK
SystemBiosMajorVersion=5
SystemBiosMinorVersion=17
TargetOperatingSystem=0
Version=ALASKA - 1072009
```

BIOS: System Management BIOS (SMBIOS) Reference lze najít zde: https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP0134 3.3.0.pdf

Základní deska: Motherboard manual lze najít zde: https://cz.msi.com/Motherboard/MAG-B550-TOMAHAWK/support#manual

M-Flash: BIOS update manual dostupný zde:

https://storage-asset.msi.com/files/pdf/How to flash the BIOS.pdf