# Содержание

Введение	5
1 Постановка задачи	6
2 Определение устойчивости неизменяемой части системы	7
3 Синтез регулятора	8
3.1 Построение желаемой ЛАЧХ	8
3.2 Построение ЛАЧХ и ЛАФХ желаемой передаточной функции	10
3.3 Получение передаточной функции регулятора	11
4 Моделирование полученной системы	12
5 Реализация регулятора	14
Заключение	16
Список использованных источников	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КСУИ.135.Р3340.001 ПЗ			
Раз <sub>і</sub> Про		Карнаухов В.Р. Григорьев В.В.			Синтез последовательного	Лит.	Лист <b>4</b>	Листов 1 <b>7</b>
	энтр.				регулятора для замкнутой следящей системы методом	Ка	ерситет афедра С	СУИ
Утв	Í.				желаемых ЛАЧХ	Γŗ	уппа Р3	340

### КСУИ.135.Р3340.001 ПЗ

Синтез системы автоматического управления - расчет, имеющий конечной целью нахождение рациональных элементов самой системы и нахождение оптимальных параметров ее отдельных звеньев. Так же при синтезе необходимо учитывать технические требования.

Неотъемлемой частью синтеза системы, является синтез регулятора. Регуляторы обеспечивают необходимый вид переходных процессов и требуемую точность.

В данной работе необходимо синтезировать регулятор и включить его последовательно с неизменяемой частью системы, тем самым добиться необходимых показателей качества.

Синтез регулятора будет выполнен при помощи метода желаемой логарифмической амплитудной характеристики. Сущность метода заключается в построении желаемой ЛАЧХ исходи из заданных показателей качества. Затем по построенной ЛАЧХ строится желаемая передаточная функция по которой можно определить передаточную функцию регулятора.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

#### 1 Постановка задачи

Задан объект управления, описание которого определяется Wнч(s) – передаточной функцией неизменяемой части системы. Структурная схема следящей системы представлена на рисунке 1.

Требуется спроектировать регулятор, включенный последовательно с неизменяемой частью системы в контуре ошибки с передаточной функцией Wper(s), который обеспечивает в замкнутой следящей системе с единичной обратной связью заданный набор показателей качества.




Рисунок 1 – Структурная схема следящей системы

Таблица 1 – Исходные данные для проектирования системы

$W_H(s)$	K	$T_1, c$	$t_{\scriptscriptstyle \Pi}$	$\sigma$	$\dot{g}_{max}, c^{-1}$	$e_{max}$
$\frac{K}{(T_1s+1)s^2}$	215	0,22	0.14	22	5.6	0.035

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

# 2 Определение устойчивости неизменяемой части системы

На рисунке 2 приведена схема моделирования неизменяемой части системы, график переходного процесса на рисунке 3. По графику переход-




Рисунок 2 – Схема моделирования неизменяемой части




Рисунок 3 – График переходного процесса неизменяемой части

ного процесса видно, что система неустойчива. Так же это можно определить по корням переходной функции. Первый корень отрицательный, второй нулевой, это говорит о неустойчивости системы.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

### 3 Синтез регулятора

### 3.1 Построение желаемой ЛАЧХ

Для построения желаемой ЛАЧХ будем использовать номограммы Солодовникова (рисунок 4, 5). Номограммы Солодовникова устанавливают связь между величиной перерегулирования  $\sigma$ %, временем переходного процесса tper, максимальным значением вещественной части АФЧХ Ртах и частотой среза  $\omega_{cp}$ .




Рисунок 4 – Диаграмма Солодовникова для построения среднечастоной асимптоты

Исходя из заданного значения перерегулирования  $\sigma$ , по рисунке 4 можно определить  $t_{\rm per}$ .  $t_{\rm per}=\frac{3\pi}{\omega n}~\omega n=\frac{3\pi}{t_{\rm per}}$  Исходя из соотношения  $\omega_{cp}=(0.6...0.9)\omega_n$ , найдем частоту среза.  $\omega_{cp}=50c^{-1}$ . Требуемый коэффициент усиления рассчитывается по формуле:

$$K_{\mathbf{x}} = \frac{g_{max}}{e_{max}} = 160 \tag{1}$$

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Низкочастотная асимптота имеет в точке  $\omega=1c^{-1}$  ординату равную  $20 \log(k) = 46.6$  и наклон -20дБ/дек.

Среднечастотная и низкочастотная асимптоты сопрягаются в том интервале частот, в котором Lж<L $\gamma$ .  $L\gamma$ =20дБ определена по рисунку 5.




Рисунок 5 – график для определения  $\mathrm{L}\gamma$ 

На основании этих данных построим желаемую асимптотическую логарифмическую амплитудно частотную характеристику. График желаемой ЛАЧХ приведен на рисунке 6.




Рисунок 6 – Желаемая ЛАЧХ

По желаемой ЛАЧХ можно определить значения.  $\omega_1=4.5c^{-1}$ ,  $\omega_2=$ 

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

## КСУИ.135.Р3340.001 ПЗ

$$17c^{-1}, \omega_3 = 150c^{-1}.$$

Зная эти значения, можно построить желаемую передаточную функцию:

$$W_{\mathbf{x}} = \frac{K_{\mathbf{x}}(\frac{1}{\omega_2}s+1)}{(\frac{1}{\omega_1}s+1)(\frac{1}{\omega_3}s+1)s} = \frac{160(\frac{1}{17}s+1)}{(\frac{1}{4.5}s+1)(\frac{1}{150}s+1)s}$$
(2)

$$W_{\mathbf{x}} = \frac{6353s + 108000}{s^3 + 154.5s^2 + 675s} \tag{3}$$

# 3.2 Построение ЛАЧХ и ЛАФХ желаемой передаточной функции

Для проверки правильности составления желаемой передаточной функции, построим ее ЛАЧХ и ЛФЧХ. Для этого воспользуемся командой Matlab - bode(w). Полученные графики представлены на рисунке 7.




Рисунок 7 – ЛАЧХ и ЛФЧХ желаемой передаточной функции

По графикам видно соответствие желаемым характеристикам.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

### 3.3 Получение передаточной функции регулятора

Исходя из найденной передаточной функции можно найти передаточную функцию регулятора по формуле:

$$W_{\rm per} = \frac{W_{\rm m}}{W_{\rm Hq}} \tag{4}$$

$$W_{\text{per}} = \frac{6353s + 108000}{s^3 + 154.5s^2 + 675s} * \frac{s^2(0.22s + 1)}{215}$$
 (5)

При приведении к нормальному виду, получаем функцию регулятора:

$$W_{\text{per}} = \frac{1398s^2 + 30113s + 108000}{215s^2 + 33220s^2 + 145125} \tag{6}$$

### 4 Моделирование полученной системы

Произведем моделирование системы с соединенными последовательно неизменяемой частью и регулятором, охваченных отрицательной обратной связью. Схема моделирования представлена на рисунке 8.




Рисунок 8 – Схема моделирования системы с регулятором

Полученный график переходного процесса выходного сигнала представлен на рисунке 9.




Рисунок 9 – График переходного процесса выходной переменной

По графику определим время переходного процесса и перерегулирование:  $t_{\rm nn}=0.14c, \sigma=19\%$ . Данные показатели соответствуют требуемым.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Так же произведем моделирование системы с линейно возрастающим входным воздействем, тем самым определим ошибку системы с максимальной постоянной скоростью. График ошибки представлен на рисунке 10.




Рисунок 10 – График переходного процесса ошибки

Как видно по графику, что при воздействии с максимальной скоростью  $\dot{g}_{max}=5.6c^{-1}$  ошибка не превышает максимально значения e=0.0035.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

### 5 Реализация регулятора

Для реализации регулятора, необходимо представить передаточную функцию в виде произведения типовых динамических звеньев.

$$W_p(s) = \sqrt{K_p} \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1} \cdot \sqrt{K_p} \frac{T_3 s + 1}{T_4 s + 1}.$$
 (7)

$$W_p(s) = \sqrt{0.87} \frac{0.22s + 1}{0.23s + 1} \cdot \sqrt{0.87} \frac{0.059s + 1}{0.0067s + 1}.$$
 (8)

Данные типовые звенья реализуются с помощью последовательного соединения четырехполюснков. Электрическая схема регулятора представлена на рисунке 11.




Рисунок 11 – Электрическая схема регулятора

Найдем параметры элементов схемы. Для этого требуется решить систему уравнений следующего вида:

$$\begin{cases}
T_1 = R_1 C_1 = 0.22 \\
T_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_1 = 0.23 \\
\sqrt{K_p} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.87
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
T_3 = R_3 C_2 = 0.059 \\
T_4 = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} C_2 = 0.0067 \\
\sqrt{K_p} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 0.87
\end{cases}$$
(9)

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Лист

## КСУИ.135.Р3340.001 ПЗ

При решении системы получаем следующие параметры:

$$\begin{cases} R1 = 0.5\text{OM} \\ R2 = 0.01\text{OM} \\ C1 = 0.44\Phi \\ R3 = 1\text{OM} \\ R4 = 1.254\text{OM} \\ C2 = 0.059\Phi \end{cases}$$
 (10)

Схема была составлена в среде разработки P-CAD 2006.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

В результате работы методом желаемой ЛАЧХ был спроектирован последовательный регулятор для системы управления, который обеспечивает необходимые показатели качества на выходе замкнутой системы при воздействии на неё сигналом с ограниченной скоростью и ускорением.

Получены следующие показатели качества:

- $t_p = 0.14c$ , при единичном входном воздействии;
- $\sigma = 19\%$ , при единичном входном воздействии;
- -e = 0.035, при линейно возрастающем входном воздействии;

Данные характеристики полностью удовлетворяют требуемым.

Использование метода желаемой логарифмической амплитудной частотой характеристики позволяет быстро синтезировать регулятор и задать системе необходимые параметры качества

Разработка физической реализации регулятора легко осуществляется путем разбиения передаточной функции на элементарные звенья. Затем каждому звену соответствует четырхполюсник.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

### Список используемых источников

- 1 Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления СПб.: Профессия, 2003. 752 с.
- 2 Блинников А.А., Бойков В.И., Быстров С.В., Николаев Н.А., Нуйя О.С. Правила оформления пояснительной записки и конструкторской документации. СПб.: Университет ИТМО, 2014. 55с.
- 3 Воронов А.А., Теория автоматического управления, Ч 1. М.: Высшая школа, 1986. 376с.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат