
Low branch
0
−20
−40
−60
Gain (dB)
10^2
10^3
10^4
Frequency (Hz)
High branch
0
−20
−40
−60
Gain (dB)
10^2
10^3
10^4
Frequency (Hz)
Electrical sum: all-pass phase
0
−2
−4
−6
Phase (rad)
10^2
10^3
10^4
Frequency (Hz)