
0
2
4
6
8
10
12
Row
6,0
6,1
6,2
7,2
8,3
8,4
8,2
9,4
10,5
10,4
0
2
4
6
8
10
12
14
Column
2
4
6
8
CZ gates per coupler
5
10
15
Moment of first CZ