Universidade Católica de Petrópolis Semana Científica do CEC 2022

Mini curso Arduino Estação Meteorológica Dia 3

Vanessa Wendling Felipe Baldner Ana Carolina Carius



Repositório GitHub com o material do curso:

https://github.com/VanessaWendling/Curso-Arduino-SC-CEC-2022.git

Outros links e ferramentas úteis:









Fritzing


<u>Arduino</u>

<u>KiCad</u>


Programação do dia:

- 1. Apresentação do sensor DHT11
- 2. Pinagem do sensor DHT11
- 3. Biblioteca do DHT11
- 4. Programa 1: Medição do sensor DHT11 e exibição no terminal serial
- 5. Programa 2: Medição do sensor DHT11 e exibição no display LCD

1. Apresentação do sensor DHT11



2. Pinagem do sensor DHT11




3. Biblioteca do DHT11

Download oficial da biblioteca: https://github.com/adafruit/TinyDHT (Ou no Github do curso!)


- 1. Abrir o arquivo .ino do projeto A IDE vai pedir para criar uma pasta para este arquivo;
- 2. Criar uma pasta vazia chamada src;
- Nesta pasta **src**, descompactar a biblioteca numa pasta chamada **TinyDHT**;

3. Biblioteca do DHT11




3. Biblioteca do DHT11

Na parte de declaração de constantes do programa:




3. Biblioteca do DHT11

Dentro da estrutura de configuração:




3. Biblioteca do DHT11

Dentro do programa principal:




3. Biblioteca do DHT11

Dentro do programa principal:



3. Biblioteca do DHT11

Dentro do programa principal:




4. Programa 1: Medição do sensor DHT11 e exibição no terminal serial

Materiais:


- Arduino Uno
- DHT11
- Resistor de 10kΩ

Ligação dos componentes:



4. Programa 1: Medição do sensor DHT11 e exibição no terminal serial

Diagrama esquemático:



4. Programa 1: Medição do sensor DHT11 e exibição no terminal serial

Código fonte:

```
#include "src/TinyDHT/TinyDHT.h"
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
const int sensorUmidadeTemperatura = A1; // porta A1
const int portaSerial = 9600; // Inicia dados para 9600
bps
//Inicializando o objeto dht do tipo DHT passando como
parâmetro o pino e o tipo do sensor
DHT dht(sensorUmidadeTemperatura, DHTTYPE);
void setup()
  Serial.begin(portaSerial); // Configura a taxa de
transferência para transmissão serial.
  dht.begin();
```


```
void loop()
  // Leitura do valor da umidade
  float umidade = dht.readHumidity();
  // Leitura do valor da temperatura em Celsius
  float tempC = dht.readTemperature();
  // Leitura do valor da temperatura em Fahrenheit
  float tempF = dht.readTemperature(true);
  Serial.print("Umidade: ");
  Serial.println(umidade);
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(tempC);
  Serial.println(" °C");
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(tempF);
  Serial.println(" °F");
```

5. Programa 2: Medição do sensor DHT11 e exibição no display LCD

Materiais:


- Arduino Uno
- LCD keypad shield
- DHT11
- Resistor de 10kΩ

Ligação dos componentes:



5. Programa 2: Medição do sensor DHT11 e exibição no display LCD

Diagrama esquemático:



5. Programa 2: Medição do sensor DHT11 e exibição no display LCD

Código fonte:

```
#include "src/TinyDHT/TinyDHT.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
const int sensorUmidadeTemperatura = A1; // porta A1
const int rs = 8, en = 9, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
//Inicializando o objeto dht do tipo DHT passando como
parâmetro o pino e o tipo do sensor
DHT dht(sensorUmidadeTemperatura, DHTTYPE);
void setup()
  lcd.begin(16, 2);
```

```
void loop()
  // Leitura do valor da umidade
 float umidade = dht.readHumidity();
 // Leitura do valor da temperatura
  float temperatura = dht.readTemperature();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Umidade: ");
  lcd.print(umidade);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(temperatura);
  lcd.print(" *C");
```