




Организационная структура

Производство и инженерно-техническое обеспечение

ООО «Эверест-Тех»



Блок технического директора

Конструкторское бюро (КБ)

- Начальник КБ
- Инженер-конструктор
- Чертёжник / CAD-оператор

Разработка изделий, рабочие чертежи, 3D-модели, согласование с заказчиком

Отдел технического контроля (ОТК)

- Начальник ОТК
- Контролёр (входной)
- Контролёр (операционный / выходной)

Независимый от производства! Входной контроль сырья, операционный по участкам, выходной ГП

Технологический отдел

- Главный технолог
- Инженер-технолог

Маршрутные карты, нормирование, оснастка, режимы резки/гибки/сварки/ покраски

Служба главного механика

- Главный механик
 - Наладчик оборудования
 - Электрик
- ППР, ремонт, обслуживание оборудования по всем 5 участкам

Блок начальника производства

- Зам. начальника производства — операционный контроль, ежедневные планёрки с мастерами

1 Заготовительный

- Лазер, КПП, гильотина
- Мастер участка
- Оператор лазерного станка
- Оператор КПП
- Оператор гильотины
- Стропальщик

2 Гибочный

- Листогибы CNC, панелегибы
- Мастер участка
- Оператор листогиба
- Оператор панелегиба
- Подсобный рабочий

3 Сварочный

- MIG/TIG, сборка
- Мастер участка
- Сварщик
- Слесарь-сборщик

4 Покрасочный

- Порошковая покраска
- Мастер участка
- Подготовщик поверхности
- Оператор камеры
- Оператор печи

5 Упаковка / отгрузка

- Упаковочная линия
- Мастер участка
- Упаковщик
- Комплектовщик

Блок ПДО / Снабжение / Логистика

ПДО (планово-диспетчерский отдел)

- Начальник ПДО
 - Плановик / нормировщик
 - Диспетчер производства
- Сменные задания, контроль выполнения плана, межучастковая координация, учёт выработки

Отдел снабжения

- Начальник отдела снабжения
 - Менеджер по закупкам
- Закупка сырья (KUM3, Cladding Solutions), комплектующих, расходников. Контроль остатков, работа с поставщиками

Отдел логистики

- Логист
 - Водитель / экспедитор
- Доставка сырья, отгрузка готовой продукции, транспортная логистика, документооборот

Склад

- Заведующий складом
 - Кладовщик (сырьё)
 - Кладовщик (готовая продукция)
 - Грузчик / стропальщик
- Приёмка, хранение, учёт ТМЦ. Раздельно: склад сырья + склад ГП

Принципы построения

OTK → Техдиректор: независим от производства. Начальник производства НЕ может давить на контроль качества

Техдиректор — «мозг»: КБ, технологии, ОТК, механик. Отвечает за ЧТО и КАК производить

Начпроизводства — «руки»: 5 участков, мастера, план. Отвечает за СКОЛЬКО и КОГДА

ПДО — «нервная система»: связывает снабжение, производство и отгрузку в единый поток

Мастер = единоначалие: один участок — один мастер, один ответственный

Три вертикали: Техдиректор (качество) + Начпроизводства (объём) + ПДО (координация) — баланс без перекосов

