

# ООО «ЭВЕРЕСТ-ТЕХ»

## ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

### ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОГО СТАНКА

Подразделение	Заготовительный участок
Подчиняется	Мастер участка
Подчинённые	—

#### 1. Общие положения

- Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность оператора лазерного станка ООО «Эверест-Тех».
- Оператор лазерного станка относится к категории рабочих.
- Оператор лазерного станка назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора.
- Оператор лазерного станка подчиняется непосредственно мастеру участка.

#### 2. Должностные обязанности

Оператор лазерного станка обязан:

- Управление лазерным станком ЧПУ.
- Загрузка управляющих программ.
- Установка и базирование листа.
- Контроль качества реза.
- Сортировка и маркировка заготовок.
- Уход за оборудованием.
- Контроль расхода газа и сопел.

#### 3. Права

Оператор лазерного станка имеет право:

- Получать информацию, необходимую для выполнения должностных обязанностей.
- Вносить предложения по улучшению работы подразделения.
- Требовать от руководства создания условий для выполнения обязанностей.

4. Повышать свою квалификацию.

## 4. Ответственность

---

Оператор лазерного станка несёт ответственность за:

1. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей — в соответствии с трудовым законодательством.
2. Причинение материального ущерба — в соответствии с гражданским и трудовым законодательством.
3. Нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности.
4. Разглашение конфиденциальной информации предприятия.

## 5. Квалификационные требования

---

- Среднее специальное образование.
- Опыт работы на станках ЧПУ от 1 года.
- Умение читать чертежи.
- Знание свойств металлов.

Утверждаю:

Ознакомлен(а):

---

Генеральный директор / Рыбаков А.В.

---

ФИО / подпись / дата