
K=1e5
K=1e6
K=1e7
Load [N]
Full relative opening [mm]
0
10
20
30
40
50
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0


Maximum increment0.02
Maximum increment0.005
Gauss, increment0.02
NLGEOM, increment0.02
Load [N]
Full relative opening [mm]
0
10
20
30
40
50
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0