
rho=0, dt≤0.02
rho=1e-4, dt≤0.02
rho=1e-4, dt≤0.001
Load [N]
Full relative opening [mm]
0
10
20
30
40
50
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
rho=0, dt≤0.02
rho=1e-4, dt≤0.02
rho=1e-4, dt≤0.001
Absolute ETOTAL drift / peak work
Normalized step time
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0