



1 \* Размеры для справок 2 Установку элементов производить по чертежу. Шаг координатной сетки 1,25мм. 3 Паять ПОС61, ПОСК 50–18 ГОСТ 21931–76, пастой Sn62Pb36Ag2 4 Печатные проводники и переходные отверстия не показаны

					CKT5.001.01			
					4 5	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	АгроБот			
Разраб.		Подлесный			Перевенн			2:1
Προ		Паневина			Сборочный чертеж			
Т.контр.					соорочный чертеж	/lucm	Лист	rob 1
							_	
Н.контр.						Открытая родототехника		
Утв.		Алексеев						

Копировал