

Servisni nalog

Inventurni broj	INV-0106
Oprema	APC Smart-UPS 1500VA
Datum zaprimanja	11.05.2026.
Prijavljeni kvar	Baterija ne drži napajanje
Status	U servisu

Napomena

Uređaj je preuzet radi zamjene baterijskog modula.
Procijenjeni rok povrata je 14 radnih dana.

Potpis odgovorne osobe

Potpis primatelja