№п/п	№ акта	Наименование	Кол-во листов	Примечание
1	AOCP № 12	Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY15 - SY16/ SX6 - SX6-1 в количестве 9 шт.		
2		Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY15-SY16. №PC-027		
3	AOCP № 13	Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SX6 - SX6-1/SY12 - SY13 в количестве 9 шт.		
4		Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY12-SY13. №PC-037		
5	AOCP № 14	Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SX6 - SX 6-1/ SY13 - SY14 в количестве 9 шт.		
6		Исполнительная схема по срубке свай в осях SX6-SX6-1-SY1-SY14. №PC-035		
7	AOCP № 15	Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY17-SY16/SX7-SX8 в количестве 21 шт.		
8		Исполнительная схема по срубке свай в осях SY17-SY16-SX7-SX8. №PC-015		