Zadanie laboratoryjne nr 2

Wstęp

- Rozpatrujemy procesy kształtowania stali na gorąco.
- Modelowanie w skali makro (najczęściej metodą elementów skończonych) wymaga zdefiniowania naprężenia uplastyczniającego.
- Naprężenie uplastyczniające wyznaczane jest na podstawie prób plastometrycznych. Po analizie z doświadczeń otrzymuje się zestaw danych dla różnych temperatur i prędkości odkształcania w postaci zbiorów: odkształcenie, naprężenie $\{\varepsilon,\sigma\}$.
- W modelowaniu stosuje się funkcje obliczające naprężenie uplastyczniające w funkcji odkształcenia, temperatury i prędkości odkształcania. Przykładem może być poniższa zależność:

$$\sigma_{p} = \sigma_{0} + (\sigma_{ss(e)} - \sigma_{0}) \left[1 - \exp\left(-\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{r}}\right) \right]^{\frac{1}{2}} - R$$

$$R = \begin{cases} 0 & \varepsilon \leq \varepsilon_{c} \\ (\sigma_{ss(e)} - \sigma_{ss}) \left\{ 1 - \exp\left[-\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{c}}{\varepsilon_{xr} - \varepsilon_{c}}\right)^{2}\right] \right\} & \varepsilon > \varepsilon_{c} \end{cases}$$

$$Z = \dot{\varepsilon} \exp\left(\frac{Q_{def}}{RT_{def}}\right)$$
(1)

$$\sigma_0 = \frac{1}{\alpha_0} \sinh^{-1} \left(\frac{Z}{A_0}\right)^{\frac{1}{n_0}} \sigma_{ss(e)} = \frac{1}{\alpha_{sse}} \sinh^{-1} \left(\frac{Z}{A_{sse}}\right)^{\frac{1}{n_{sse}}} \sigma_{ss} = \frac{1}{\alpha_{ss}} \sinh^{-1} \left(\frac{Z}{A_{ss}}\right)^{\frac{1}{n_{ss}}}$$

$$\varepsilon_{r} = \left[q_{1} + q_{2}(\sigma_{ss(e)})^{2}\right]/3.23, \quad \varepsilon_{xr} - \varepsilon_{c} = \frac{\varepsilon_{xs} - \varepsilon_{c}}{1.98}, \quad \varepsilon_{c} = C_{c} \left(\frac{Z}{\sigma_{ss(e)}}\right)^{N_{c}}, \quad \varepsilon_{xs} - \varepsilon_{c} = C_{x} \left(\frac{Z}{\sigma_{ss(e)}}\right)^{N_{x}}$$

gdzie:

R = 8,314 J/(mol K) stała gazowa

 ε – odkształcenie

 $\dot{\varepsilon}$ prędkość odkształcania, s⁻¹

T-temperatura, °C

 $\mathbf{a} = \{A_0, n_0, \alpha_0, A_{\text{sse}}, n_{\text{sse}}, \alpha_{\text{sse}}, q_1, q_2, A_{\text{ss}}, n_{\text{ss}}, \alpha_{\text{ss}}, C_c, N_c, C_x, N_x\}$ - współczynniki.

Współczynniki wyznaczane są każdorazowo dla danego materiału.

Zadanie

Korzystając z zależności danej równaniem (1) oraz danych doświadczalnych zawartych w pliku excela Doswiadczenie wyznacz współczynniki równania (1).

Jak wykonać zadanie? Wskazówki

1) Zdefiniuj funkcję celu postaci:

$$\Phi(\mathbf{a}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} \left(\frac{\sigma_{ij}^d - \sigma(\mathbf{a})_{ij}^o}{\sigma_{ij}^d} \right)^2$$
(2)

gdzie:

n – liczba doświadczeń (dla różnych temperatur i prędkości odkształcania)

m_i – liczba pomiarów dla *i*-tego doświadczenia

indeks d – dane doświadczalne

indeks o – dane obliczone na podstawie równania (1)

W pliku excela "Doswiadczenia-v03.xlsx" znajduje się 9 arkuszy. W każdym z nich są dane doświadczalne dla jednej temperatury i jednej prędkości odkształcania.

W pliku "ograniczenia-wspolczynnikow.xlsx" znajdują się dziedziny dla poszczególnych współczynników.

- 2) Funkcję celu daną równaniem (2) należy zminimalizować korzystając z dowolnej metody optymalizacji.
- 3) Funkcję celu (2) można zmodyfikować dodając "karę":

$$\Phi(\mathbf{a}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} \left(\frac{\sigma_{ij}^d - \sigma(\mathbf{a})_{ij}^o}{\sigma_{ij}^d} \right)^2 + \gamma \right]$$
(3)

gdzie:

$$\gamma = \begin{cases} \delta \left| \sigma_0 - \sigma^* \right| & \text{jezeli } \sigma^* < \sigma_0 \\ 0 & \text{wpp} \end{cases}$$
(4)

gdzie $\sigma^* = \min\{\sigma(T_i, \dot{\varepsilon}_i, \varepsilon): 1 < \varepsilon < 3\}$, $\delta > 0$ — stała dodatnia (na przykład 10).

Uwagi

- Zadanie może zostać zrealizowane w dowolnej technologii
- Można skorzystać z już zaimplementowanych funkcji optymalizacyjnych lub zaimplementować je samodzielnie (np. PSO – particle swarm optimisation, algorytm genetyczny z kodowaniem zmiennoprzecinkowym, metody bezgradientowe (np. Neldera-Meada) lub gradientowe (np. metoda najszybszego spadku).
- Zadanie można podzielić na dwa etapy:
 - \circ I. optymalizacja współczynników dla σ_0 ,
 - II. optymalizacja pozostałych współczynników.

Sprawozdanie

Z zadania należy przygotować sprawozdanie zawierające:

- treść zadania (równanie, funkcja celu),
- wyniki obliczeń:
 - o wartość funkcji celu,
 - zmianę wartości funkcji celu w kolejnych iteracjach algorytmu optymalizacyjnego (wykres)
 - wykresy naprężenia uplastyczniającego w funkcji odkształcenia obliczone i doświadczalne dla wszystkich temperatur i prędkości odkształcania (na jednym wykresie powinny się znajdować wyniki dla jednej temperatury i wszystkich prędkości odkształcania, na drugim dla jednej prędkości odkształcania i wszystkich temperatur)
- sprawozdanie należy przesłać przez platformę upel.