

中国能建沙特凯西姆 II 燃机联营体项目部
CEEC EPC JV of QASSIM 2 Project-KSA
一般费用报销单General Expense Claim Form

部门Dept.: 采购管理部

日期Date: 2026年Year 6月Month 27日Day

单位Currency: 人民币CNY ☐ 美元USD ☐ 里亚尔SAR ☒ 其他Others ☐

费用项目Expense Item	发票张数 No. of Invoices	不含税金额 Amount Excluding Tax	费用项目Expense Item	发票张数 No. of Invoices	不含税金额 Amount Excluding Tax
办公费Office Expenses			水电气费Water and Electricity Fee		
通讯费Communication Fee			物业及后勤服务费 Property and Logistics Services		
网络费Network Fee			食堂经费Canteen Expenses		
签证费Visa Fee			其他职工福利费welfare Expenses		
会议费Conference Fee			业务招待费Business Reception Fee		
办证费Certificate Fee			修理费Repair Cost	2	25,680.00
租赁费Rental Fee			零星材料Sporadic Materials		
交通费Transportation Expenses			检验试验费Inspection and Test Fee		
车辆使用费Vehicle Usage Fee			其他Others		
增值税VAT		0.00			
支付方式 Mode of payment		电汇			
合计(小写) Total in Figure		29,532.00			
合计(大写) Total in Words		贰万玖仟伍佰叁拾贰			
经办人 Applicant		曹若桐 2026.06.27			
部门负责人 Head of Dept.		李玲 2026.06.27			
分管业务领导 Deputy Project Director		张建涛			
财务审核 Financial approval		曹阳 2026.06.27			
财务负责人 Finance Manager		郭佳旭			
分管领导 Deputy Project Director (Financial)		彭其阔			
项目经理 Project Director					
结算支付 Cashier					

Bank: Alrajhi Bank 付款账号: SA8580000322608016219330

中国能建沙特凯西姆 II 燃机联营体项目部

部门
Dept.:

日期Date:年Year月Month日Day

单位Currency: 人民币CNY☐美元USD☐里亚尔SAR☒其他Others☐

序号	费用名称	发票张数	原币金额	汇率	本位币金额
1	现场3台柴发控制器更换费用（柴发第二批次）	1	22,515.00		
2	生活区7号机组超速停机维修费用（柴发第二批次）	1	7,017.00		
合计			29,532.00		

Engine Parts Corporation (Quotation)

Customer: 中国能建沙特凯西姆II燃机项目

Contact Person: Khaled Juffali Company

Address: Qissam

Mobile: 0594587668

Date: 2026/5/30

NO. HA-SC260530002

Item	Generator number	Part No.	Part Name	名称	Unit	Qty	Unit Price SAR	Amount SAR
1	24110320KS017	DSE8610MKII	Deep-sea controller	深海控制器	pieces	1	7505.00	7505.00
2	24110320KS043	DSE8610MKII	Deep-sea controller	深海控制器	pieces	1	7505.00	7505.00
3	24110320KS018	DSE8610MKII	Deep-sea controller	深海控制器	pieces	1	7505.00	7505.00
Parts Total								22515.00
Air freight								0.00
Total								22,515.00

Bank Name: al rajhi bank

Account Number: 322000010006086219330

I BAN Number: SA8580000322608016219330

Mobile phone:+966594587668

E-mail:

18723692110@139.com



SERVICE REPORT

Sheet No.

服务报告

Client Name & Add. 客户名称 地址		中国能建卡西姆 2		Client Contact No. 客户电话		
Bus/Plate No. 车牌号		—		Bus/Equip. No. 设备编号		24110320K5017 24110320K5018 24110320K5019
Manufacture date 生产日期		2024.11		Running KM or Operating Hrs. 运行KM/小时		20534
Warranty 保修		至				
Client Location 客户地址				Other info. 其他		
☐ Bus ☐ Gen-set ☐ Truck ☐ Other						
☐ Engine ☐ Transmission ☐ A/C						
Fault description 故障现状描述 三台发电机无法并网. 报 ECU 数据错误故障.						
Reason of fault analysis 造成故障原因分析 ①. 3 台发电机运行情况. ② 关闭其中两台发电机电源, 其中一台故障仍 然无法复位. ③ 分别断开三台发电机通讯数据线, 其三台机器控制 器都报故障且无法复位. ④ 检查控制器通信端电压, 发现均无电压 输出. ⑤ 确认故障为通信端口被强电流冲击造成内部损坏.						
Solution 解决方案 更换三台发电机控制器, 刷写控制器程序.						
Replacement Parts /Part Item / Part No. / Qty 更换配件/名称/型号/数量 DSB8610MK11 控制器 x 3.						
Site Inspection client Feed back 现场判定客户意见						

Client Sign:

Date:

Site Inspector Sign:

Inspection Date:

Engine Parts Corporation (Quotation)

Customer: 中国能建沙特凯西姆燃机项目
Address: Qissam
Date: 2026/6/8

NO. HA-SC260608002

Item	Generator set number	Part No.	Part Name	Qty	Unit	Price/Unit	Price/Total	VAT %	VAT SAR	Total (SAR)
1	GF20250A06YF	3408324	Actuator	1	pcs	5997.39	5997.39	15%	899.61	6897.00
2	GF20250A06YF	999	Tubing	1	pcs	104.35	104.35	15%	15.65	120.00
Total Amount In Words: SAR:Seven Thousand And Seventeen Only						Total Amount	6101.74	15%	915.26	7017.00

Bank Name: alrajhi bank

Account Number: 322000010006086219330

IBAN Number: SA8580000322608016219330

Mobile phone: +966594587668

18723692110@139.com



SERVICE REPORT

Sheet No.

服务报告

Client Name & Add. 客户名称 地址		中国铁建卡西姆2		Client Contact No. 客户电话		GF20050A06YF	
Bus/Plate No. 车牌号		—		Bus/Equip. Model 设备型号		GEPB315C	
Manufacture date 生产日期		2025.1		Running KM or Operating Hrs. 运行KM/小时		41634	
Client Location 客户地址				Warranty 保修			
				Other info. 其他			
☐ Bus ☐ Gen-set ☐ Truck ☐ Other ☐ Engine ☐ Transmission ☐ A/C							
Fault description 故障现状描述 发动机超速停机							
Reason of fault analysis 造成故障原因分析 ①. 3. 检查发动机的运行情况 ②. 检查发动机的油路 拆开油管 发现油管堵塞 ③. 从现场果生拆来油管 ④. 用通油板 发动机超速 ⑤. 拆检油泵、检查发现油泵执行器卡在高位 ⑥. 确认故障为油泵执行器损坏							
Solution 解决方案 更换油泵执行器、高压油管							
Replacement Parts /Part Item / Part No. / Qty 更换配件/名称/型号/数量 高压油管 X1 油泵执行器 X1 (3408324)							
Site Inspection client Feed back 现场判定客户意见							

Client Sign:

Date: 韩小华

Site Inspector Sign:

Inspection Date: 2026.6.9

Engine parts

2535, 23352, جدة, الواحة, Kingdom of
Saudi Arabia
engineparts90@gmail.com
0549952052
VAT number 311446981100003
CR Number 7049953636



مؤسسة أجزاء المحرك

2535, المجاردة, الواحة, جدة, 23352, المملكة
العربية السعودية
engineparts90@gmail.com
0549952052
رقم التسجيل الضريبي 311446981100003
رقم السجل التجاري 7049953636

فاتورة ضريبة

Customer	China Energy International Group Company Limited جروب إنترناشيونال جروب كومياني ليمتد	العميل
Address	7421 الملك فهد الفرعي 3143 حي العليا 12212 الرياض المملكة العربية السعودية	العنوان
VAT number	311502140100003	رقم التسجيل الضريبي
CR Number	1010845571	رقم السجل التجاري
EN ADDRESS	7421 King Fahad Branch 3143 Al Olaya Dist.12212 Riyadh Kingdom of Saudi Arabia	EN ADDRESS
Invoice number	INV-000229	رقم الفاتورة
Due date	2026-06-21	تاريخ الاستحقاق
Date	2026-06-21	التاريخ

#	Description الوصف	Qty الكمية	Price السعر	Taxable amount المبلغ الخاضع للضريبة	VAT amount القيمة المضافة	Line amount المجموع
1	24110320KS017 DSE8610MKII التحكم في أعماق البحر Deep-sea controller	1	6,526.084	6,526.08	978.92 15%	7,505.00
2	24110320KS043 DSE8610MKII التحكم في أعماق البحر Deep-sea controller	1	6,526.085	6,526.09	978.91 15%	7,505.00
3	24110320KS018 DSE8610MKII التحكم في أعماق البحر Deep-sea controller	1	6,526.085	6,526.09	978.91 15%	7,505.00



This QR code is encoded as per ZATCA e-invoicing requirements
تم ترميز هذا الرمز وفقاً لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للفوترة الإلكترونية

Subtotal المجموع الفرعي	19,578.26
Total VAT إجمالي ضريبة القيمة المضافة	2,936.74
Total المجموع شامل القيمة المضافة	22,515.00

Notes

ملاحظات

Bank Information

Bank Name: Alrajhi Bank

Account Name: Engine Parts Corporation

Account Number: 322000010006086219330

Iban Number: SA8580000322608016219330

Swift Code: RJHISARI



Engine parts

2535, 23352, جدة, الواحة, Kingdom of
Saudi Arabia
engineparts90@gmail.com
0549952052
VAT number 311446981100003
CR Number 7049953636



مؤسسة أجزاء المحرك

2535, المجاردة, الواحة, جدة, 23352, المملكة
العربية السعودية
engineparts90@gmail.com
0549952052
رقم التسجيل الضريبي 311446981100003
رقم السجل التجاري 7049953636

فاتورة ضريبية Tax Invoice

Customer	China Energy International Group Company Limited جروب إنترناشيونال جروب كومباني ليمتد	العميل
Address	7421 الملك فهد الفرعي 3143 حي العليا 12212 الرياض المملكة العربية السعودية	العنوان
VAT number	311502140100003	رقم التسجيل الضريبي
CR Number	1010845571	رقم السجل التجاري
EN ADDRESS	7421 King fahad Branch 3143 Al Olaya Dist.12212 Riyadh Kingdom Of Saudi Arabia	EN ADDRESS
Invoice number	INV-000227	رقم الفاتورة
Due date	2026-06-21	تاريخ الاستحقاق
Date	2026-06-21	التاريخ

#	الوصف Description	الكمية Qty	السعر Price	المبلغ الخاضع للضريبة Taxable amount	القيمة المضافة VAT amount	المجموع Line amount
1	GF20250A06YF 3408324 المشغل Actuator	1	5,997.39	5,997.39	899.61 15%	6,897.00
2	GF20250A06YF 999 المشغل ubing	1	104.35	104.35	15.65 15%	120.00

6,101.74	฿	المجموع الفرعي Subtotal
915.26	฿	إجمالي ضريبة القيمة المضافة Total VAT
7,017.00	฿	المجموع شامل القيمة المضافة Total



تم ترميز هذا الرمز وفقاً لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للفاتورة الإلكترونية
This QR code is encoded as per ZATCA e-invoicing requirements

ملاحظات

Notes

Bank Information

Bank Name: Alrajhi Bank
Account Name: Engine Parts Corporation
Account Number: 322000010006086219330
Iban Number: SA8580000322608016219330
Swift Code: RJHISARI

