Pytanie **1**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Systematyczną zmianę częstotliwości sygnału taktowania spowodowaną starzeniem zegara i wpływami czynników zewnętrznych określa:

- a. wędrowanie fazy
- b. dryf częstotliwości
- c. odstrojenie częstotliwości
- d. fluktuacje fazy


Odznacz mój wybór

Przedstawiając gęstość widmową mocy procesu x(t) wzorem

$$S_x(f)=\frac{1}{(2\pi)^2}\sum_{n=-4}^{0}h_n f^n$$

dla parametru n=0 proces określa się jako:

- a. biały szum częstotliwości (WFM)
- b. szum biały fazy (WPM)
- c. szum migotania częstotliwości (FFM)
- d. szum migotania fazy (FPM)



Wykład 4 slajd 13 - odpowiedź szum biały fazy


Dewiacja Allana uniemożliwia rozróżnienie:

- a. szumu migotania fazy i szumu migotania częstotliwości
- b. białego szumu fazy i szumu migotania fazy
- c. szumu migotania częstotliwości i błądzenia przypadkowego częstotliwości
- d. białego szumu fazy i białego szumu częstotliwości

Odznacz mój wybór

Pytanie 1
Nie udzielono odpowiedzi
Punkty: 1,00
Oflaguj pytanie

Na podstawie poniższej charakterystyki błędu czasu w funkcji czasu odniesienia:



Maksymalny błąd przedziału czasu (MTIE) opisac możemy jako:

- a. $MTIE(\tau,T)=\min\limits_{0<t_0<T-\tau}\left(\max\limits_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]-\min\limits_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]\right)$
- b. $MTIE(\tau,T)=\max\limits_{0<t_0<T-\tau}\left(\max\limits_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TIE(t)]-\min\limits_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TIE(t)]\right)$
- c. $MTIE(t,\tau)=TE(t+\tau)-TE(t)$
- d. $MTIE(\tau,T)=\max\limits_{0<t_0<T-\tau}\left(\max\limits_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]-\min\limits_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]\right)$


d

Przedstawiając gęstość widmową mocy procesu x(t) wzorem

$$S_x(f) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{n=-4}^{0} h_n f^n$$

dla parametru n=0 proces określa się jako:

- a. szum biały fazy (WPM)
- b. szum migotania częstotliwości (FFM)
- c. biały szum częstotliwości (WFM)
- d. szum migotania fazy (FPM)



a raczej fla f^0

Przedstawiając gęstość widmową mocy procesu x(t) wzorem


$$S_x(f) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{n=-4}^{0} h_n f^n$$

dla parametru n=0 proces określa się jako:

- a. biały szum częstotliwości (WFM)
- b. szum biały fazy (WPM)
- c. szum migotania częstotliwości (FFM)
- d. szum migotania fazy (FPM)

Odznacz mój wybór

Na rysunku przedstawiającym schemat pętli synchronizacji fazy bloki oznaczone nr 1, 3 i 5 to kolejno



- a. generator przestrajany napięciem, detektor fazy i filtr pętli
- b. detektor fazy, filtr pętli i generator przestrajany napięciem
- c. generator przestrajany częstotliwością, detektor częstotliwości, filtr pętli
- d. detektor częstotliwości, filtr pętli i generator przestrajany częstotliwością

Odznacz mój wybór

Synchronizacja sieci Ethernet z wykorzystaniem standardu IEEE 1588v2:

dobre

a. może dystrybuować informację ToD i częstotliwość

Poprawna

b. zapewnia niewrażliwość na niedopasowania warstwy pakietowej sieci

źle

c. może dystrybuować jedynie częstotliwość

d. zapewnia łańcuch synchronizacji w fizycznej warstwie sieci

Odznacz mój wybór

Detektor fazy z próbkowaniem wyprzedzająco-opóźniającym charakteryzuje się dwoma wyjściami, które:

a. niezależnie są w stanie wysokim lub niskim

b. zwracają ciągły sygnał wyprzedzenia/opóźnienia

c. zwracają wartość wyprzedzenia/opóźnienia

d. na przemian są w stanie wysokim lub niskim

Odznacz mój wybór

Wzorce atomowe bazują na zjawisku emisji lub pochłaniania energii, będącej całkowitymi wielokrotnościami kwantów odpowiadających przejściom pomiędzy dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu. Wielkości kwantów są proporcjonalne do:

a. prędkość fali mikrofalowej

b. fazy początkowej sygnału mikrofalowego

c. częstotliwości sygnału mikrofalowego

d. amplitudy sygnału mikrofalowego

Odznacz mój wybór


W model częstotliwości chwilowej rzeczywistego sygnału taktowania opisanego poniższym wzorem, składnik v0 wyraża

$$v(t) = v_0 + v_d(t) + v_r(t)$$

- a. losowy składnik częstotliwości chwilowej
- b. częstotliwość początkową
- c. dryf częstotliwości
- d. częstotliwość nominalną

Odznacz mój wybór

Poniższa charakterystyka logarytmiczno-logarytmiczna, wiąże wykładnik potęgi przedziału obserwacji z typem szumu fazy w dla funkcji:



- a. dewiacji czasu
- b. dewiacji Hadamarda
- c. błędu przedziału czasu
- d. dewiacji Allana


Odznacz mój wybór

W ogólnym schemacie funkcjonowania atomowego wzorca czestotliwości, pobudzenie atomów promieniowaniem mikrofalowym musi zostać bezpośrednio poprzedzone:

- a. eliminacją atomów wybranego stanu nadsubtelnego
- b. pozyskaniem atomów do pomiaru
- c. maksymalizacją liczby atomów zmieniających stan nadsubtelny
- d. pomiarem liczby atomów w wybranym stanie nadsubtelnym

Odznacz mój wybór


Poniższy schemat przedstawia układ:



- a. cyfrowego odtwarzania taktu
- b. dedukcyjnego odtwarzania taktu
- c. analogowego odtwarzania taktu
- d. analogowo-cyfrowego odtwarzania taktu


ODP: a

Na rysunku przedstawiono schemat blokowy pętli synchronizacji fazy. Sygnały oznaczone nr 2 i 4 to kolejno:



- a. sygnał kontroli i sygnał błędu
- b. sygnał błędu i sygnał kontroli
- c. sygnał błędu i sygnał częstotliwości
- d. sygnał kontroli i sygnał częstotliwości

Poniższa charakterystyka logarytmiczno-logarytmiczna, wiąże wykładnik potęgi przedziału obserwacji z typem szumu fazy w dla funkcji:



- a. dewiacji czasu
- b. dewiacji Hadamarda
- c. błędu przedziału czasu
- d. dewiacji Allana ✔

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
dewiacji Allana

Pętla fazowa z detektorem XOR jest synchronizowana:

- a. bez przesunięcia fazy
- b. z przesunięciem fazy o pi/2 ✔
- c. z przesunięciem fazy o 3pi/4
- d. z przesunięciem fazy o pi

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
z przesunięciem fazy o pi/2

Przyjmujac indeks $\beta = \alpha - 2$ można przedstawić gęstość widmową mocy procesu $x(t)$ w następujący sposób

$$S_x(f) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{\beta=-4}^{0} h_\beta f^\beta$$

W zależności od wartości indeksów α i β określa się poszczególne składowe gęstości widmowej mocy, a więc poszczególne szumy. Dla parametru $\alpha = 2(\beta = 0)$ proces określa się jako szum biały fazy (ang. *white phase modulation*, WPM), dla $\alpha = 1(\beta = -1)$ jest to szum migotania fazy (ang. *flicker phase modulation*, FPM), dla $\alpha = 0(\beta = -2)$ biały szum częstotliwości (ang. *white frequency modulation*, WFM), dla $\alpha = -1\ (\beta = -3)$ szum migotania częstotliwości (ang. *flicker frequency modulation*, FFM), a dla $\alpha = -2\ (\beta = -4)$ błaqdzenie przypadkowe częstotliwości (ang. *random walk frequency modulation*, RWFM). Przyczyny powstawania i obecności w sygnale zegarowym każdego z pięciu rodzajów szumów sa różnorodne.

W model częstotliwości chwilowej rzeczywistego sygnału taktowania opisanego poniższym wzorem, składnik v0 wyraża

$$v(t) = v_0 + v_d(t) + v_r(t)$$

- a. losowy składnik częstotliwości chwilowej
- b. dryf częstotliwości
- c. częstotliwość nominalną
- d. częstotliwość początkową ✔

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
częstotliwość początkową

Poniższy wzór stanowi wyrażenie opisujące ... sygnału taktowania:

$$v(t) = \frac{\omega(t)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi(t)}{dt}$$

- a. częstotliwość chwilową ✔
- b. chwilową częstotliwość kątową
- c. losowe zmiany amplitudy
- d. całkowitą fazę chwilową

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
częstotliwość chwilową

Systematyczną zmianę częstotliwości sygnału taktowania spowodowaną starzeniem zegara i wpływami czynników zewnętrznych określa:

- a. odstrojenie częstotliwości
- b. dryf częstotliwości ✔
- c. wędrowanie fazy
- d. fluktuacje fazy

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
dryf częstotliwości

Przedstawiając gęstość widmową mocy procesu x(t) wzorem

$$S_x(f) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{n=-4}^{0} h_n f^n$$

dla parametru n=-2 proces określa się jako:

- a. szum biały fazy (WPM)
- b. szum migotania częstotliwości (FFM)
- c. biały szum częstotliwości (WFM) ✔
- d. szum migotania fazy (FPM)

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
biały szum częstotliwości (WFM)

W celu utrzymania optymalnego współczynnika dokładności wzorca względem zapotrzebowania energetycznego, w układzie syntezy częstotliwości zastosować należy:

- a. oscylator kwarcowy z kompensacją temperaturową
- b. oscylator kwarcowy ✖
- c. oscylator kwarcowy z kompensacją mikrokomputerową
- d. oscylator kwarcowy stabilizowany termicznie

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
oscylator kwarcowy z kompensacją mikrokomputerową


Detektor fazy z próbkowaniem wyprzedzająco-opóźniającym charakteryzuje się dwoma wyjściami, które:

- a. niezależnie są w stanie wysokim lub niskim
- b. zwracają wartość wyprzedzenia/opóźnienia
- c. na przemian są w stanie wysokim lub niskim ✔
- d. zwracają ciągły sygnał wyprzedzenia/opóźnienia

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
na przemian są w stanie wysokim lub niskim

Na rysunku przedstawiono schemat blokowy pętli synchronizacji fazy. Sygnały oznaczone nr 2 i 4 to kolejno:



- a. sygnał błędu i sygnał częstotliwości
- b. sygnał kontroli i sygnał częstotliwości
- c. sygnał kontroli i sygnał błędu
- d. sygnał błędu i sygnał kontroli ✔

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
sygnał błędu i sygnał kontroli

W ogólnym schemacie funkcjonowania atomowego wzorca czestotliwości, pobudzenie atomów promieniowaniem mikrofalowym musi zostać bezpośrednio poprzedzone:

- a. eliminacją atomów wybranego stanu nadsubtelnego
- b. pomiarem liczby atomów w wybranym stanie nadsubtelnym
- c. maksymalizacją liczby atomów zmieniających stan nadsubtelny
- d. pozyskaniem atomów do pomiaru ✖

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to: eliminacją atomów wybranego stanu nadsubtelnego

Dewiacja Allana uniemożliwia rozróżnienie:

- a. szumu migotania fazy i szumu migotania częstotliwości
- b. białego szumu fazy i szumu migotania fazy ✔
- c. szumu migotania częstotliwości i błądzenia przypadkowego częstotliwości
- d. białego szumu fazy i białego szumu częstotliwości

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
białego szumu fazy i szumu migotania fazy

Sygnał wyjściowy z filtra dolnopasmowego w pętli synchronizacji fazy pracującej w synchronizmie jest:

- a. sygnałem sinusoidalnym
- b. wartością stałą
- c. sygnałem trójkątnym
- d. sygnałem prostokątnym

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
wartością stałą

W celu utrzymania optymalnego współczynnika dokładności wzorca względem zapotrzebowania energetycznego, w układzie syntezy częstotliwości zastosować należy:

- a. oscylator kwarcowy stabilizowany termicznie
- b. oscylator kwarcowy
- c. oscylator kwarcowy z kompensacją temperaturową
- d. oscylator kwarcowy z kompensacją mikrokomputerową

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
oscylator kwarcowy z kompensacją mikrokomputerową

Standard ITU-T G.8262 specyfikuje:

- a. precyzyjny protokół synchronizacji zegarowej w warstwie pakietowej
- b. mechanizm dystrybuowania sygnału częstotliwości w warstwie fizycznej sieci Ethernet
- c. mechanizm negocjowania sygnału taktowania w warstwie fizycznej sieci plezjochronicznej
- d. Synchronization Status Message (SSM) protokół i formaty w ESMC (Ethernet Synchronous Message Channel)

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
mechanizm dystrybuowania sygnału częstotliwości w warstwie fizycznej sieci Ethernet

ma ktoś tego screena całej strony w lepszej jakości? jakiego pyt szukasz

Wzorce atomowe bazują na zjawisku emisji lub pochłaniania energii, będącej całkowitymi wielokrotnościami kwantów odpowiadających przejściom pomiędzy dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu. Wielkości kwantów są proporcjonalne do:

- a. prędkość fali mikrofalowej
- b. fazy początkowej sygnału mikrofalowego
- c. amplitudy sygnału mikrofalowego
- d. częstotliwości sygnału mikrofalowego

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
częstotliwości sygnału mikrofalowego

Przedstawiając gęstość widmową mocy procesu x(t) wzorem

$$S_x(f) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{n=-4}^{0} h_n f^n$$

dla parametru n=0 proces określa się jako:

- a. szum biały fazy (WPM)
- b. biały szum częstotliwości (WFM)
- c. szum migotania częstotliwości (FFM)
- d. szum migotania fazy (FPM)

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
szum biały fazy (WPM)

W model częstotliwości chwilowej rzeczywistego sygnału taktowania opisanego poniższym wzorem, składnik vd(t) wyraża:

$$v(t) = v_0 + v_d(t) + v_r(t)$$

- a. początkowe odstrojenie częstotliwości
- b. losowy składnik częstotliwości chwilowej
- c. dryf częstotliwości
- d. częstotliwość nominalną

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
dryf częstotliwości

W model częstotliwości chwilowej rzeczywistego sygnału taktowania opisanego poniższym wzorem, składnik vd(t) wyraża:

$$v(t) = v_0 + v_d(t) + v_r(t)$$

- a. początkowe odstrojenie częstotliwości
- b. dryf częstotliwości
- c. losowy składnik częstotliwości chwilowej
- d. częstotliwość nominalną

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
dryf częstotliwości

W przypadku synchronizacji sieci Ethernet z wykorzystaniem IEEE 1588v2, dokładny znacznik czasu generowany jest dla wiadomości:

- a. Follow_up
- b. Announce
- c. Delay_Req
- d. Delay_Resp

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
Delay_Req

Synchronizacja sieci Ethernet z wykorzystaniem standardu ITU-T G.8261/8262:

- a. może dystrybuować częstotliwość i ToD
- b. pozostaje wrażliwa na niedopasowania wyższych warstw sieci
- c. zapewnia łańcuch synchronizacji w fizycznej warstwie sieci
- d. jest niezależna od warstwy fizycznej sieci

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:

zapewnia łańcuch synchronizacji w fizycznej warstwie sieci

Standard ITU-T G.8262 specyfikuje:

- a. mechanizm negocjowania sygnału taktowania w warstwie fizycznej sieci plezjochronicznej
- b. Synchronization Status Message (SSM) protokół i formaty w ESMC (Ethernet Synchronous Message Channel)
- c. mechanizm dystrybuowania sygnału częstotliwości w warstwie fizycznej sieci Ethernet

W model częstotliwości chwilowej rzeczywistego sygnału taktowania opisanego poniższym wzorem, składnik v0 wyraża

$$v(t) = v_0 + v_d(t) + v_r(t)$$


- a. częstotliwość początkową
- b. losowy składnik częstotliwości chwilowej
- c. dryf częstotliwości
- d. częstotliwość nominalną

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
częstotliwość początkową

\

Poniżej przedstawiono uogólniony schemat blokowy pasywnego zegara atomowego.




Poprawne działanie układu wymaga, aby blok oznaczony nr 1 realizował:

- a. pompowanie energetyczne
- b. absorpcję energii
- c. rezonans atomowy
- d. syntezę częstotliwości

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
syntezę częstotliwości

Poniższy schemat przedstawia układ:




- a. analogowo-cyfrowego odtwarzania taktu
- b. analogowego odtwarzania taktu
- c. dedukcyjnego odtwarzania taktu
- d. cyfrowego odtwarzania taktu


Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
analogowo-cyfrowego odtwarzania taktu

Schemat blokowy przedstawia detektor fazy XOR.



Poniższa charakterystyka przedstawia sygnał z detektora obserwowany w punkcie:



- a. e(t)
- b. x(t)
- c. v(t)
- d. w(t)

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
w(t)


Standard ITU-T G.8262 specyfikuje:

- a. mechanizm negocjowania sygnału taktowania w warstwie fizycznej sieci plezjochronicznej
- b. Synchronization Status Message (SSM) protokół i formaty w ESMC (Ethernet Synchronous Message Channel)
- c. mechanizm dystrybuowania sygnału częstotliwości w warstwie fizycznej sieci Ethernet
- d. precyzyjny protokół synchronizacji zegarowej w warstwie pakietowej

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
mechanizm dystrybuowania sygnału częstotliwości w warstwie fizycznej sieci Ethernet

Na rysunku przedstawiającym schemat pętli synchronizacji fazy bloki oznaczone nr 1, 3 i 5 to kolejno




- a. detektor fazy, filtr pętli i generator przestrajany napięciem
- b. detektor częstotliwości, filtr pętli i generator przestrajany częstotliwością
- c. generator przestrajany częstotliwością, detektor częstotliwości, filtr pętli
- d. generator przestrajany napięciem, detektor fazy i filtr pętli

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
detektor fazy, filtr pętli i generator przestrajany napięciem

Poniższy schemat przedstawia układ:



- a. analogowego odtwarzania taktu
- b. cyfrowego odtwarzania taktu
- c. analogowo-cyfrowego odtwarzania taktu
- d. dedukcyjnego odtwarzania taktu

Twoja odpowiedź jest poprawna.

W przypadku synchronizacji sieci Ethernet z wykorzystaniem SyncE:

- a. regeneracja sygnału następuje w oparciu o znaczniki czasowe
- b. dystrybucją sygnału taktowania wymaga negocjowania sygnału taktowania pomiędzy węzłami
- c. węzeł sieci powinien być zdolny do odzyskiwania i przesyłania częstotliwości synchronizacji
- d. wstawianie węzła asynchronicznego nie spowoduje przerwania łańcucha synchronizacji

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
węzeł sieci powinien być zdolny do odzyskiwania i przesyłania częstotliwości synchronizacji

Synchronizacja sieci Ethernet z wykorzystaniem standardu IEEE 1588v2:

- a. może dystrybuować informację ToD i częstotliwość
- b. może dystrybuować jedynie częstotliwość
- c. zapewnia łańcuch synchronizacji w fizycznej warstwie sieci
- d. zapewnia niewrażliwość na niedopasowania warstwy pakietowej sieci

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
może dystrybuować informację ToD
i częstotliwość

Poniższy wzór stanowi wyrażenie opisujące ... sygnału taktowania:


$$v(t) = \frac{\omega(t)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi(t)}{dt}$$

- a. losowe zmiany amplitudy
- b. częstotliwość chwilową
- c. całkowitą fazę chwilową
- d. chwilową częstotliwość kątową

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
częstotliwość chwilową

Poniższa charakterystyka logarytmiczno-logarytmiczna, wiąże wykładnik potęgi przedziału obserwacji z typem szumu fazy w dla funkcji:



- a. dewiacji Hadamarda
- b. dewiacji czasu
- c. dewiacji Allana
- d. błędu przedziału czasu

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
dewiacji czasu

Poniższy wzór stanowi wyrażenie opisujące ... sygnału taktowania:

$$v(t)=\frac{\omega(t)}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi(t)}{dt}$$

- a. losowe zmiany amplitudy
- b. częstotliwość chwilową
- c. całkowitą fazę chwilową
- d. chwilową częstotliwość kątową

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
częstotliwość chwilową

W model częstotliwości chwilowej rzeczywistego sygnału taktowania opisanego poniższym wzorem, składnik vr(t) wyraża:


$$v(t)=v_0+v_d(t)+v_r(t)$$

- a. dryf częstotliwości
- b. częstotliwość nominalną
- c. odstrojenie początkowe
- d. losowy składnik częstotliwości chwilowej

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
losowy składnik częstotliwości chwilowej

Na rysunku przedstawiono schemat blokowy pętli synchronizacji fazy. Sygnały oznaczone nr 2 i 4 to kolejno:




- a. sygnał kontroli i sygnał błędu
- b. sygnał kontroli i sygnał częstotliwości
- c. sygnał błędu i sygnał częstotliwości
- d. sygnał błędu i sygnał kontroli

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
sygnał błędu i sygnał kontroli

Niepoprawnie
Ocena: 0,00 z 1,00
Oflaguj pytanie

W przypadku dwukierunkowej wymiany wiadomości, zgodnie z poniższym schematem:



wyznaczenie sumy znaczników w postaci (t2 – t1) + (t4 – t3) umożliwia określenie:

- a. opóźnienia propagacji wiadomości ✖
- b. dwukierunkowego opóźnienia wymiany wiadomości
- c. wskazania zegara nadrzędnego
- d. początkowego opóźnienia zegara podrzędnego

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
dwukierunkowego opóźnienia wymiany wiadomości

W celu utrzymania optymalnego współczynnika dokładności wzorca względem zapotrzebowania energetycznego, w układzie syntezy częstotliwości zastosować należy:


- a. oscylator kwarcowy
- b. oscylator kwarcowy z kompensacją temperaturową
- c. oscylator kwarcowy stabilizowany termicznie
- d. oscylator kwarcowy z kompensacją mikrokomputerową ✔

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
oscylator kwarcowy z kompensacją mikrokomputerową

Poprawnie
Ocena: 1,00 z 1,00
Oflaguj pytanie

Na podstawie poniższej charakterystyki błędu czasu w funkcji czasu odniesienia:



Maksymalny błąd przedziału czasu (MTIE) opisac możemy jako:

- a. $MTIE(\tau,T)=\max_{0<t_0<T-\tau}\left(\max_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]-\min_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]\right)$ ✔
- b. $MTIE(\tau,T)=\max_{0<t_0<T-\tau}\left(\max_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TIE(t)]-\min_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TIE(t)]\right)$
- c. $MTIE(t,\tau)=TE(t+\tau)-TE(t)$
- d. $MTIE(\tau,T)=\min_{0<t_0<T-\tau}\left(\max_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]-\min_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]\right)$

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
$MTIE(\tau,T)=\max_{0<t_0<T-\tau}\left(\max_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]-\min_{t_0\le t\le t_0+\tau}[TE(t)]\right)$

Pytanie **12**

Niepoprawnie

Ocena: 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Przedstawiając gęstość widmową mocy procesu x(t) wzorem

$$S_x(f)=\frac{1}{(2\pi)^2}\sum_{n=-4}^{0}h_n f^n$$

dla parametru n=-2 proces określa się jako:

- a. szum migotania fazy (FPM)
- b. szum migotania częstotliwości (FFM)
- c. szum biały fazy (WPM) ✖
- d. biały szum częstotliwości (WFM)

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
biały szum częstotliwości (WFM)