COPPER ADAPTERS

C x F (Wrot)
1/8
1/8 x 1/4
1/4
1/4 x 3/8
3/8
3/8 x 3/4
3/8 x 1/2
3/8 x 1/4
1/2
1/2 x 3/4
1/2 x 3/8
1/2 x 1/4
5/8 x 3/4
5/8 x 1/2
3/4
3/4 x 1
3/4 x 1/2
1"
1 x 11/4
1 x 1/2
1 x 3/4
11/4
11/4 x 1
11/4 x 11/2
11/2
11/2 x 11/4
11/2 x 2
2"
2 x 11/2
21/2
3"

C x F (Cast)
1/4 x 1/2
1/2 x 1
3/4 x 11/4
3/4 x 3/8
1 x 11/2
11/4 x 2
11/4 x 3/4
11/2 x 2
11/2 x 11/4
11/2 x 1
2 x 11/4
21/2
3
4
5
6

C x M (Wrot)
1/8 x 1/4
1/4
3/8
3/8 x 3/4
3/8 x 1/2
1/2
1/2 x 1
1/2 x 3/4
1/2 x 3/8
1/2 x 1/4
5/8 x 3/4
5/8 x 1/2
3/4
3/4 x 1
3/4 x 1/2
1"
1 x 11/4
1 x 11/2
1 x 1/2
1 x 3/4
11/4
11/4 x 11/2
11/4 x 1
11/2
11/2 x 1
11/2 x 11/4
11/2 x 2
2"
2 x 11/2
21/2
3"

C x M (Cast)
3/4 x 11/2
3/4 x 11/4
3/4 x 3/8
1 x 2
1 x 11/2
11/4 x 2
11/4 x 3/4
11/2 x 2
2 x 21/2
2 x 11/2
2 x 11/4
21/2
21/2 x 2
3
4
5
6