**ÍTEM**: 81

**AVISO:** 800015251

**OM:** 5011491.0

**TAG:** 110-HCU-D-104

**DISCIPLINA:** Estático

FAMILIA: Tambor

**DESCRIPCION CORTA:** Inspección externa

**ALCANCE:** 1. Objeto de la intervención: Inspección NO instrusiva (Inspección externa). 2. Actividades principales a ejecutar: \* Inspección 100% de las boquillas de proceso y cuerpo del tambor externamente para toma de espesores, contar con las facilidades de armado de andamio donde se requiera. \* Limpieza externa SP-3 (grata) en la bota del tambor para inspección visual y UTPA. \* Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. \* Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos.