DECAPER DE LA PEINTURE SANS PEINE

par Jean-Philippe DELERCE

1) Décapage de la peinture

Un truc d'une amie chimiste : faire soi-même du décapant, c'est économique et par son efficacité fait gagner un temps considérable.



Ingrédients
- 50% de lessive de soude de chez BricoMerlin
- 50% d'eau
- et un peu de colle à papier peint

La colle papier peint est utilisée juste pour créer une pâte qui accroche sur l'objet, sinon ça coule trop vite. Vous pouvez la remplacer par de la farine.
Au final on obtient un gel qui accroche aux parois, pour que la soude ait le temps de détruire la peinture.

Badigeonnage de l'objet tous les 2 jours, nettoyage de la caisse au "karcher", et re-badigeonnage avec le mélange ci-dessus.

Au bout d'une semaine, plus de 90% de la peinture a disparu, sans forcer.







Finition à la brosse métallique (sur la meuleuse, pas à la main)

C'est encore plus rapide si vous pouvez tremper directement les objets dans un récipient adéquat. C'est Dans l'exemple qui suit des ferrailles trempées dans 2 m de gouttière, fermées aux extrémités, remplie de 70% d'eau de 30% de lessive de soude.







Le bain de trempage Les ferrailles avant sortie du bain après 12H de trempage

Cette recette de grand-mère est excellente pour le décapage de jantes, et autres pièces.

2/ Phosphatage

Le phosphatage agit sur la rouille et protège de celle-ci.

A l'acide phosphorique dilution à 30% si pur, ou un produit identique déjà dilué du magasin de bricolage.
La tôle couleur ferraille fraiche, se noircie.





Après à vous le travail de carrosserie, d'apprêtage et de peinture.





