

Nº: 798

Técnico: Jorge Albano

Data: quinta-feira, 31-07-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito e contadores, análises, substituição do tubo de cima da bomba doseadora de ácido do banzai, substituição do tubo de baixo que vai do tanque á bomba doseadora de hipoclorito do Kamikaze e substituição do tubo de baixo da bomba doseadora de ácido do Tornado, verificação e substituição dos acessórios da tubagem de enchimento de hipoclorito Funda, Ativa e Big Fall.