

Nº: 1206

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

quinta-feira, 18-09-2025

**Detalhes:**

Verificar wc, substituir tampo de wc no wc masculino na entrada.

Verificar o compressor da cb5 e capsulas, correia e retirar água.

Cintar baldo lixo na torre.

Verificar forma de colocar agua do Backwash junto do bebedouro do jacuzzi para uma mangueira.

Relatório editado em: 07/10/2025 16:28